

第 1000902 期中央管河川水庫變異（編號 2011000902003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000902 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011000902003	圖幅資訊	9722-2-011 二結
參考地籍	學進	變異點面積	4686.92 平方公尺
中心點坐標	E:327120.64 N:2734390.63		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/06/05)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2011/09/03)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	10/12/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本案位於蘭陽溪蘭陽大橋右岸上游河川區域種植整地，該區段已完成河川公地清查作業(R03-R35 編號範圍)，擬請該區種植戶依規定申請使用。		

現地照片



第 1000902 期中央管河川水庫變異（編號 2071000902001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000902 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071000902001	圖幅資訊	9417-1-007 汕尾
參考地籍	五族 R81 號	變異點面積	5572.34 平方公尺
中心點坐標	E:190713.95 N:2488560.79		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/08/16)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2011/09/07)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	10/03/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現場為整地現象，並無發現行為人，經查本筆河川公地並無申請許可，故擬函請高屏溪流域管理委員會加強巡防工作。		
現地照片			

第 1000902 期中央管河川水庫變異（編號 2101000902001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000902 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101000902001	圖幅資訊	9622-1-015 阿四坑
參考地籍	南靖厝	變異點面積	469.63 平方公尺
中心點坐標	E:285892.89 N:2760416.03		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/08/14)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/08/25)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	10/05/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	廢磚頭鋪路		
現地照片			


第 1001001 期中央管河川水庫變異（編號 2101001001001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1001001 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101001001001	圖幅資訊	9622-1-016 山佳
參考地籍		變異點面積	628.73 平方公尺
中心點坐標	E:289494.74 N:2762179.75		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/08/25)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/09/04)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	10/20/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	整地、廢棄物		
現地照片			

第 1001002 期中央管河川水庫變異（編號 2071001002006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1001002 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071001002006	圖幅資訊	9518-4-073 田子
參考地籍	埔?崙 R6 號	變異點面積	1603.45 平方公尺
中心點坐標	E:204608.36 N:2524569.25		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2011/08/13)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2011/10/04)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	10/31/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經查為民眾未經許可整地行為，因現場並無發現行為人，擬續辦函請高屏溪流域管理委員會巡防人員加強巡防工作。		
現地照片			

第 1001101 期中央管河川水庫變異（編號 2011001101003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1001101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011001101003	圖幅資訊	9722-3-030 北成
參考地籍		變異點面積	5818.18 平方公尺
中心點坐標	E:324093.36 N:2731301.83		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/08/04)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/10/30)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	11/25/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	9722-3-030-1(第一河川局) 經查變異點系民眾開墾種植用，現場無行為人。		
現地照片			

第 1001202 期中央管河川水庫變異（編號 2031001202001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1001202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2031001202001	圖幅資訊	9520-4-017 林子頭
參考地籍		變異點面積	475.54 平方公尺
中心點坐標	E:214435.02 N:2650055.81		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/11/30)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/12/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	03/02/2012
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本變異點係遭不明民眾整地準備種植所致，將加強該區域巡查，職前往強制拔除香蕉樹。		
現地照片			

第 1001202 期中央管河川水庫變異（編號 2031001202002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1001202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2031001202002	圖幅資訊	9520-4-027 營盤口
參考地籍		變異點面積	1439.65 平方公尺
中心點坐標	E:215775.08 N:2649044.21		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/11/30)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/12/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	03/02/2012
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	變異原因：本變異點係遭不明民眾整地準備種植所致，將加強該區域巡查。		
現地照片			

第 1001202 期中央管河川水庫變異（編號 2071001202001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1001202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071001202001	圖幅資訊	9418-2-047 義和村
參考地籍	磚子?R343 號	變異點面積	5141.46 平方公尺
中心點坐標	E:190691.70 N:2503400.61		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/11/30)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/12/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	03/01/2012
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經現勘為民眾未經許可進行整地行為，因該處位於河道中心 900 公尺範圍內，為禁止申請種植範圍內，擬續辦後續函請高屏溪流域管理委員會加強巡防及取締事宜。		
現地照片			

第 1010202 期中央管河川水庫變異（編號 2031010202002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2031010202002	圖幅資訊	9421-2-030 頂溪埔
參考地籍	新港	變異點面積	3354.58 平方公尺
中心點坐標	E:197982.96 N:2676148.06		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/11/29)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/02/05)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	03/02/2012
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	不明民眾整地除草，將加強該區域巡防。		
現地照片			

第 1010202 期中央管河川水庫變異（編號 2071010202004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071010202004	圖幅資訊	9519-3-068 荖濃(一)
參考地籍		變異點面積	1682.07 平方公尺
中心點坐標	E:217658.50 N:2554523.58		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2011/12/26)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2012/01/30)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	03/01/2012
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	1、本案地點位於六龜鄉寶來段(於巡防地點無此選項)之未登錄土地上。 2、案經現場勘查為民眾未經許可整地並進行圍築水池之行為，因現場並無發現行為人，擬函請高屏溪流域管理委員會協助加強巡防取締工作。		
現地照片			

第 1010302 期中央管河川水庫變異（編號 2041010302001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010302 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2041010302001	圖幅資訊	9420-1-061 下海墘
參考地籍	臺西	變異點面積	44042.99 平方公尺
中心點坐標	E:175109.08 N:2637851.58		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/11/14)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2012/03/08)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	03/30/2012
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	查變異點所示位置，一處為雜草哭黃所生變異，經查未發現不法情事；另一處為種植整地所生變異，經查該行為未經許可，本局將加強巡防取締。		
現地照片			

第 1010402 期中央管河川水庫變異（編號 2061010402002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010402 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2061010402002	圖幅資訊	9418-1-014 大潭埤
參考地籍	新埔 1428 號	變異點面積	1133.32 平方公尺
中心點坐標	E:181044.91 N:2540922.45		

前期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (2011/12/26)



後期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (2012/03/22)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	04/23/2012
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現場察看後為關廟區新埔段 1428 地號私有地民眾整地鋪設 RC 曝曬麵條。		
現地照片			

第 1010503 期中央管河川水庫變異（編號 2071010503003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010503 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071010503003	圖幅資訊	9518-4-045 新寮
參考地籍	新威	變異點面積	4335.1 平方公尺
中心點坐標	E:209937.07 N:2530904.97		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2012/04/29)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2012/05/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	05/21/2012
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經現勘為民眾未經許可整地之行為，經訪查後得知為鍾慶瑞(55 年 12 月 23 日，身分證統一編號；T121137554，住；高雄市六龜區中興里 023 鄰尾庄 13 號)所為，擬函請鍾君至本局提出申請，於申請核可前不得有種植等使用行為，違者依涉犯竊佔罪論處。		

現地照片



第 1010702 期中央管河川水庫變異（編號 2101010702001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010702 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101010702001	圖幅資訊	9723-2-053 瑞濱
參考地籍	柑子瀨 30_19 號	變異點面積	651.91 平方公尺
中心點坐標	E:332264.82 N:2777927.41		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/05/25)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/06/29)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	07/09/2012
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	9723-2-053-1(第十河川局) 現場有整地痕跡，擬去函土地所有權人(台鐵管理局)妥處。		
現地照片			