

第 1000901 期中央管河川水庫變異（編號 2071000901009）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000901 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071000901009	圖幅資訊	9518-4-035 新威
參考地籍	新威 R339 號	變異點面積	83.78 平方公尺
中心點坐標	E:211458.36 N:2533526.38		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/04/16)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/08/17)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	09/22/2011
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	經勘查該地點為種植高莖作物(木瓜)，惟依植物生長高度及已結有果實方面判斷，已種植有一段期間，應屬舊有之高莖作物，因現場並無發現行為人，故擬簽陳辦理現場敬告限期自行拆除之事宜，屆時若未拆除則列入該區段強制拆除計畫辦理強制拆除。		

現地照片



第 1000902 期中央管河川水庫變異（編號 2101000902003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000902 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101000902003	圖幅資訊	9622-1-042 大溪
參考地籍		變異點面積	1206.47 平方公尺
中心點坐標	E:278417.78 N:2754398.43		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/08/17)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/09/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	10/17/2011
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	整地種植		
現地照片			

第 1000902 期中央管河川水庫變異（編號 2101000902006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000902 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101000902006	圖幅資訊	9622-1-061 頂寮
參考地籍		變異點面積	16780.86 平方公尺
中心點坐標	E:275852.42 N:2748794.69		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/08/17)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/09/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	10/17/2011
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	整地種植		
現地照片			

變異點資訊			
變遷期別	1001001 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101001001004	圖幅資訊	9622-1-024 三鶯大橋
參考地籍		變異點面積	487.99 平方公尺
中心點坐標	E:284708.38 N:2759315.18		
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2011/07/23)		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2011/09/26)	
彩色航照圖		電子地圖	
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	10/20/2011
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述			
現地照片			

第 1001101 期中央管河川水庫變異（編號 2061001101006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1001101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2061001101006	圖幅資訊	9419-2-066 中坑仔
參考地籍	石子崎 36-1 旁號	變異點面積	1065.86 平方公尺
中心點坐標	E:186032.93 N:2554697.75		


前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2011/10/04)




後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2011/10/30)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	11/22/2011
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	該變異點通報為植生農地-->非植生裸露地，現場察看後為整地種植情形。		

現地照片



已拆除照片

第 1001101 期中央管河川水庫變異（編號 2071001101002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1001101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071001101002	圖幅資訊	9418-2-097 林園堤防
參考地籍	溪州	變異點面積	1798.26 平方公尺
中心點坐標	E:188761.41 N:2491064.67		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/09/07)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2011/10/30)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	11/16/2011
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	9418-2-097-1(第七河川局) 經查係非法民眾佔用堤腳 20 米預留線內公有地小面積進行玉米種植		
現地照片			

第 1001201 期中央管河川水庫變異（編號 2031001201001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1001201 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2031001201001	圖幅資訊	9520-4-016 溪頭
參考地籍		變異點面積	1907.32 平方公尺
中心點坐標	E:214124.02 N:2650482.30		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/11/06)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/11/30)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	01/18/2012
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	變異原因：本變異點係遭不明民眾整地種植鳳梨所致，日前已先行發現並公告限期 100 年 12 月 25 日前回復原狀在案，職擬前往強制砍除。		
現地照片			

第 1010101 期中央管河川水庫變異（編號 2071010101003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071010101003	圖幅資訊	9518-3-026 涼山
參考地籍	佳山 52 號	變異點面積	1650.35 平方公尺
中心點坐標	E:211639.73 N:2508742.00		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2011/11/30)



後期衛星影像 (SPOT5)


拍攝日期 (2011/12/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	03/06/2012
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	本筆土地管理機關係為國有財產局，現場種植農作物，經查未向本局申請許可違反水利法相關規定，擬函國有財產局本權責妥處列入追蹤辦理情形。 其它補充		

現地照片



第 1010102 期中央管河川水庫變異（編號 2031010102002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010102 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2031010102002	圖幅資訊	9520-4-049 公埔
參考地籍		變異點面積	1805.37 平方公尺
中心點坐標	E:219919.36 N:2643570.49		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/08/27)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2012/01/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	03/02/2012
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	變異原因：本變異點係遭不明民眾整地準備種植所致，將加強該區域巡查。		
現地照片			

第 1010201 期中央管河川水庫變異（編號 2031010201002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010201 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2031010201002	圖幅資訊	9520-1-041 中寮
參考地籍		變異點面積	759.44 平方公尺
中心點坐標	E:226380.06 N:2642317.65		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/01/10)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/01/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	03/02/2012
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	變異原因：本變異點係遭不明民眾砍除原有之香蕉樹，疑似準備種植所致，將加強該區域巡查。		
現地照片			

第 1010201 期中央管河川水庫變異（編號 2071010201003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010201 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071010201003	圖幅資訊	9418-2-068 大寮堤防
參考地籍	赤崁 R31 號	變異點面積	778.4 平方公尺
中心點坐標	E:191453.79 N:2498347.56		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/08/16)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/01/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	02/13/2012
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	經現勘為民眾未經許可整地並進行種植瓜類之作物，因現場並未發現行為人，已電請高屏溪流域管理委員會巡防人員前往巡防取締工作。		
現地照片			

第 1010202 期中央管河川水庫變異（編號 2041010202001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2041010202001	圖幅資訊	9520-4-073 大莊
參考地籍	下水埔	變異點面積	23329.33 平方公尺
中心點坐標	E:204787.98 N:2633760.20		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2011/12/26)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2012/02/05)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	03/03/2012
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	巡防變異點所示地點，為整理河床準備種植使用，經查該行為未經申請許可，本局將持續查緝行為人。		
現地照片			

第 1010202 期中央管河川水庫變異（編號 2101010202005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101010202005	圖幅資訊	9622-1-045 湊合
參考地籍		變異點面積	258.24 平方公尺
中心點坐標	E:286889.47 N:2754641.43		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/10/27)




後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2012/02/05)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	03/07/2012
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	經現場察看，該地區為未登錄地種植竹林。		

現地照片



第 1010301 期中央管河川水庫變異（編號 2071010301002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010301 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071010301002	圖幅資訊	9418-2-048 六塊厝農場
參考地籍	頭前溪 1253_8 號	變異點面積	18223.58 平方公尺
中心點坐標	E:191988.98 N:2505399.35		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/02/01)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2012/02/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	03/23/2012
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	101.3.16 查屏東市頭前溪段 1253-8 地號，台糖地承租人王隆昌 君種植高莖作物羅漢松，行為人已於 101.4.30 前自行鏟除完畢，台糖屏東區處亦協同督促，本案已限期回復結案。		

現地照片



第 1010301 期中央管河川水庫變異（編號 2101010301008）查證回報成果


變異點資訊

變遷期別	1010301 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101010301008	圖幅資訊	9722-4-012 新店
參考地籍		變異點面積	2858.89 平方公尺
中心點坐標	E:303937.79 N:2760664.72		

彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	03/23/2012
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	9722-4-012-1(第十河川局)民眾搭設篷架種菜		
現地照片			

第 1010302 期中央管河川水庫變異（編號 2011010302001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010302 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011010302001	圖幅資訊	9722-3-020 清洲
參考地籍	日興	變異點面積	3023.94 平方公尺
中心點坐標	E:325675.43 N:2734008.16		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/10/30)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2012/03/02)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	04/06/2012
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	經查該地乃種植行為，儘速查明行為人補辦種植許可。		

現地照片




第 1010401 期中央管河川水庫變異（編號 2071010401006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010401 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071010401006	圖幅資訊	9519-3-093 十張犁
參考地籍	十張?	變異點面積	956.64 平方公尺
中心點坐標	E:204635.45 N:2546041.97		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2012/02/10)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/03/22)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	04/18/2012
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	現場遭民眾整地種植蔬菜, 已函文高屏溪流域管理委員會前往取締.		

現地照片



第 1010401 期中央管河川水庫變異（編號 2101010401014）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010401 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101010401014	圖幅資訊	9623-2-090 萬華
參考地籍	三重埔 290 號	變異點面積	4056.14 平方公尺
中心點坐標	E:299503.12 N:2771259.59		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2012/02/06)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/03/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	04/13/2012
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	9623-2-090-1(第十河川局) 本變異點經查，係位於淡水河主流中興大橋下游側河川區域內水道中間沙洲上之私有土地種植蔬菜，將函請新北市政府妥處。		
現地照片			

第 1010504 期中央管河川水庫變異（編號 2101010504002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010504 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101010504002	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭	變異點面積	307.58 平方公尺
中心點坐標	E:303295.08 N:2759386.09		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/05/05)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/05/22)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	05/30/2012
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	違規種植拆除後所產生的裸露地		

現地照片



第 1010601 期中央管河川水庫變異（編號 2071010601001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010601 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071010601001	圖幅資訊	9518-4-045 新寮
參考地籍	新威 R294 號	變異點面積	2704.74 平方公尺
中心點坐標	E:209808.92 N:2530935.89		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2012/05/14)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2012/05/25)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	06/06/2012
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	種植水稻收成情形		
現地照片			