

第 1010101 期中央管河川水庫變異（編號 2051010101004）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	1010101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2051010101004	圖幅資訊	9420-2-069 中林
參考地籍	中坑 531_2 號	變異點面積	358.67 平方公尺
中心點坐標	E:195814.88 N:2608231.87		

<p>前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2011/11/29)</p> 	<p>後期衛星影像 (SPOT5) 拍攝日期 (2011/12/26)</p> 
--	---

<p>彩色航照圖</p> 	<p>電子地圖</p> 
--	--

**回報資訊**

權責單位	第五河川局	查報日期	03/02/2012
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	<p>該變異點為搭設棚架之行為，現場地號不明，待簽請測量後，函行為人到局說明後續辦。</p> <p>101.5.22 簽處分，已奉核罰鍰二十萬元整。</p>		
現地照片			


第 1010101 期中央管河川水庫變異 (編號 21010101004) 查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	1010101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21010101004	圖幅資訊	9722-4-012 新店
參考地籍	環河 208 號	變異點面積	222.53 平方公尺
中心點坐標	E:303395.32 N:2760654.40		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/09/04)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/12/28)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	第十河川局	查報日期	03/12/2012
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	9722-4-012-1(第十河川局)整地搭蓋鐵皮屋		
現地照片			

第 1010202 期中央管河川水庫變異（編號 2101010202008）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101010202008	圖幅資訊	9722-4-012 新店
參考地籍	環河 208 號	變異點面積	5089.16 平方公尺
中心點坐標	E:303209.43 N:2762671.24		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/08/14)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2012/02/05)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	03/07/2012
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	發文 101 年 3 月 7 日水十管字第 10103001650 號函請新北市政府派員查處		

現地照片



第 1010501 期中央管河川水庫變異 ( 編號 2101010501001 ) 查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	1010501 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101010501001	圖幅資訊	9722-4-042 烏來(一)
參考地籍		變異點面積	178.81 平方公尺
中心點坐標	E:304768.01 N:2754080.82		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/03/30)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/04/30)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	第十河川局	查報日期	05/09/2012
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	9722-4-042-1(第十河川局)舊有列管違建		

現地照片

