

第 1011103 期中央管河川水庫變異（編號 2101011103005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	1011103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101011103005	圖幅資訊	9722-4-011 頂城
參考地籍		變異點面積	940.45 平方公尺
中心點坐標	E:302202.69 N:2762927.99		
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2012/09/12)		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2012/11/10)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	11/21/2012
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	9722-4-011-1(第十河川局)經查本件位於新店溪北二高安坑交流道橋下游(門牌號碼安業街 231-1 號)河川區域內遭人填土整地，已於 101 年 10 月 22 日水十管字第 10103042780 號函請市府派員查處高管處並於 101 年 10 月 25 日北高巡字第 1013230867 號函請水利局提供 101 年 9 月 18 日北水政字第 1012558885 號函後續辦理現勘紀錄憑辦持續追蹤後續處理情形		
現地照片			

第 1011103 期中央管河川水庫變異（編號 2101011103006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1011103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101011103006	圖幅資訊	9722-4-012 新店
參考地籍	環河 295 號	變異點面積	2014.9 平方公尺
中心點坐標	E:303310.56 N:2762405.20		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/09/12)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2012/11/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	11/23/2012
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	未經申請整地行為		

現地照片



臨新活區南側 295 號邊地



第 1011204 期中央管河川水庫變異（編號 2111011204001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1011204 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111011204001	圖幅資訊	9722-4-031 小坑
參考地籍		變異點面積	3194.24 平方公尺
中心點坐標	E:301307.54 N:2756449.39		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/11/10)




後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2012/12/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	12/28/2012
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本案位於新北市新店區小坑二路 126 巷內，直潭段小坑小段 31-120 及 31-123 地號土地附近，因屬於私人土地巷口大門深鎖，巡查時無法進入查證。擬請建築法或水土保持法主管機關擇期邀集地主辦理會勘，以查證現場狀況。		

現地照片



整地