

第 1020104 期中央管河川水庫變異（編號 2101020104001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020104 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101020104001	圖幅資訊	9622-4-070 十一份
參考地籍	129 號	變異點面積	6783.32 平方公尺
中心點坐標	E:275075.40 N:2746998.99		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (12/21/2012)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (01/15/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	01/25/2013
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	9622-4-070-1(第十河川局)旨揭地點為桃園縣大溪鎮福山段 129, 221, 131 等 3 筆地號為地主雇工整地並堆置土方		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	1020304 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2061020304003	圖幅資訊	9418-1-044 岡山頭
參考地籍	岡山營 28-1 號	變異點面積	1613.19 平方公尺
中心點坐標	E:182545.18 N:2531561.50		

前期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (02/09/2013)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)
拍攝日期 (03/11/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	03/21/2013
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	經查該變異點為高雄市阿蓮區崗山營段 28-1 號土地傾倒廢棄物情形。〈經查該土地所有權為林務局〉		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	1020704 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2041020704004	圖幅資訊	9520-4-083 湖內
參考地籍	湖子內	變異點面積	371.43 平方公尺
中心點坐標	E:205914.83 N:2631682.86		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (02/18/2013)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (06/19/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	07/10/2013
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	經查變異點所示地點，為傾倒廢棄物所生之變異，本局將列入重點巡防區域。		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	1020902 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2041020902001	圖幅資訊	9520-4-083 湖內
參考地籍	湖子內	變異點面積	1342.89 平方公尺
中心點坐標	E:205900.35 N:2631690.89		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (05/26/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (08/09/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	08/22/2013
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	經查變異點所示地點，為傾倒廢棄物所生之變異，已簽報封閉便道並加強巡防。		
現地照片			

第 1021206 期中央管河川水庫變異（編號 2071021206002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1021206 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071021206002	圖幅資訊	9418-2-019 玉水
參考地籍	下冷水坑 R434 號	變異點面積	35.08 平方公尺
中心點坐標	E:194531.71 N:2511766.28		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (10/29/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (11/30/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	12/10/2013
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	9418-2-019-2(第七河川局)現場遭棄置約 3 立方公尺零星廢棄物，未發現行為人，請委請廠商清除，並通知高屏溪流域管理委員會，協助加強巡防取締。		

現地照片

