

第 1020203 期中央管河川水庫變異（編號 2011020203006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020203 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011020203006	圖幅資訊	9722-2-011 二結
參考地籍	七賢	變異點面積	654.72 平方公尺
中心點坐標	E:325945.90 N:2735104.25		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (02/01/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (02/01/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	03/19/2013
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	蘭陽溪左岸員山堤尾堤內浮洲橋頭左邊附近，現場有土石，已請行為人移除。		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	1020604 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2091020604006	圖幅資訊	9620-2-038 富田
參考地籍	溪州	變異點面積	480.54 平方公尺
中心點坐標	E:293650.25 N:2616834.01		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (04/24/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (05/31/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第九河川局	查報日期	06/18/2013
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	該變異點位於花蓮溪水系馬佛溪右岸東馬佛 4 號堤防 0+500 附近，現地鋪設水泥路面，經查水泥路面位於治理計畫完成堤防後之河川區域線內之私有土地，如照片(一之一)、(一之二)，依經濟部辦理違反水利法案件裁罰要點第五點第一項第 5 目減輕或免除行政處罰之裁量並限期恢復原狀。		
現地照片			

第 1020704 期中央管河川水庫變異（編號 2061020704001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020704 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2061020704001	圖幅資訊	9419-3-064 九塊厝
參考地籍	新生 R542 號	變異點面積	270.78 平方公尺
中心點坐標	E:156086.38 N:2553907.03		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (05/25/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (06/23/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	07/11/2013
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	變異點位置為蚵民將蚵架保麗龍堆置所造成之變異		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	1020802 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2061020802001	圖幅資訊	9419-2-069 芒子芒埤
參考地籍	三埔 481_2 號	變異點面積	180.3 平方公尺
中心點坐標	E:195408.99 N:2554759.08		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (05/24/2013)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (07/15/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	07/25/2013
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查該變異點位於後堀溪玉井區三埔段 481-2 地號旁河川區域內未登錄地，係為河川區域外私有地果園園主為停車方便，用水泥澆鑄一平台作為停車使用，因涉及違規改變河川原有地形地貌，已告知該地主限期回復原狀，並列入後續追蹤辦理中。		

現地照片



第 1020804 期中央管河川水庫變異（編號 2061020804002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020804 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2061020804002	圖幅資訊	9419-3-064 九塊厝
參考地籍	新生 R542 號	變異點面積	248.74 平方公尺
中心點坐標	E:156086.28 N:2553905.66		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (04/29/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (07/24/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	08/07/2013
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	此變異點位置為前期編號 1020704001 號變異點相同. 因蚵民將蚵架保麗龍放置所造成變異現象.		

現地照片



第 1020901 期中央管河川水庫變異（編號 2071020901006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020901 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071020901006	圖幅資訊	9518-4-094 南華
參考地籍	鹽埔 R21 號	變異點面積	2634.44 平方公尺
中心點坐標	E:206497.80 N:2518332.69		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (03/30/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (08/03/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	08/14/2013
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現場為施作慢速壘球場地		

現地照片



第 1021104 期中央管河川水庫變異（編號 2071021104001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1021104 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071021104001	圖幅資訊	9418-2-019 玉水
參考地籍	下冷水坑 R165 號	變異點面積	87.1 平方公尺
中心點坐標	E:194813.13 N:2512722.95		

前期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (09/05/2013)



後期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (10/10/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	10/28/2013
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	9418-2-019-1(第七河川局)為申請核准之河川公地，現場以竹子及鐵皮搭建一簡易之四面裸空之遮雨棚，請行為人儘速改善。		

現地照片



第 1021206 期中央管河川水庫變異（編號 2041021206001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1021206 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2041021206001	圖幅資訊	9520-4-074 過圳
參考地籍	二水	變異點面積	615.1 平方公尺
中心點坐標	E:208412.39 N:2633083.28		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (10/29/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (11/30/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	12/11/2013
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查變異點所示地點，為燃燒稻草所生之變異，該處未經許可使用，將查明行為人。		
現地照片			