

第 1020102 期中央管河川水庫變異（編號 2071020102004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020102 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071020102004	圖幅資訊	9518-3-005 廣興村
參考地籍	大路關未編號號	變異點面積	5612.25 平方公尺
中心點坐標	E:210591.46 N:2514560.51		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (12/21/2012)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (12/29/2012)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	01/10/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	一部怪手整地欲種鳳梨. 現場未發行行為人		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	1020102 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071020102005	圖幅資訊	9518-3-072 潮州
參考地籍	萬巒 1508 號	變異點面積	4699.09 平方公尺
中心點坐標	E:203061.00 N:2497070.57		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (12/16/2012)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (12/29/2012)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	01/09/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	9518-3-072-1(第七河川局) 經現場勘查為河川區域內之私有土地，其整地行為經查亦未經申請許可，因現場並未發現相關行為人，故擬續辦追蹤後續是否違規種植等相關事宜。		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	1020103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071020103001	圖幅資訊	9518-3-005 廣興村
參考地籍	大路關	變異點面積	14610 平方公尺
中心點坐標	E:210760.65 N:2514388.99		


前期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (12/29/2012)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)
拍攝日期 (01/06/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	01/16/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	整地種植鳳梨, 請高屏河流域管理委員會前往取締		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	1020304 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011020304002	圖幅資訊	9722-3-030 北成
參考地籍	長春	變異點面積	2500.24 平方公尺
中心點坐標	E:324803.12 N:2731948.76		


前期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (02/25/2013)



後期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (03/12/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	03/29/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	為民眾河川內整地種菜，現場無行為人，後續該位置加強巡防。		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	1020402 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2031020402014	圖幅資訊	9521-1-085 四角林
參考地籍	蔗埔	變異點面積	3005.79 平方公尺
中心點坐標	E:236148.87 N:2687941.73		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (03/11/2013)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (03/25/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	04/08/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	變更河川區域內原有形態(未經申請許可整地行為)		
現地照片			

第 1020504 期中央管河川水庫變異（編號 2031020504003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020504 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2031020504003	圖幅資訊	9521-1-062 酸柑湖
參考地籍	埔尾	變異點面積	3861.47 平方公尺
中心點坐標	E:228754.57 N:2691309.98		
前期衛星影像 (SPOT5) 拍攝日期 (03/22/2013) 		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (05/07/2013) 	
彩色航照圖		電子地圖	

回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	05/16/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	農民整地變化影響		
現地照片			

第 1020504 期中央管河川水庫變異（編號 2061020504006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020504 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2061020504006	圖幅資訊	9419-2-092 崙仔頂
參考地籍	西勢 R-32 號	變異點面積	903.9 平方公尺
中心點坐標	E:176089.94 N:2546638.66		
前期衛星影像 (SPOT5) 拍攝日期 (03/22/2013) 		後期衛星影像 (SPOT5) 拍攝日期 (04/28/2013) 	
彩色航照圖		電子地圖	

回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	05/16/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經查該變異點為民眾整地後之變異情形，經查該河川公地未申請許可，擬續查明行為人後向本局提出申請許可。		
現地照片			

第 1020504 期中央管河川水庫變異（編號 2111020504003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020504 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111020504003	圖幅資訊	9722-4-031 小坑
參考地籍		變異點面積	489.69 平方公尺
中心點坐標	E:300778.56 N:2756359.54		
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (03/08/2013) 		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (04/23/2013) 	
彩色航照圖		電子地圖	

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	05/17/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本件位於新店區直潭段礮窟小段 110-75 地號附近,發現有整地施工之情形.		
現地照片			

第 1020604 期中央管河川水庫變異（編號 2031020604002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020604 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2031020604002	圖幅資訊	9521-3-016 四塊厝
參考地籍	自立	變異點面積	1058.47 平方公尺
中心點坐標	E:212312.41 N:2678179.25		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (02/18/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (05/26/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	06/24/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經查該變異地號為台中市大雅區自立段 2176-1 及 2177-1 二地號，其為私有土地，已整地欲搭建廠房，該處位於本局轄管筏子溪河川區域內。		
現地照片			

第 1020604 期中央管河川水庫變異（編號 2071020604010）查證回報成果


變異點資訊

變遷期別	1020604 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071020604010	圖幅資訊	9518-3-025 新隘寮
參考地籍	龍泉	變異點面積	769.15 平方公尺
中心點坐標	E:211434.91 N:2509378.31		

前期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (04/17/2013)



後期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (06/03/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	06/13/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	9518-3-025-1(第七河川局) 經勘查應為未經申請整地行為，惟現場並無發現行為人及機具，故擬加強巡防以防不法情事。		


現地照片



變異點資訊

變遷期別	1020802 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071020802003	圖幅資訊	9518-4-095 關福村
參考地籍	大路關 R388 號	變異點面積	604.11 平方公尺
中心點坐標	E:211041.38 N:2516989.04		

前期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (07/04/2013)



後期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (07/15/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	07/23/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	9518-4-095-1(第七河川局)為民眾搭建網室預備種植，經查該筆土地尚未許可使用，已請高屏溪流域管理委員會協助查緝。		

現地照片



第 1020804 期中央管河川水庫變異（編號 2071020804002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020804 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071020804002	圖幅資訊	9418-2-068 大寮堤防
參考地籍	大寮	變異點面積	4027.25 平方公尺
中心點坐標	E:192188.60 N:2498984.29		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (05/27/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (07/26/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	08/07/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	9418-2-068-1(第七河川局)經查係民眾為鋪設泥濘農路，採取一旁河床土石鋪設，現場並將雜草移除，並未發現行為人及機具，將請高屏流域管理委員會協助加強巡防取締。		

現地照片



第 1021002 期中央管河川水庫變異（編號 2061021002001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1021002 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2061021002001	圖幅資訊	9418-1-013 關廟
參考地籍	五甲 R3 號	變異點面積	1875.98 平方公尺
中心點坐標	E:179513.86 N:2541276.50		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (08/25/2013)




後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (09/05/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	09/17/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經查該變異點為台南市關廟區五甲段 R3 地號，係民眾整地後所產生之變異（如相片），因目前未使用河川公地，俟查明行為人後請儘速向本局提出申請許可使用。		

現地照片



第 1021004 期中央管河川水庫變異（編號 2041021004005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1021004 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2041021004005	圖幅資訊	9520-4-086 苦嶺腳
參考地籍	二水	變異點面積	285.7 平方公尺
中心點坐標	E:211864.01 N:2632025.17		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (08/26/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (09/19/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	10/07/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經查變異點所示地點，為許可種植使用，未依規定使用所生之變異，將查明行為人依規定辦理。		
現地照片			

第 1021103 期中央管河川水庫變異（編號 2101021103001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1021103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101021103001	圖幅資訊	9622-1-033 大尖湖
參考地籍	鳶山	變異點面積	2930.25 平方公尺
中心點坐標	E:281785.09 N:2757035.55		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (09/12/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (10/14/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	10/25/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	9622-1-033-1(第十河川局)農民於河川區域內整地準備種植。		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	1021204 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111021204001	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍		變異點面積	1366.53 平方公尺
中心點坐標	E:303736.16 N:2759437.37		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (09/29/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (11/09/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	11/28/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經現場勘查系爭地點位於新店區直潭段灣潭小段 213 等地號附近(97 坐標 X:304567 Y:2759234), 發現有整地種植農作物情形。		

現地照片



第 1021205 期中央管河川水庫變異（編號 2101021205011）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1021205 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101021205011	圖幅資訊	9623-2-070 三重交流道
參考地籍	復興	變異點面積	584.94 平方公尺
中心點坐標	E:298512.77 N:2776470.76		

前期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (09/10/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)
拍攝日期 (11/24/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	12/05/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本變異點經查位於新北市蘆洲區復興段未登錄地該段遭整地種植		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	1021206 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011021206002	圖幅資訊	9722-3-020 清洲
參考地籍	鎮安	變異點面積	136.85 平方公尺
中心點坐標	E:325423.54 N:2732858.89		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (08/19/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (12/03/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	12/18/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	編號 2011021206002 變異點位於羅東溪右岸歪仔歪橋上游河川區域內有整地跡象。		
現地照片			

第 1021206 期中央管河川水庫變異（編號 2101021206002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1021206 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101021206002	圖幅資訊	9623-2-070 三重交流道
參考地籍	復興	變異點面積	2358.62 平方公尺
中心點坐標	E:298560.89 N:2776456.21		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (11/09/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (12/02/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	12/11/2013
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本變異點為民眾整地種植及搭設木寮與前次變異點編號 2101021205011 違規事項相同, 已於 102.12.4 巡防日誌奉核後函請管理機關新北市政府處理, 詳違規開墾種植通告.		

現地照片

