

第 1020104 期中央管河川水庫變異（編號 2061020104005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020104 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2061020104005	圖幅資訊	9419-2-040 鹿陶洋
參考地籍	灣丘 260_1 號	變異點面積	2108.58 平方公尺
中心點坐標	E:197271.16 N:2563046.92		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (12/29/2012)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (01/16/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	01/23/2013
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	經查該變異點為油車溪楠西區灣丘段 260-1 地號旁河川區域內未登錄地, 係為民眾違法墾眾所為, 續查明相關行為人依規定處理.		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	1020202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2061020202001	圖幅資訊	9419-2-059 沙子田
參考地籍	三埔 126_5 號	變異點面積	2929.98 平方公尺
中心點坐標	E:195138.82 N:2555522.07		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (01/16/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (01/28/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	02/07/2013
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	經查該變異通報處為後堀溪玉井區三埔段 126-5 地號河川區域內私有地, 係為民眾整地違法種植高莖作物, 續查明相關行為人依規定處理。		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	1020203 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011020203002	圖幅資訊	9722-3-039 柯子林
參考地籍		變異點面積	933.39 平方公尺
中心點坐標	E:322906.02 N:2728426.80		

前期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (12/14/2012)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)
拍攝日期 (02/01/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	02/22/2013
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	變異點編號 2011020203002 現況（羅東溪右岸鼻仔頭橋下游處）為農民開墾所為；現場未發現行為人。		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	1020801 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071020801005	圖幅資訊	9518-4-033 廣興
參考地籍	竹頭角 3357_4 號	變異點面積	1131.28 平方公尺
中心點坐標	E:204848.28 N:2533919.06		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (06/07/2013)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (07/04/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	07/17/2013
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	9518-4-033-1(第七河川局)經查現場種植香蕉，惟該地點管理者為財政部國有財產署，已函文告知該署轄下之南區分署屏東辦事處辦理，並請高屏溪流域管理委員會協助查緝，如未查獲行為人將依無主物視同廢棄物逕予清除。		

現地照片



第 1020802 期中央管河川水庫變異（編號 2041020802002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020802 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2041020802002	圖幅資訊	9520-3-026 山邊
參考地籍	鯉魚尾	變異點面積	4151.03 平方公尺
中心點坐標	E:214131.20 N:2621247.75		

前期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (06/19/2013)



後期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (07/15/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	07/25/2013
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	經查變異點所示地點，為未經許可種植所生之變異，已請本局轄段巡防人員查處。		
現地照片			

第 1020804 期中央管河川水庫變異（編號 2011020804003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020804 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011020804003	圖幅資訊	9722-3-039 柯子林
參考地籍	梅林	變異點面積	327.09 平方公尺
中心點坐標	E:322900.62 N:2728412.64		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (06/08/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (07/27/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	08/13/2013
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	經巡查該處遭民眾未經許可種植，儘速查明行為人。		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	1020804 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011020804004	圖幅資訊	9722-3-049 小埤
參考地籍	進利	變異點面積	626.87 平方公尺
中心點坐標	E:321185.14 N:2726498.24		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (06/08/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (07/27/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	08/13/2013
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	經巡查該處遭民眾未經許可整地，儘速查明行為人。		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	1020804 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011020804005	圖幅資訊	9722-3-049 小埤
參考地籍	大進	變異點面積	1995.91 平方公尺
中心點坐標	E:321804.97 N:2726424.50		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (06/08/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (07/27/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	08/13/2013
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	經巡查該處遭民眾未經許可種植，儘速查明行為人。		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	1021202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2031021202003	圖幅資訊	9521-3-040 部子坑口
參考地籍		變異點面積	204.88 平方公尺
中心點坐標	E:222907.16 N:2673006.01		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (08/09/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (10/29/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	11/22/2013
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	現場疑有民眾整地種植，擬近日內逕往砍除。		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	1021202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2031021202006	圖幅資訊	9521-3-078 霧峰
參考地籍		變異點面積	837.62 平方公尺
中心點坐標	E:217279.75 N:2662991.03		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (08/26/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (10/29/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	11/22/2013
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	本案係屬舊有竹林，查勘時並無發現明顯變異。		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	1021205 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101021205002	圖幅資訊	9622-1-024 三鶯大橋
參考地籍	南靖厝	變異點面積	601.9 平方公尺
中心點坐標	E:284716.60 N:2759325.37		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (09/25/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (11/24/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	12/05/2013
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	9622-1-024-1(第十河川局) 1. 河川公地民眾(花東原住民)種菜. 2. 新北市水利局巡管隊已勸導恢復原狀.		

現地照片

