


第 10323 期中央管河川水庫變異（編號 20410323003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10323 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410323003	圖幅資訊	9520-4-071 潮洋
參考地籍	潮洋厝	變異點面積	281.9 平方公尺
中心點坐標	E:201232.00 N:2633887.41		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (04/10/2014)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (06/12/2014)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	07/16/2014
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	變異點所示地點為遭不法傾倒廢棄物，本局將先行清除並加強巡防。		
現地照片			

第 10334 期中央管河川水庫變異（編號 20710334012）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10334 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20710334012	圖幅資訊	9519-3-093 十張犁
參考地籍	十張?	變異點面積	67.71 平方公尺
中心點坐標	E:203888.79 N:2546970.79		
彩色航照圖		電子地圖	
			

回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	09/24/2014
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	9519-3-093-1(第七河川局) 本期衛星變異經前往現地旗山溪杉林區十張犁段集來護岸尾端，發現遭非法棄置瀝青/磁磚及塑膠板等廢棄物		
現地照片			