


第 10312 期中央管河川水庫變異（編號 20710312002）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	10312 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20710312002	圖幅資訊	9417-1-018 東港鎮
參考地籍	鹽龍	變異點面積	523.02 平方公尺
中心點坐標	E:192149.37 N:2486163.97		
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2014/02/20) 		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2014/03/30) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第七河川局	查報日期	2014/05/01
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	9417-1-018-1(第七河川局)經現場勘查為民眾燃燒紙前後留下痕跡。		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	10312 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20910312004	圖幅資訊	9720-4-071 米棧
參考地籍	豐田	變異點面積	74.71 平方公尺
中心點坐標	E:302332.36 N:2635670.39		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2013/12/03)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2014/03/28)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第九河川局	查報日期	2014/05/05
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經現場勘查，TWD97：303162，2635465 該變異點為零星垃圾所形成之現況，現場立即豎立通告，本案經回報會同開口合約包商立即辦理清除並結案處理，(照片二之一)、(照片二之二)尚未清除前現況，(照片二之三)、(二之四)已清除完成後現況，現場拍照返局呈報。		
現地照片			

第 10332 期中央管河川水庫變異（編號 21010332001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10332 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21010332001	圖幅資訊	9723-3-066 川口
參考地籍	吳天段 104-2 號	變異點面積	133.72 平方公尺
中心點坐標	E:314144.84 N:2774387.16		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2014/03/19)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2014/05/14)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	2014/05/28
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	私有地上設置售屋大型廣告刊版		

現地照片




第 10314 期中央管河川水庫變異（編號 20610314003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10314 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20610314003	圖幅資訊	9419-2-088 西埔
參考地籍	中坑 433-26 號	變異點面積	66.63 平方公尺
中心點坐標	E:192039.44 N:2549795.47		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2014/07/14)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2014/08/15)



彩色航照圖




電子地圖




回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	2014/09/05
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	該變異點經查位於菜寮溪南化區中坑段地號 433-26，該變異點為河川區域內私有土地，經查為民眾私設農路所產生變異。		
現地照片			

第 10324 期中央管河川水庫變異（編號 21110324003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10324 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110324003	圖幅資訊	9722-4-039 石槽
參考地籍	九芎坑段石(石曹)小段 49-14 號	變異點面積	17.86 平方公尺
中心點坐標	E:322198.01 N:2756169.85		
前期衛星影像 (SPOT5) 拍攝日期 (2014/07/09)		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2014/08/14)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2014/09/12
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經現場勘查係爭地點位於新北市坪林區九芎坑段石（石曹）小段 49-14 地號附近（TWD97，X323021，Y2755982），現況為梯型農地（詳照片），是否違反規定,擬函請新北市政府本於權責卓處		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	10325 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110325002	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	新北市烏來區福山段 594 地號	變異點面積	1631.78 平方公尺
中心點坐標	E:299100.96 N:2741514.17		
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2014/09/16)		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2014/10/26)	
			
彩色航照圖 		電子地圖 	

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2014/11/17
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	1. 衛星變異點勘查:至 97 座標(x:299931, y:2741310)新北市烏來區福山段 594 地號附近勘查 2. 現地勘查發現似有砍伐林木情形.		
現地照片			

第 10325 期中央管河川水庫變異（編號 21110325003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10325 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110325003	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	新北市烏來區福山段 639 地號	變異點面積	3981.67 平方公尺
中心點坐標	E:298520.99 N:2741541.66		
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2014/09/16)		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2014/10/26)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2014/11/17
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	1. 衛星變異點勘查:(合法)至 97 座標(x:299351,y:2741338) 新北市烏來區福山段 634-1 地號附近勘查 2. 現地勘查似有除草,無發現有開挖整地情形.(非法)至 97 座標(x:299357,y:2741376) 新北市烏來區福山段 639 地號附近勘查 2. 現地勘查發現似有砍伐竹木情形.		

現地照片



97 座標(x:299351, y:2741338) 新北市烏來區福山段 634-1 地號附近勘
查. 現地勘查似有除草, 無發現有開挖整地情形

變異點資訊

變遷期別	10325 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110325008	圖幅資訊	9722-4-061 哪哮(四)
參考地籍	新北市烏來區哪哮段 12-3 地號	變異點面積	767.37 平方公尺
中心點坐標	E:302448.48 N:2748696.94		


前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2014/08/29)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2014/10/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2014/11/17
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	1. 衛星變異點勘查: 至 97 座標(x:303279, y:2748493) 新北市烏來區哪哮段 12-3 地號附近勘查 2. 現地勘查發現似有砍伐林木情形.		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	10325 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21410325001	圖幅資訊	9521-1-063 豐田
參考地籍	南湖段 1325-89 號	變異點面積	6802.79 平方公尺
中心點坐標	E:231121.12 N:2693447.84		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2014/08/23)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2014/10/18)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	中區水資源局鯉管中心	查報日期	2014/11/10
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	為 10 月 26 日下午約 5 點該處發生火災，由消防隊前往滅火，於 6 點半完成滅火，約燒掉面積 2850 平方公尺、270 棵樹，有茄苳、樟木、楓樹、销楠等。		
現地照片			