






第 10411 期中央管河川水庫變異（編號 20710411002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10411 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20710411002	圖幅資訊	9418-2-058 萬丹堤防
參考地籍	大寮	變異點面積	172.72 平方公尺
中心點坐標	E:191192.30 N:2500261.78		
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2015/01/11)		後期衛星影像 (SPOT5) 拍攝日期 (2015/03/05)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第七河川局	查報日期	2015/04/02
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	遭傾倒廢棄物, 擬請廠商前往清理並請高屏流域管理委員會加強該區段巡防		
現地照片			

第 10412 期中央管河川水庫變異（編號 20110412003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10412 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20110412003	圖幅資訊	9722-3-049 小埤
參考地籍		變異點面積	71.37 平方公尺
中心點坐標	E:321089.33 N:2726247.35		
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2015/02/14)		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2015/03/19)	
			
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第一河川局	查報日期	2015/05/05
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	現場查無行為人，持續追蹤辦理，廢棄物惠請工程協助清除		
現地照片			

第 10412 期中央管河川水庫變異（編號 20610412003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10412 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20610412003	圖幅資訊	9419-2-058 望月
參考地籍	芒子芒 R13 號	變異點面積	1449.07 平方公尺
中心點坐標	E:192004.38 N:2557293.02		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/02/18)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/04/03)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	2015/05/05
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	被傾倒建築廢棄物		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	10432 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410432002	圖幅資訊	9520-4-069 濁水
參考地籍	後埔子	變異點面積	134.83 平方公尺
中心點坐標	E:221521.29 N:2636044.71		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/04/03)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/04/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	2015/05/28
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	1. 本案經前往現場勘查，係為焚燒廢棄物未查獲機具及人員。將列為重點巡查地點。 2. 文陳閱後擬存查。		
現地照片			

第 10406 期中央管河川水庫變異（編號 20210406003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10406 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20210406003	圖幅資訊	9622-3-005 五龍
參考地籍		變異點面積	2602.2 平方公尺
中心點坐標	E:261086.64 N:2735366.42		
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2015/08/22)		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2015/11/15)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	2015/12/07
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	現地遭傾倒廢棄土，本局已於 104.10.20 巡防期間查獲行為人，將依相關法規予以處份。		
現地照片			