

第 10402 期中央管河川水庫變異 (編號 21110402006) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10402 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110402006	圖幅資訊	9722-4-052 烏來(二)
參考地籍	新北市烏來區忠治段 285-11 地號	變異點面積	3868.93 平方公尺
中心點坐標	E:304662.17 N:2751978.08		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)
拍攝日期 (2014/11/21)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)
拍攝日期 (2015/02/13)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/04/17
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	1. 衛星變異點勘查:至 97 座標(x:305493, y:2751774) 新北市烏來區忠治段 285-11 地號附近勘查 2. 現地勘查發現似有鋪設水泥地及建築建物之情形.		

現地照片



第 10412 期中央管河川水庫變異 (編號 20710412014) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10412 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20710412014	圖幅資訊	9418-1-088 嶺口
參考地籍		變異點面積	277.07 平方公尺
中心點坐標	E:193523.69 N:2521632.46		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/02/01)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/04/03)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	2015/04/29
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	本件為建中瀝青廠內堆置太空包，該廠區本局同仁另簽辦理中。		
現地照片			

第 10422 期中央管河川水庫變異 (編號 21410422001) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10422 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21410422001	圖幅資訊	9521-1-053 雙坑
參考地籍	南湖段 825-0 號	變異點面積	1400.82 平方公尺
中心點坐標	E:231918.31 N:2694885.29		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/01/01)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/04/03)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	中區水資源局鯉管中心	查報日期	2015/05/11
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	為約 5000 平方公尺之草、竹木枯死。		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	10413 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20210413002	圖幅資訊	9622-3-015 橫山
參考地籍	橫富 445 號	變異點面積	2180.31 平方公尺
中心點坐標	E:262401.44 N:2734896.39		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/04/06)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/06/09)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第二河川局	查報日期	2015/07/16
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	<p>本案位於油羅溪橫富段 445 地號旁河川公地上，經查現場遭挖掘圍築溝渠排放廢水，為河川區域外「嵩益砂石場」排放砂石碎解洗選廢水，經與新竹縣政府環境保護局會同取締，未經許可於河川區域內挖掘圍築溝渠部分，現場依違反水利法製作取締紀錄後續辦理處分，另排放廢水部分則由環保單位依權責辦理。</p>		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	10423 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21010423007	圖幅資訊	9723-2-063 侯硐
參考地籍	三瓜子 39 號	變異點面積	268.98 平方公尺
中心點坐標	E:333043.06 N:2776330.67		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/03/19)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2015/06/17)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	2015/07/16
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	為介壽橋改建工程工務所當時申請時無工務所這案及對岸鐵皮屋頂新增屋頂		
現地照片			

第 10404 期中央管河川水庫變異（編號 21110404001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10404 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110404001	圖幅資訊	9722-4-029 坪林
參考地籍	新北市坪林區水聳淒坑段水聳坑小段 160 地號	變異點面積	1351.08 平方公尺
中心點坐標	E:322114.75 N:2758638.68		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/03/14)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2015/05/29)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/08/20
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	104 年 8 月 19 日現場勘查疑似變異點位於新北市坪林區水聳淒坑段水聳坑小段 160 地號附近 (TWD97: X322946、Y2758435)，涉嫌開挖水池 (詳照片)，本局擬函請新北市政府本於權責卓處。		

現地照片



第 10404 期中央管河川水庫變異（編號 21110404002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10404 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110404002	圖幅資訊	9722-4-030 厚德岡坑
參考地籍	坪林區大粗坑段虎寮潭 小段 9-8 地號	變異點面積	126.74 平方公尺
中心點坐標	E:324645.91 N:2760145.64		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/03/19)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2015/05/29)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/08/20
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	104 年 8 月 19 日經現場勘查係爭地點為坪林區大粗坑段虎寮潭小段 9-8 地號附近建築物後方水塔, 已簽請本局建管課本於權責卓處。		

現地照片



第 10424 期中央管河川水庫變異 (編號 21110424002) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10424 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110424002	圖幅資訊	9622-1-030 二叭子
參考地籍	新北市新店區安坑段車子路小段 60 地號	變異點面積	1050.23 平方公尺
中心點坐標	E:300282.22 N:2758873.67		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/06/19)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2015/08/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/09/16
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	97 座標(x:301113, y:2758670) 新北市新店區安坑段車子路小段 60 地號附近，勘查發現現地似有築檔土牆之情形。		

現地照片



第 10424 期中央管河川水庫變異（編號 21110424021）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10424 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110424021	圖幅資訊	9722-4-052 烏來(二)
參考地籍	新北市烏來區南勢段 570 地號	變異點面積	39.03 平方公尺
中心點坐標	E:305446.94 N:2750300.19		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/06/08)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/08/12)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/09/18
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	97 座標(x:306277, y:2750096) 新北市烏來區南勢段 570 地號附近，勘查發現現地似有建築物及水泥路面之情形。		

現地照片



第 10434 期中央管河川水庫變異（編號 20710434011）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10434 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20710434011	圖幅資訊	9418-2-078 鯉魚山
參考地籍		變異點面積	129.38 平方公尺
中心點坐標	E:190940.48 N:2496178.57		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2015/06/10)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/09/02)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	2015/10/02
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	搭設簡易工寮擬限期拆除		

現地照片



第 10405 期中央管河川水庫變異（編號 21110405003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10405 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110405003	圖幅資訊	9622-1-070 喀博山 (一)
參考地籍	新北市烏來區信賢段 374 地號	變異點面積	101.44 平方公尺
中心點坐標	E:300512.03 N:2746974.40		

<p>前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2015/05/30)</p> 	<p>後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2015/09/10)</p> 
--	---

<p>彩色航照圖</p> 	<p>電子地圖</p> 
--	--

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/10/21
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	97 座標(x:301342, y:2746770) 新北市烏來區信賢段 374 地號附近，勘查發現現地似有放置車輛及雜物之情形		

現地照片



第 10405 期中央管河川水庫變異 (編號 21110405018) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10405 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110405018	圖幅資訊	9722-4-052 烏來(二)
參考地籍	新北市烏來區環山段 941 地號	變異點面積	32.1 平方公尺
中心點坐標	E:303911.00 N:2750657.05		

前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2015/06/25) 	後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2015/09/10) 
---	--

彩色航照圖 	電子地圖 
--	--

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/10/21
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	97 座標(x:304741, y:2750453) 新北市烏來區環山段 941 地號附近，勘查發現現地似有清除雜木之情形		
現地照片			

第 10405 期中央管河川水庫變異（編號 21110405021）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10405 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110405021	圖幅資訊	9722-4-061 哪哮(四)
參考地籍	新北市烏來區哪哮段 12-3 地號	變異點面積	135.46 平方公尺
中心點坐標	E:302398.69 N:2748728.50		

<p>前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2015/06/19)</p> 	<p>後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2015/09/10)</p> 
--	---

<p>彩色航照圖</p> 	<p>電子地圖</p> 
--	--

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/10/21
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	97 座標(x:303229, y:2748525) 新北市烏來區哪哮段 12-3 地號附近，勘查發現現地似有放置塑膠布之情形，		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	10415 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410415008	圖幅資訊	9520-2-025 九層坑
參考地籍		變異點面積	49.62 平方公尺
中心點坐標	E:234909.25 N:2620192.72		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2015/08/03)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/09/23)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	2015/10/30
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	<p>1. 本案經往現場勘查係遭棄置枯樹枝，附近河床未發現不法之情事，本局將加強該地區巡查工作。</p> <p>2. 文呈閱後擬存查。</p>		
現地照片			

第 10425 期中央管河川水庫變異 (編號 21110425004) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10425 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110425004	圖幅資訊	9722-4-041 烏來(四)
參考地籍	新北市新店區平廣段 12-26 地號	變異點面積	255.85 平方公尺
中心點坐標	E:300616.01 N:2753757.51		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/08/14)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/09/13)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/11/11
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	新北市新店區平廣段 12-26 地號附近，勘查發現現地似有建物情形		

現地照片

