

第 105101 期中央管河川水庫變異（編號 204105101001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	105101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	204105101001	圖幅資訊	9420-1-066 內新厝
參考地籍		變異點面積	9552.09 平方公尺
中心點坐標	E:186393.30 N:2637120.89		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2016/01/09)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2016/03/02)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	04/06/2016
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	發現遭不明民眾傾倒廢棄物，已請承辦人通知廠商清除，將對該區域加強巡防。		
現地照片			

第 105105 期中央管河川水庫變異（編號 207105105006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	105105 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207105105006	圖幅資訊	9418-1-069 下洲
參考地籍	廣溪	變異點面積	811.92 平方公尺
中心點坐標	E:195562.45 N:2526844.48		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2016/04/20)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2016/07/04)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	07/26/2016
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	現場遭不明人士傾到廢棄物。		
現地照片			

第 105105 期中央管河川水庫變異（編號 207105105010）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	105105 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207105105010	圖幅資訊	9418-1-080 中和村
參考地籍	土庫	變異點面積	727.76 平方公尺
中心點坐標	E:198469.21 N:2522593.23		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2016/05/04)




後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2016/07/04)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	07/26/2016
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	遭傾倒廢棄混凝土塊		
現地照片			

第 105107 期中央管河川水庫變異（編號 203105107010）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	105107 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	203105107010	圖幅資訊	9521-3-053 大肚橋
參考地籍		變異點面積	751.05 平方公尺
中心點坐標	E:206756.67 N:2667411.66		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2016/05/19)




後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2016/07/24)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	09/01/2016
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	經查有疑似廢棄物，因土地為私有地，將函請環保局請地主清除。		
現地照片			