


第 105201 期中央管河川水庫變異（編號 202105201002）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	105201 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202105201002	圖幅資訊	9522-2-070 福南
參考地籍	北獅里興 22_1 號	變異點面積	1732.54 平方公尺
中心點坐標	E:248763.37 N:2721452.81		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2016/02/13)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2016/04/20)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	第二河川局	查報日期	2016/05/31
查證結果	違規	變異類型	其他

內容描述  
放置貨櫃兩只



現地照片



**變異點資訊**

變遷期別	105106 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202105106001	圖幅資訊	9521-1-006 八角林
參考地籍		變異點面積	79.54 平方公尺
中心點坐標	E:237518.53 N:2707691.04		

前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2016/06/16) 	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2016/07/17) 
--	---

彩色航照圖 	電子地圖 
--	--

**回報資訊**

權責單位	第二河川局	查報日期	2016/08/19
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查變異點為私有地農作物整理情形，現場發現該私有地欲搭蓋鐵皮棚小型農具室，行為經制止並告知行為人停止作業。		
現地照片			