


第 105101 期中央管河川水庫變異（編號 202105101001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	105101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202105101001	圖幅資訊	9522-2-070 福南
參考地籍		變異點面積	61.81 平方公尺
中心點坐標	E:249023.10 N:2720939.30		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/11/27)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2016/02/12)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第二河川局	查報日期	04/12/2016
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本變異點經查現場疑為種植整地及農作雜草砍除，現場未查獲行為人，經查該地點未有種植或工程等相關申請案件，後續擬追蹤巡查並於現場豎立簡易警告示牌及研擬出入便道封堵。		
現地照片			

第 105101 期中央管河川水庫變異 (編號 2071051010) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	105101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071051010	圖幅資訊	9519-3-054 關山
參考地籍		變異點面積	22106.46 平方公尺
中心點坐標	E:207810.84 N:2557106.74		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/12/31)




後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2016/03/03)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	03/31/2016
查證結果	違規	變異類型	整地

內容描述

經勘查為整地行為，現場並無發現行為人，擬函請高屏溪流域管理委員會前往取締。

現地照片



第 105202 期中央管河川水庫變異（編號 211105202002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	105202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211105202002	圖幅資訊	9722-4-015 桫寮
參考地籍	小格頭段濕水子小段 2-10 號	變異點面積	3759.75 平方公尺
中心點坐標	E:312936.52 N:2760705.25		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2016/04/03)




後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2016/06/16)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	07/13/2016
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	105 年 7 月 13 日經現場勘查係爭地點為新北市石碇區小格頭段濕水子小段 2-10 地號附近 (TWD97: X313767、Y2760502) 涉嫌開挖整地及鋪設水泥路面, 即於當日函請新北市政府本於權責卓處在案。		

現地照片

