

第 10501 期中央管河川水庫變異（編號 20710501009）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10501 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20710501009	圖幅資訊	9418-1-069 下洲
參考地籍		變異點面積	9429.29 平方公尺
中心點坐標	E:194543.58 N:2525158.11		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/10/28)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2016/02/09)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	03/18/2016
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	遭民眾種植高莖作物(香蕉)		
現地照片			

第 105101 期中央管河川水庫變異（編號 201105101004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	105101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	201105101004	圖幅資訊	9722-3-025 崙埤仔
參考地籍		變異點面積	505.51 平方公尺
中心點坐標	E:311446.83 N:2730662.38		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/11/28)



後期衛星影像 (SPOT6)


拍攝日期 (2016/03/03)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	03/30/2016
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	經巡查該處遭民眾未經許可種植，儘速查明行為人。		
現地照片			

第 105101 期中央管河川水庫變異（編號 207105101005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	105101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207105101005	圖幅資訊	9518-4-031 旗尾山
參考地籍		變異點面積	2486.17 平方公尺
中心點坐標	E:199361.68 N:2535939.14		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/12/31)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2016/02/09)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	03/31/2016
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	經查為台糖所有土地，種植高莖作物，行為人合法承租，惟未至本局申請已請行為人將高莖作物剷除。		
現地照片			

第 105106 期中央管河川水庫變異（編號 202105106005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	105106 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202105106005	圖幅資訊	9521-1-006 八角林
參考地籍		變異點面積	425.52 平方公尺
中心點坐標	E:238727.64 N:2709035.27		

前期衛星影像 (SPOT6)
拍攝日期 (2016/06/16)



後期衛星影像 (SPOT6)
拍攝日期 (2016/07/17)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第二河川局	查報日期	08/18/2016
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	經現勘變異點顯示位置現況查對，水流右岸流向河床樣貌無明顯異常改變，護岸構造物查未遭破壞。		

現地照片

9418-1-035 (R30990804001)

管地署 國立科學博物館計畫 台南縣政府

(一) 計畫範圍(含)計畫範圍內所有土地

(二) 計畫範圍外所有土地(含)計畫範圍外所有土地

(三) 計畫範圍外所有土地(含)計畫範圍外所有土地





編號	R30990804001
主管單位	台南縣
實施單位	台南縣政府
土地所有權人	台南縣政府
地籍(含)地籍資料	中區土地 100 (含)地籍資料(含)地籍資料
土地所有權人	編號: 100 (含)地籍資料
面積(公頃)	100.0000, 100.0000, 100.0000
面積(公頃)	100.0000, 100.0000, 100.0000
面積(公頃)	100.0000, 100.0000, 100.0000
面積(公頃)	100.0000, 100.0000, 100.0000

第 105107 期中央管河川水庫變異（編號 203105107009）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	105107 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	203105107009	圖幅資訊	9521-3-053 大肚橋
參考地籍		變異點面積	1237.42 平方公尺
中心點坐標	E:205619.13 N:2667114.42		

前期衛星影像 (SPOT6)
拍攝日期 (2016/05/19)



後期衛星影像 (SPOT6)
拍攝日期 (2016/07/24)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	09/02/2016
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	現場未經申請許可種植水稻，將依規辦理。		
現地照片			

第 105108 期中央管河川水庫變異（編號 210105108001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	105108 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210105108001	圖幅資訊	9622-1-032 松樹腳
參考地籍		變異點面積	1689.08 平方公尺
中心點坐標	E:278859.51 N:2754801.22		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2016/07/17)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2016/08/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	10/12/2016
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	變異點係屬非法種植，函請管理機關桃園市政府查明妥處(105.10.13 水十管字第 10502060950 號函)。		
現地照片			