


第 106102 期中央管河川水庫變異（編號 202106102001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	106102 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202106102001	圖幅資訊	9522-2-077 大銃櫃
參考地籍		變異點面積	10996.37 平方公尺
中心點坐標	E:241665.99 N:2716488.15		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2017/01/22) 		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2017/03/28) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	2017/04/30
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	該變異地點未經申請堆置土方，通報前已經查獲並製作取締紀錄，後續辦理裁處。		
現地照片			

第 106110 期中央管河川水庫變異（編號 211106110001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	106110 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211106110001	圖幅資訊	9722-4-042 烏來(一)
參考地籍	嘎佑段 658 號	變異點面積	2686.5 平方公尺
中心點坐標	E:305040.28 N:2753160.96		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2017/08/06)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2017/09/20)	
			
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2017/10/31
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現地勘查為涉嫌疑似築路施工。		
現地照片			