

第 106101 期中央管河川水庫變異 (編號 210106101007) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	106101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210106101007	圖幅資訊	9723-2-053 瑞濱
參考地籍		變異點面積	3799.99 平方公尺
中心點坐標	E:332372.64 N:2777926.92		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2016/07/30)



後期衛星影像 (SPOT6)


拍攝日期 (2017/02/17)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	2017/03/29
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	未經許可於未登錄地整地種植擬函請新北市政府查明妥處		
現地照片			


第 10602 期中央管河川水庫變異（編號 21110602008）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10602 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110602008	圖幅資訊	9722-4-052 烏來(二)
參考地籍	新北市烏來區西羅岸段 666 號	變異點面積	4131 平方公尺
中心點坐標	E:304254.19 N:2750210.95		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2017/01/02)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2017/02/17)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2017/04/24
查證結果	違規	變異類型	整地

內容描述

現地勘查, 發現有開挖整地及建築物情形。

現地照片



第 106202 期中央管河川水庫變異（編號 211106202004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	106202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211106202004	圖幅資訊	9722-4-042 烏來(一)
參考地籍	新北市烏來區忠治段 476-7 地號附近	變異點面積	1086.41 平方公尺
中心點坐標	E:304522.52 N:2752747.17		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2017/04/05)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2017/06/09)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2017/07/13
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	涉嫌疑似整地之情形。		

現地照片



第 106110 期中央管河川水庫變異 (編號 210106110001) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	106110 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210106110001	圖幅資訊	9622-1-035 大埔
參考地籍		變異點面積	891.65 平方公尺
中心點坐標	E:286605.40 N:2755548.78		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2017/08/06)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2017/09/20)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	2017/11/01
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	變異點位於三峽河河川區域內係屬整地。		

現地照片

