


第 106201 期中央管河川水庫變異（編號 211106201016）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	106201 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211106201016	圖幅資訊	9722-4-049 磨婆寮山
參考地籍	九芎林段倒吊子小段 253 地號附近號	變異點面積	914.33 平方公尺
中心點坐標	E:323010.99 N:2754706.43		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2017/02/17） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2017/04/05） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	05/12/2017
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	有關違建部分本局建管課已依建築法及違章建築處理辦法等相關規定辦理		
現地照片			

第 106110 期中央管河川水庫變異（編號 207106110001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	106110 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207106110001	圖幅資訊	9518-3-016 三地
參考地籍		變異點面積	538.38 平方公尺
中心點坐標	E:212785.05 N:2512592.41		

前期衛星影像 (SPOT7)
拍攝日期 (2017/07/11)



後期衛星影像 (SPOT7)
拍攝日期 (2017/09/13)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	10/31/2017
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	現場位於水門堤防堤後區域，舊有建物屋頂整修(部份位於河川區域內)無擴建，該筆土地查無地號。		
現地照片			