

第 107203 期中央管河川水庫變異（編號 211107203003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	107203 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211107203003	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	大舌湖段大舌湖小段	變異點面積	496.82 平方公尺
中心點坐標	E:323927.24 N:2762435.12		

前期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2018/07/31）



後期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2018/08/10）



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	09/13/2018
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	107 年 9 月 11 日現場勘查新北市坪林區大舌湖段大舌湖小段 205-4 地號附近（TWD97：X324758、Y2762232）疑似變異地點，現況為疑似違章建築，本局將依建築法及違章建築處理辦法等相關規辦理。		

現地照片



第 107203 期中央管河川水庫變異（編號 211107203004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	107203 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211107203004	圖幅資訊	9722-4-038 九芎林
參考地籍	九芎林段九芎林小段	變異點面積	543.48 平方公尺
中心點坐標	E:320069.77 N:2757252.97		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2018/07/31)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2018/08/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	09/18/2018
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	107 年 9 月 17 日現場勘查新北市坪林區九芎林段九芎林小段 190 地號附近 (TWD97: X320901、Y2757049) 疑似變異地點，現況為疑似違章建築，本局將依建築法及違章建築處理辦法等相關規定辦理。		
現地照片			

第 107203 期中央管河川水庫變異（編號 211107203006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	107203 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211107203006	圖幅資訊	9722-1-003 料角坑
參考地籍	大平段後寮子小段 206 地號附近號	變異點面積	272.69 平方公尺
中心點坐標	E:332737.32 N:2763572.98		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2018/04/11)




後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2018/08/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	09/13/2018
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	107 年 9 月 11 日現場勘查新北市雙溪區大平段後寮子小段 206 地號附近 (TWD97: X333568、Y2763369) 疑似變異地點，現況為疑似違章建築，本局將依建築法及違章建築處理辦法等相關規辦理。		

現地照片




第 107109 期中央管河川水庫變異（編號 204107109007）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	107109 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	204107109007	圖幅資訊	9520-1-085 頂崁
參考地籍		變異點面積	958.15 平方公尺
中心點坐標	E:235077.08 N:2630505.32		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2018/07/29)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2018/09/07)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	10/08/2018
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	現場因搭建鐵棚所產生變異，因建物位於河川區域線邊緣私有土地上，需放樣測量確定河川線，俟測量結果後，再辦理後續事宜。		
現地照片			