



第 10802 期中央管河川水庫變異（編號 21110802001）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	10802 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110802001	圖幅資訊	9622-1-040 大區田
參考地籍	秀岡三段 31、40 號	變異點面積	2202.75 平方公尺
中心點坐標	E:299066.72 N:2756965.42		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2018/12/19)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/02/03)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/04/23
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	本局已於 108 年 1 月 29 日前往現場，並於 108 年 01 月 31 日水臺管字第 10802002760 號函請新北市政府辦理後續事宜。(檢送新北市新店區秀岡三段 31、40 地號土地，涉嫌開闢土路等照片，依據秀岡山莊環評開發單位聯合管理委員會 108 年 1 月 11 日秀岡環評聯管字第 1080111-1 號函說明三辦理)		

現地照片



第 10813 期中央管河川水庫變異（編號 21110813006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10813 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110813006	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳
參考地籍	鯉魚堀段仁里坂小段 109-27 號	變異點面積	2837.63 平方公尺
中心點坐標	E:319003.85 N:2758194.18		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/01/19) 		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/04/08) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	

回報資訊


權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/05/28
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 5 月 24 日現場勘查新北市坪林區鯉魚堀段仁里坂小段 109-27 地號附近 (TWD97: X319835、Y2757991) 疑似變異地點，現況為涉嫌未經核准擅自新建擋土牆，本局已於 4 月 19 日水臺管字第 10802009020 號函檢具相關資料函請新北市政府本於權責卓處。」		

現地照片



新建擋土牆 2

變異點資訊

變遷期別	10814 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110814011	圖幅資訊	9722-4-029 坪林
參考地籍	鯉魚堀段鯉魚堀小段 4 號	變異點面積	280.14 平方公尺
中心點坐標	E:320804.94 N:2758755.53		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/04/08) 		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/06/28) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/08/09
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 8 月 1 日現場勘查新北市坪林區鯉魚堀段鯉魚堀小段 4 地號土地附近 (TWD97: X321636、Y2758552) 疑似變異地點，現場有一鐵皮棚架，本局擬檢具相關資料函請新北市政府本於權責卓處。		
現地照片	 鐵皮棚架		

變異點資訊

變遷期別	10814 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110814015	圖幅資訊	9722-4-038 九芎林
參考地籍	九芎林段九芎林小段 218-11 號	變異點面積	195.89 平方公尺
中心點坐標	E:320397.68 N:2756623.72		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/04/08)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/06/28)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/08/09
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 7 月 30 日現場勘查新北市坪林區九芎林段九芎林小段 218-11 地號土地附近 (TWD97: X321228、Y2756420) 疑似變異地點，現場有一鋼骨結構，本局已錄案並依建築法及違章建築處理辦法等規定續處。		
現地照片	 鋼骨結構		

變異點資訊

變遷期別	10814 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110814021	圖幅資訊	9722-1-013 太平
參考地籍	新北市雙溪區溪尾寮段 溪尾寮小段 45、59 號	變異點面積	146.34 平方公尺
中心點坐標	E:331821.60 N:2762809.75		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2019/04/08)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2019/06/28)



彩色航照圖



電子地圖




回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/08/21
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 8 月 16 日現場勘查新北市雙溪區溪尾寮段溪尾寮小段 45、59 地號土地附近 (TWD97: X332653、Y2762606) 疑似變異地點，現況為建物，本局已錄案，後續即依相關規定辦理。」		
現地照片	 現況為建物		

第 10804 期中央管河川水庫變異（編號 21110804003）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	10804 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110804003	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	新北市坪林區大舌湖段 大舌湖小段 45-20 號	變異點面積	732.54 平方公尺
中心點坐標	E:323833.83 N:2763014.56		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/04/08) 		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/07/27) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/08/27
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 8 月 21 日現場勘查新北市坪林區大舌湖段大舌湖小段 45-20 地號附近 (TWD97: X324665、Y2762811) 疑似變異地點，現場有一座墳墓，本局擬檢具相關資料函請新北市政府本於權責卓處。		
現地照片	 現場有一座墳墓		

第 10804 期中央管河川水庫變異（編號 21110804004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10804 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110804004	圖幅資訊	9722-4-027 灣潭
參考地籍	新北市石碇區小格頭段直潭小段 19 號	變異點面積	951.68 平方公尺
中心點坐標	E:315737.87 N:2759232.30		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/04/08) 		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/07/27) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/09/04
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 8 月 27 日現場勘查新北市石碇區小格頭段直潭小段 19 地號土地附近 (TWD97: X316569、Y2759028) 疑似變異地點，現況為建物，本局已錄案，後續依建築法等相關規定續處。		
現地照片	 建物		

第 10804 期中央管河川水庫變異（編號 21110804006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10804 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110804006	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳
參考地籍	新北市坪林區鯉魚堀段仁里坂小段 109-27 號	變異點面積	1441.19 平方公尺
中心點坐標	E:318984.13 N:2758152.19		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/04/08) 		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/07/27) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/08/30
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 8 月 28 日現場勘查新北市坪林區鯉魚堀段仁里坂小段 109-27 地號土地附近 (TWD97: X319815、Y2757948) 疑似變異地點，現況查為 103 北水使字第 003 號使用執照建築物，涉及二工行為一節，已依規定查報在案，後續依相關規定續處。		

現地照片



建築物

變異點資訊

變遷期別	10804 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110804007	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳
參考地籍	新北市坪林區九芎林段 九芎林小段 38、47、 47-1 號	變異點面積	568.58 平方公尺
中心點坐標	E:320453.73 N:2758003.05		


前期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2019/03/21）



後期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2019/07/27）



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/09/09
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 8 月 28 日現場勘查新北市坪林區九芎林段九芎林小段 38、47、47-1 地號土地附近（TWD97：X 321284、Y2757799）疑似變異地點，現況為建物，本局已錄案，後續即依建築法等相關規定續處。		
現地照片			

	現況為建物
--	-------



第 10804 期中央管河川水庫變異（編號 21110804009）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10804 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110804009	圖幅資訊	9722-4-037 金瓜寮
參考地籍	新北市坪林區金瓜寮段 68 號	變異點面積	210.46 平方公尺
中心點坐標	E:317877.46 N:2756354.33		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/04/08) 		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/07/27) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/09/04
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 8 月 27 日現場勘查新北市坪林區金瓜寮段 68 號地號土地附近 (TWD97: X 318708、Y 2756151) 疑似變異地點，現場有一鐵皮棚架，本局業已錄案，後續即依建築法等相關規定續處。		
現地照片	 鐵皮棚架		

第 10815 期中央管河川水庫變異（編號 21110815006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10815 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110815006	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	新北市坪林區大舌湖段 大舌湖小段 204-32 號	變異點面積	6486.11 平方公尺
中心點坐標	E:323834.40 N:2762608.11		
前期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2019/04/08） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2019/08/14） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/10/01
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 10 月 1 日現場勘查新北市坪林區大舌湖段大舌湖小段 204-32 地號附近（TWD97：X324665、Y2762404）疑似變異地點，現況為茶園更新，本局函請坪林區公所於權責卓處。		
現地照片	 茶園更新		

變異點資訊


變遷期別	10815 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110815007	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	新北市坪林區大舌湖段 大舌湖小段 204-32 號	變異點面積	599.97 平方公尺
中心點坐標	E:323758.97 N:2762529.52		
前期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2019/04/08） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2019/08/14） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/10/01
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 10 月 1 日現場勘查新北市坪林區大舌湖段大舌湖小段 204-32 地號附近（TWD97：X324590、Y2762326）疑似變異地點，現況為茶園更新，本局函請坪林區公所於權責卓處。		
現地照片	 茶園更新		

第 10815 期中央管河川水庫變異（編號 21110815010）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10815 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110815010	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳
參考地籍	新北市坪林區鯉魚堀段仁里坂小段 109-27 號	變異點面積	1546.51 平方公尺
中心點坐標	E:318945.54 N:2758146.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/04/08)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/08/14)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/10/05
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 10 月 4 日現場勘查新北市坪林區鯉魚堀段仁里坂小段 109-27 地號附近 (TWD97: X319776、Y2757942) 疑似變異地點, 現況為新建擋土牆, 本局檢具相關資料函請新北市政府本於權責卓處。		
現地照片			


	新建擋土牆
--	-------

變異點資訊

變遷期別	10805 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110805009	圖幅資訊	9722-4-041 烏來(四)
參考地籍	平廣段 3-177 號	變異點面積	2686.61 平方公尺
中心點坐標	E:301123.38 N:2753500.68		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2019/08/14)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2019/09/01)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/10/31
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況為清除雜草及設置木構造設施、石桌之情事，本局擬檢具相關資料函請新北市政府本於權責卓處		
現地照片			

第 10806 期中央管河川水庫變異（編號 21110806001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10806 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110806001	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	福山段 0632-0000 號	變異點面積	2968.1 平方公尺
中心點坐標	E:298634.77 N:2741473.20		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2019/09/09)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2019/10/22)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/11/29
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	本案為自行空拍已於 108 年 11 月 14 日水臺管字第 10802032600 號函查報至新北市政府，並訂於 108 年 12 月 27 日辦理會勘已釐清是否有違規事實		
現地照片			

變異點資訊



變遷期別	10806 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110806003	圖幅資訊	9722-4-019 樟空子
參考地籍	大舌湖段樟空子小段 0020-0001 號	變異點面積	1090.65 平方公尺
中心點坐標	E:322712.17 N:2762822.34		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/08/14) 		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/10/24) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/12/13
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 12 月 12 日現場勘查新北市坪林區大舌湖段樟空子小段 20-1 地號附近 (TWD97: X323543、Y2762619) 疑似變異地點，現況為茶園更新，本局函請坪林區公所於權責卓處。		
現地照片			

第 10806 期中央管河川水庫變異（編號 21110806005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10806 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110806005	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳
參考地籍	坪林段水柳腳小段 0223-0000 號	變異點面積	1159.29 平方公尺
中心點坐標	E:319637.20 N:2759823.31		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2019/07/27）		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2019/10/22）	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/12/12
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 12 月 6 日現場勘查新北市坪林區坪林段水柳腳小段 223 地號土地附近（TWD97：X320468、Y2759620）疑似變異地點，現況為建物，查案址於新及既存劃分日期(101 年 4 月 2 日)前航空影像即已存在建築物顯影，後續即依建築法及違章建築處理辦法等規定辦理。		
現地照片			


第 10806 期中央管河川水庫變異（編號 21110806006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10806 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110806006	圖幅資訊	9722-4-038 九芎林
參考地籍	(魚逮)魚堀段(魚逮)魚堀小段 377-5、377-6、377-7 號	變異點面積	1737.65 平方公尺
中心點坐標	E:319452.95 N:2756717.39		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2019/09/09)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2019/10/22)



彩色航照圖



電子地圖




回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/12/02
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 12 月 2 日現場勘查新北市坪林區(魚逮)魚堀段逮魚堀小段 377-5、377-6、377-7 地號附近 (TWD97: X320284、Y2756514) 疑似變異地點，現況為開挖整地及伐木，本局檢具相關資料函請新北市政府本於權責卓處。		

現地照片



第 10806 期中央管河川水庫變異（編號 21110806007）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10806 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110806007	圖幅資訊	9722-4-038 九芎林
參考地籍	(魚逮)魚堀段(魚逮)魚堀小段 378-20 號	變異點面積	1243.13 平方公尺
中心點坐標	E:319553.42 N:2756970.07		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/09/09)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/10/22)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/12/02
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	108 年 12 月 2 日現場勘查新北市坪林區(魚逮)魚堀段(魚逮)魚堀小段 378-20 地號土地附近 (TWD97: X320384、Y2756766) 疑似變異地點，現況為鋼板鋪設，前經新北市政府城鄉發展局於 107 年 10 月 29 日新北城開字第 1072012036 號函勸導在案(詳參考資料)，未於勸導函文核發日起兩個月內恢復原狀，本局檢具相關資料函請新北市政府本於權責卓處。		

現地照片

