




第 10909 期中央管河川水庫變異（編號 20410909003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10909 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410909003	圖幅資訊	9420-1-079 西螺
參考地籍	茄苳	變異點面積	1467.6 平方公尺
中心點坐標	E:196098.00 N:2633645.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/05/04)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/08/09)	
			
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第四河川局	查報日期	2020/09/22
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	1. 本案經前往現場勘查，係上個月巡防發現有遭傾到廢棄物，本局為防止再度遭傾倒，用消波塊阻絕通路所生之變異，附近河床未發現不法之情事。 2. 文陳閱後擬存查。		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	10911 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20210911004	圖幅資訊	9622-3-015 橫山
參考地籍	橫富 704 號	變異點面積	67084.33 平方公尺
中心點坐標	E:262477.00 N:2734946.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2020/07/20)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2020/10/07)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第二河川局	查報日期	2020/11/20
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	1. 為私有地棄埋廢棄物 2. 本局業於 109 年 6 月 2 日以水二管字第 10902033710 號函報台灣新竹地檢署偵辦		
現地照片			

