






第 109013 期中央管河川水庫變異（編號 203109013006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	109013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	203109013006	圖幅資訊	9521-4-089 后豐大橋
參考地籍	東浦北	變異點面積	814.25 平方公尺
中心點坐標	E:221474.59 N:2686253.89		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/11/17)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/12/13)	
			
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第三河川局	查報日期	2020/02/04
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	未經許可填土整地，已製作紀錄，依辦理後續事宜。		
現地照片			

第 10905 期中央管河川水庫變異（編號 21110905003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10905 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110905003	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍		變異點面積	1323.46 平方公尺
中心點坐標	E:303376.00 N:2755568.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/02/15) 		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/03/26) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2020/05/28
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況查有關建砌石擋土牆之情事		
現地照片			

第 10906 期中央管河川水庫變異（編號 21110906005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10906 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110906005	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	長福段 1051-0000 號	變異點面積	1730.7 平方公尺
中心點坐標	E:303391.00 N:2755601.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2020/03/26)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2020/05/09)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2020/07/09
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況違規砌石擋土牆二度施工，部分變更為水泥擋		
現地照片			

第 10907 期中央管河川水庫變異（編號 21110907002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10907 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110907002	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段灣潭小段	變異點面積	537.98 平方公尺
中心點坐標	E:303787.00 N:2759350.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2020/03/26)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2020/06/05)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2020/07/24
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現地勘查似有鋪設水泥地之情形		
現地照片			

第 109113 期中央管河川水庫變異（編號 202109113003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	109113 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202109113003	圖幅資訊	9522-2-036 鹿廚坑
參考地籍	下興 669 號	變異點面積	1330.75 平方公尺
中心點坐標	E:239225.00 N:2729645.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/10/07)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/10/26)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	2020/12/02
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	本案為苗栗縣頭份市下興段 669 號私有地附近為 9020-26（未登錄地），現況為土壤翻土痕跡，無發現行為人及機具！本案將錄案追蹤！		
現地照片			