


第 11001 期中央管河川水庫變異（編號 20311001011）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11001 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20311001011	圖幅資訊	9521-3-080 桐林
參考地籍	霧峰 2628_1 號	變異點面積	460.72 平方公尺
中心點坐標	E:222065.00 N:2662721.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/10/01) 		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/12/01) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第三河川局	查報日期	2021/01/29
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	已製作取締紀錄		
現地照片			

第 110023 期中央管河川水庫變異（編號 206110023008）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	110023 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	206110023008	圖幅資訊	9419-2-024 官田
參考地籍	社子 757 號	變異點面積	638.3 平方公尺
中心點坐標	E:182906.00 N:2564945.00		


前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2020/12/01)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/01/16)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	2021/03/03
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	經查為(官田溪)臺南市官田區社子段 757 地號，係民眾經官田區公所同意設置農業資材室，職等已於 110 年 01 月 20 日取締該地主，並限期 110 年 03 月 30 日前回復原狀。		
現地照片			

第 110033 期中央管河川水庫變異（編號 211110033001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	110033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110033001	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	福山段 0659-0000 號	變異點面積	760.19 平方公尺
中心點坐標	E:298043.00 N:2741075.00		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/01/13)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2021/02/24)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/04/28
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	現況疑似未經申請擅自搭建鐵皮屋，經查本案坐落於烏來區福山段 659 地號，係屬臺北水源特定區計畫之保安保護區，擬內會本局建管課本權責卓處。(文號:1100202109)		
現地照片			

第 110033 期中央管河川水庫變異（編號 211110033009）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	110033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110033009	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	長福段 0657-0000 號	變異點面積	450.23 平方公尺
中心點坐標	E:303790.00 N:2756510.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/01/13)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2021/02/21)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/04/14
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	因涉及違章建築，本案已移請本局建管課續處(文號:1100201312)		

現地照片



第 110043 期中央管河川水庫變異（編號 211110043004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	110043 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110043004	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	長福段 0654-0004 號	變異點面積	699.25 平方公尺
中心點坐標	E:303762.00 N:2756440.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/02/01)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2021/03/29)



彩色航照圖




電子地圖




回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/05/13
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	本案疑似未經申請擅自鋪設混凝土地坪及搭建鐵皮屋，涉及建築管理部分，已移請本局建管課本權責卓處(文號:1100201602)		
現地照片			

第 11005 期中央管河川水庫變異（編號 20311005004）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11005 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20311005004	圖幅資訊	9520-4-050 捷子灣
參考地籍		變異點面積	412.35 平方公尺
中心點坐標	E:223150.00 N:2643137.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/02/02)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/04/11)	
			
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第三河川局	查報日期	2021/05/24
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	本案屬舊有建物，前已清查已於河川區排管理系統違規行為排除列管編號 20904 辦理在案		
現地照片			

第 11005 期中央管河川水庫變異（編號 21011005002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11005 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011005002	圖幅資訊	9622-1-033 大尖湖
參考地籍		變異點面積	725.28 平方公尺
中心點坐標	E:280886.00 N:2756631.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/01/13) 		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/04/13) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/05/21
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	圍籬內有鐵皮屋違建及堆放雜物		
現地照片			

第 110073 期中央管河川水庫變異（編號 211110073001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	110073 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110073001	圖幅資訊	9622-1-080 喀博山 (二)
參考地籍	屯鹿段 0005-0008 號	變異點面積	598.7 平方公尺
中心點坐標	E:299993.00 N:2743791.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/03/11) 		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/06/16) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/08/11
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	經查本案土地為烏來區屯鹿段 5-8 地號土地，土地使用分區係屬變更臺北水源特定區計畫之保安保護區，現況有搭建鐵皮貨櫃屋情形，擬內會本局建管課本權責卓處。		


現地照片



第 110083 期中央管河川水庫變異（編號 211110083012）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110083 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110083012	圖幅資訊	9722-4-071 哪哮(三)
參考地籍	信賢段 0095-0000 號	變異點面積	593.56 平方公尺
中心點坐標	E:301018.00 N:2746481.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/05/14)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/07/26)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/08/30
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	現況疑似未經申請擅自搭建鐵皮屋，經查本案坐落於烏來區信賢段 95 地號，係屬臺北水源特定區計畫之保安保護區，擬內會本局建管課本權責卓處。		
現地照片			

第 11009 期中央管河川水庫變異（編號 21111009004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11009 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111009004	圖幅資訊	9722-1-013 太平
參考地籍	溪尾寮段溪尾寮小段 0059-0006 號	變異點面積	120.47 平方公尺
中心點坐標	E:331831.00 N:2762670.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/05/02） 		後期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2021/08/08） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/10/06
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	現況有疑似未經申請擅自搭建鐵皮屋情事，經查案址位於新北市雙溪區溪尾寮段溪尾寮小段 59-5、59-6 地號土地附近，土地使用分區屬「臺北水源特定區計畫」之保安保護區，擬內會本局建管課本權責卓處。		

現地照片

