

第 111013 期中央管河川水庫變異（編號 210111013003）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	111013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210111013003	圖幅資訊	9622-1-026 橫溪
參考地籍		變異點面積	4669.8 平方公尺
中心點坐標	E:290011.00 N:2760277.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/11/21)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/28)	
			
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2022/01/28
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	裕成工業(股)公司於場區內作業。		
現地照片			

第 111013 期中央管河川水庫變異（編號 210111013004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210111013004	圖幅資訊	9622-1-026 橫溪
參考地籍		變異點面積	933.29 平方公尺
中心點坐標	E:289508.00 N:2759721.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/11/21) 		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/28) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2022/01/28
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	堆置級配原料。		
現地照片			

第 111013 期中央管河川水庫變異（編號 211111013001）查證回報成果

變異點資訊


變遷期別	111013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111013001	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	大粗坑段九芎坑小段 0033-0001 號	變異點面積	975.67 平方公尺
中心點坐標	E:323943.00 N:2761118.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/09/09）		後期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2021/12/16）	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/02/21
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		
現地照片			

第 111013 期中央管河川水庫變異（編號 211111013003）查證回報成果


變異點資訊

變遷期別	111013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111013003	圖幅資訊	9722-4-030 厚德岡坑
參考地籍	厚德岡坑段東坑小段 0012-0006 號	變異點面積	3265.45 平方公尺
中心點坐標	E:324339.00 N:2758387.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/09/09) 		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/16) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/02/17
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		
現地照片			




第 111013 期中央管河川水庫變異（編號 211111013004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111013004	圖幅資訊	9722-4-030 厚德岡坑
參考地籍	厚德岡坑段東坑小段 0002-0009 號	變異點面積	1923.24 平方公尺
中心點坐標	E:324650.00 N:2758557.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/11/05)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/16)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/02/17
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	因現況山坡陡峭，人力無法到達，擬於後續安排空拍機現場勘查。		

現地照片



第 11105 期中央管河川水庫變異（編號 21111105006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11105 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111105006	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段小粗坑小段 0122-0000 號	變異點面積	438.06 平方公尺
中心點坐標	E:304111.00 N:2758773.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/16)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/12)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/05/24
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經會勘農業局表示現場鋪設水泥及新增結構物，後續由新北市政府卓處。(1110201361)		
現地照片			


第 111053 期中央管河川水庫變異（編號 211111053003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	111053 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111053003	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	濛濛谷段 0529-0000 號	變異點面積	258.59 平方公尺
中心點坐標	E:303968.00 N:2757479.00		


前期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2022/03/15）




後期衛星影像（SPOT6）


拍攝日期（2022/04/26）



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/06/10
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	民眾於現場搭棚，是否屬許可申請，擬移請建管單位卓處。		
現地照片			

第 11107 期中央管河川水庫變異（編號 2111107005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11107 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111107005	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	蘭溪段 1555-0000 號	變異點面積	814.29 平方公尺
中心點坐標	E:305078.00 N:2758681.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/12) 		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/24) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/08
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經現場勘查已鋪設水泥鋪面，是否違反規定擬查報新北市政府		
現地照片			

第 111073 期中央管河川水庫變異（編號 211111073005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	111073 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111073005	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	大舌湖段乾溪小段 0049-0009 號	變異點面積	6535.1 平方公尺
中心點坐標	E:324791.00 N:2762806.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/04/10)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/06/24)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/05
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		

現地照片




第 111073 期中央管河川水庫變異（編號 211111073007）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	111073 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111073007	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳
參考地籍	鯉魚堀段鯉魚堀小段 0254-0016 號	變異點面積	424.37 平方公尺
中心點坐標	E:319479.00 N:2757789.00		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/04/10)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/06/24)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/12
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉及茶園更新情事，已發函請坪林區公所本權責卓處。		
現地照片			

第 111073 期中央管河川水庫變異（編號 211111073009）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111073 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111073009	圖幅資訊	9722-4-030 厚德岡坑
參考地籍	厚德岡坑段東坑小段 0012-0006 號	變異點面積	3094.27 平方公尺
中心點坐標	E:324338.00 N:2758385.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/02/26） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/06/24） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/12
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉及茶園更新情事，已發函請坪林區公所本權責卓處。		
現地照片			

第 111083 期中央管河川水庫變異（編號 211111083002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	111083 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111083002	圖幅資訊	9722-4-019 樟空子
參考地籍	大粗坑段大粗坑小段 0190-0017 號	變異點面積	3705.59 平方公尺
中心點坐標	E:322104.00 N:2761723.00		

前期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2022/04/10）



後期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2022/07/21）



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/09/20
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉嫌茶園更新案，擬函請新北市坪林區公所本權責卓處。		

現地照片



第 11109 期中央管河川水庫變異（編號 21111109003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11109 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111109003	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	大粗坑段九芎坑小段 0025-0021 號	變異點面積	5724.14 平方公尺
中心點坐標	E:323751.00 N:2761504.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/04/10）		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/08/06）	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/09/20
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉嫌茶園更新案，擬函請新北市坪林區公所本權責卓處。		
現地照片			


第 11109 期中央管河川水庫變異（編號 21111109004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11109 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111109004	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	直潭段塗潭小段 0006-0000 號	變異點面積	225.71 平方公尺
中心點坐標	E:301897.00 N:2759782.00		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/06/24)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/08/06)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊


權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/09/28
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經現場勘查有新設矮牆及部分鋪面更新，擬查報新北市政府		
現地照片			

第 11109 期中央管河川水庫變異（編號 21111109005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11109 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111109005	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	直潭段塗潭小段 0073-0000 號	變異點面積	1929.59 平方公尺
中心點坐標	E:302419.00 N:2759103.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/24) 		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/08/06) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/10/11
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經空拍現場疑似未經許可鋪設水泥鋪面，已查報新北市政府。		
現地照片			

第 11109 期中央管河川水庫變異（編號 21111109015）查證回報成果


變異點資訊

變遷期別	11109 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111109015	圖幅資訊	9722-4-039 石槽
參考地籍	九芎林段石礮小段 0007-0000 號	變異點面積	1160.37 平方公尺
中心點坐標	E:320957.00 N:2756116.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/04/10） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/08/06） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/09/26
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		
現地照片			

第 11110 期中央管河川水庫變異（編號 21111110006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11110 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111110006	圖幅資訊	9722-4-030 厚德岡坑
參考地籍	厚德岡坑段籐寮坑小段 0027-0019 號	變異點面積	4526.53 平方公尺
中心點坐標	E:323663.00 N:2758653.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/06/22） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/09/08） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/10/26
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		
現地照片			

第 11110 期中央管河川水庫變異（編號 21111110007）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11110 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111110007	圖幅資訊	9722-4-038 九芎林
參考地籍	鯉魚堀段鯉魚堀小段 0449-0006 號	變異點面積	6296.64 平方公尺
中心點坐標	E:319755.00 N:2756898.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/07/11） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/09/08） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/10/26
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		
現地照片			


第 111113 期中央管河川水庫變異（編號 211111113001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	111113 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111113001	圖幅資訊	9622-1-040 大區田
參考地籍	秀岡一段 0018-0000 號	變異點面積	6876.86 平方公尺
中心點坐標	E:300037.00 N:2756316.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/09/08)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/10/26)



彩色航照圖






電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/12/05
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查未經許可機械除草，是否涉及改變地形地貌，擬查報新北市政府		
現地照片			

第 11112 期中央管河川水庫變異（編號 21111112001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11112 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111112001	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	新潭段 0119-0000 號	變異點面積	614.15 平方公尺
中心點坐標	E:302562.00 N:2758714.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/08/06） 		後期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2022/11/12） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/12/14
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	因無法進入，擬於後續安排空拍機現場勘查。		
現地照片			