

第 111023 期中央管河川水庫變異（編號 211111023001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111023 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111023001	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	福山段 0659-0000 號	變異點面積	598.13 平方公尺
中心點坐標	E:298039.00 N:2741072.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/12/03)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/01/16)	
			
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/03/04
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	位於台北水源定區計畫內土地，移請本局建管課處理。		
現地照片			




第 11105 期中央管河川水庫變異（編號 2111105002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11105 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111105002	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	羅培段 0069-0000 號	變異點面積	135.44 平方公尺
中心點坐標	E:299039.00 N:2743168.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/16)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/04/06)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/05/25
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	1110809 巡查紀錄表涉及結構物部分移請本局建管課處理		
現地照片			

第 11105 期中央管河川水庫變異（編號 21111105008）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11105 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111105008	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	濛濛谷段	變異點面積	291.02 平方公尺
中心點坐標	E:303239.00 N:2756938.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/16)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/12)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/05/25
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	於 111/7/12 飛空拍機拍攝疑似白色屋頂，已於巡查紀錄表移請建管單位續處。		
現地照片			

第 11105 期中央管河川水庫變異（編號 2111105011）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11105 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111105011	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	梅花湖段 0356-0000 號	變異點面積	447.42 平方公尺
中心點坐標	E:304691.00 N:2757373.00		
前期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2021/12/16） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/04/12） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/05/24
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	111.07.19 新北拆拆一字第 1113266615 號函業以新北拆認二字第 1113243540 號認定違章建築在案		
現地照片			


第 111053 期中央管河川水庫變異（編號 211111053001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	111053 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111053001	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	直潭段礮窟小段 0103-0004 號	變異點面積	163.41 平方公尺
中心點坐標	E:301354.00 N:2757673.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/03/15)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/04/24)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/06/10
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	已於 111.6.8 巡查紀錄移請建管課續處。		

現地照片



第 11107 期中央管河川水庫變異（編號 21111107004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11107 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111107004	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	福山段 0514-0000 號	變異點面積	238.06 平方公尺
中心點坐標	E:299795.00 N:2741189.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/03/14)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/06/23)



彩色航照圖





電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/17
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	移請建管管理機關處理。		
現地照片			

第 11108 期中央管河川水庫變異（編號 21011108004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11108 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011108004	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段灣潭小段 263-32 號	變異點面積	270.88 平方公尺
中心點坐標	E:303698.00 N:2759313.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/04/12）		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/07/11）	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2022/08/19
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	灣潭路新北市路燈定位編號第 141322 號對面，遭人未經許可，放置貨櫃屋搭蓋鐵皮頂棚。		
現地照片			


第 11108 期中央管河川水庫變異（編號 2111108004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11108 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111108004	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段灣潭小段 0263-0032 號	變異點面積	270.88 平方公尺
中心點坐標	E:303698.00 N:2759313.00		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/04/12)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/07/11)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/09/13
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	經現勘有結構物，位於變更新店水源特定區計畫範圍，擬查報新北市政府		

現地照片



第 11109 期中央管河川水庫變異（編號 21111109002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11109 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111109002	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	福山段 0423-0000 號	變異點面積	243.56 平方公尺
中心點坐標	E:300034.00 N:2741234.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/06/23)



後期衛星影像 (SPOT6)


拍攝日期 (2022/08/11)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/10/04
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	經現場勘查疑為新設棚架，(9/29 巡查紀錄表)涉及建物管理移請本局建管課續處。		
現地照片			

第 11109 期中央管河川水庫變異（編號 21111109017）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	11109 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111109017	圖幅資訊	9722-1-003 料角坑
參考地籍	料角坑段料角坑小段 0077-0000 號	變異點面積	523.08 平方公尺
中心點坐標	E:331864.00 N:2763663.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/06/24） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/08/06） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/09/22
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	現況有疑似未經申請擅自興建鐵皮構造物、鋪設水泥鋪面及施作擋土措施，涉及違章部分已移請本局建管課卓處，其他涉嫌土地使用違規部分，函請新北市政府本職權卓處。		

現地照片



第 111103 期中央管河川水庫變異（編號 211111103002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	111103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111103002	圖幅資訊	9722-1-023 烏山
參考地籍	烏山段灣潭小段 0108-0000 號	變異點面積	3684.35 平方公尺
中心點坐標	E:331087.00 N:2758471.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/08/06）		後期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2022/09/23）	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/11/04
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	現況有疑似未經申請設置鐵皮圍籬及興建鐵皮構造物等情事，是否涉及違章部分，移請建管課本於權責卓處。		
現地照片			

第 111103 期中央管河川水庫變異（編號 211111103003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	111103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111103003	圖幅資訊	9722-1-024 三分二
參考地籍	虎豹潭段 0093-0000 號	變異點面積	363.99 平方公尺
中心點坐標	E:333520.00 N:2759103.00		

前期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2022/09/08）




後期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2022/09/23）



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/11/04
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	現況有疑似未經申請搭建鐵皮棚架等情事，是否涉及違章部分，移請建管課本於權責卓處。		
現地照片			

