


第 11201 期中央管河川水庫變異（編號 21411201001）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	11201 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21411201001	圖幅資訊	9521-1-054 水流東
參考地籍	景山段	變異點面積	808.88 平方公尺
中心點坐標	E:234234.00 N:2693899.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/11/10)



後期衛星影像 (SPOT7)


拍攝日期 (2022/12/10)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	中區水資源分署鯉管中心	查報日期	2023/02/04
查證結果	違規	變異類型	其他

內容描述 因鄰地開挖整地，界址不明，經現場勘查有裸露情形。

現地照片



第 112013 期中央管河川水庫變異（編號 211112013003）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	112013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112013003	圖幅資訊	9722-4-025 竹坑
參考地籍	小格頭段竹坑小段 0322-0000 號	變異點面積	2125.52 平方公尺
中心點坐標	E:311744.00 N:2758678.00		

<p>前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/09/08)</p> 	<p>後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/12/22)</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>彩色航照圖</p> 	<p>電子地圖</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/02/07
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查該土地所有權，新北市政府農業局係為管理機關，已函請該局派員勘查並提供其相關資料及照片，以利後續回報作業。(本局 112 年 2 月 7 日水臺管字第 11202001470 號)		
現地照片			

第 112013 期中央管河川水庫變異（編號 21112013006）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	112013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21112013006	圖幅資訊	9722-4-038 九芎林
參考地籍	鱸魚堀段鱸魚堀小段 0378-0066 號	變異點面積	3149.74 平方公尺
中心點坐標	E:319185.00 N:2757026.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/09/08)



後期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2022/12/22)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/02/07
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		

現地照片



第 112013 期中央管河川水庫變異（編號 211112013007）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	112013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112013007	圖幅資訊	9722-4-044 孝義(一)
參考地籍	火燒樟段 0290-0001 號	變異點面積	2642.67 平方公尺
中心點坐標	E:308978.00 N:2754398.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/09/08)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/12/22)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/02/07
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查該土地所有權，財政部國有財產署係為管理機關，已函請該署派員勘查並提供其相關資料及照片，以利後續回報作業。(本局 112 年 2 月 7 日水臺管字第 11202001480 號)		
現地照片			

**變異點資訊**

變遷期別	112013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112013008	圖幅資訊	9722-4-044 孝義(一)
參考地籍	火燒樟段 0308-0000 號	變異點面積	1571.32 平方公尺
中心點坐標	E:309325.00 N:2754582.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/09/08)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/12/22)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/02/07
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查該土地所有權，財政部國有財產署係為管理機關，已函請該署派員勘查並提供其相關資料及照片，以利後續回報作業。(本局 112 年 2 月 7 日水臺管字第 11202001480 號)		
現地照片			

第 112013 期中央管河川水庫變異（編號 21112013009）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	112013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21112013009	圖幅資訊	9722-4-044 孝義(一)
參考地籍	火燒樟段 0320-0001 號	變異點面積	824.83 平方公尺
中心點坐標	E:309466.00 N:2754320.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/09/08)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/12/22)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/02/07
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查該土地所有權，財政部國有財產署係為管理機關，已函請該署派員勘查並提供其相關資料及照片，以利後續回報作業。(本局 112 年 2 月 7 日水臺管字第 11202001480 號)		
現地照片			

第 11202 期中央管河川水庫變異（編號 2111202006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111202006	圖幅資訊	9722-4-030 厚德岡坑
參考地籍	厚德岡坑段東坑小段 0002-0009 號	變異點面積	4279.03 平方公尺
中心點坐標	E:324672.00 N:2758553.00		

前期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2022/12/22)




後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/01/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/03/02
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況涉及茶園更新情事，擬函請坪林區公所本權責卓處。		
現地照片			

第 11202 期中央管河川水庫變異（編號 2111202007）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	11202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111202007	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	長福段 0286-0000 號	變異點面積	3418.12 平方公尺
中心點坐標	E:303791.00 N:2756462.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/11/12)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/01/14)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/03/10
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	已由新北市新店區公所訂於 112 年 3 月 24 日上午 9 時 30 分於廣興路 60 巷 8 弄口集合辦理現場勘查(文號 1125301033 )		
現地照片			

第 112023 期中央管河川水庫變異（編號 202112023010）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	112023 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202112023010	圖幅資訊	9622-3-015 橫山
參考地籍	新庄 11 號	變異點面積	2996.36 平方公尺
中心點坐標	E:261866.00 N:2735145.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/12/22)




後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/01/30)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	第二河川分署	查報日期	2023/02/24
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	搭設露營帳棚		
現地照片			

第 11203 期中央管河川水庫變異 ( 編號 21111203001 ) 查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	11203 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111203001	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	大舌湖段乾溪小段 0049-0009 號	變異點面積	6385.62 平方公尺
中心點坐標	E:324785.00 N:2762807.00		


前期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2022/12/22)




後期衛星影像 (Sentinel-2)

拍攝日期 (2023/02/09)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/03/28
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		

現地照片



第 11203 期中央管河川水庫變異 (編號 21111203003) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11203 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111203003	圖幅資訊	9722-4-038 九芎林
參考地籍	鱸魚堀段鱸魚堀小段 0446-0007 號	變異點面積	2698.09 平方公尺
中心點坐標	E:319679.00 N:2756245.00		


前期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2022/12/22)




後期衛星影像 (Sentinel-2)

拍攝日期 (2023/02/09)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/03/27
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		
現地照片			

第 112033 期中央管河川水庫變異（編號 211112033005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	112033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112033005	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段直潭小段 0200-0001 號	變異點面積	332.92 平方公尺
中心點坐標	E:303898.00 N:2759422.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/12/22)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/02/28)



彩色航照圖



電子地圖




回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/04/24
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	私人土地推置工程鐵架		
現地照片			

第 11204 期中央管河川水庫變異（編號 2111204001）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	11204 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111204001	圖幅資訊	9622-1-070 喀博山 (一)
參考地籍	信賢段 0374-0000 號	變異點面積	3521.24 平方公尺
中心點坐標	E:300482.00 N:2746954.00		

<p>前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2023/01/12)</p> 	<p>後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2023/03/10)</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>彩色航照圖</p> 	<p>電子地圖</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/05/04
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	私有土地，未能進入，另辦會勘		
現地照片			

第 11204 期中央管河川水庫變異（編號 2111204014）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	11204 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111204014	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳
參考地籍	大林段 0533-0000 號	變異點面積	1808.5 平方公尺
中心點坐標	E:320007.00 N:2758087.00		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/01/14)




後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2023/03/15)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/04/20
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		
現地照片			

第 11204 期中央管河川水庫變異（編號 21111204016）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	11204 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111204016	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	長福段 1051-0000 號	變異點面積	883.69 平方公尺
中心點坐標	E:303364.00 N:2755613.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/11/12)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2023/03/10)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/09/01
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	私有土地，將飛空拍機確認		

現地照片



第 11204 期中央管河川水庫變異（編號 2111204018）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	11204 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111204018	圖幅資訊	9722-4-039 石槽
參考地籍	九芎林段鶯子瀨小段 0041-0019 號	變異點面積	1980.71 平方公尺
中心點坐標	E:320991.00 N:2756850.00		

前期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2022/12/22)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2023/03/15)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/04/20
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		
現地照片			

第 11204 期中央管河川水庫變異（編號 21111204019）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11204 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111204019	圖幅資訊	9722-1-004 破子寮
參考地籍	大平段大平小段 0066-0000 號	變異點面積	978.53 平方公尺
中心點坐標	E:333963.00 N:2763605.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/01/14)




後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2023/03/15)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊


權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/05/09
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況有大面積鋪設碎石，是否涉及土地使用違規情事，擬函請新北市政府本權責卓處。		
現地照片			

**變異點資訊**

變遷期別	112043 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21112043005	圖幅資訊	9722-4-061 哪哮(四)
參考地籍	信賢段 0326-0000 號	變異點面積	435.7 平方公尺
中心點坐標	E:301825.00 N:2747949.00		


前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2023/01/12)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2023/03/17)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**


權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/05/17
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	私有土地，未能進入，另辦會勘		
現地照片			

**變異點資訊**

變遷期別	11205 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111205003	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	思源段 0104-0000 號	變異點面積	181.62 平方公尺
中心點坐標	E:302033.00 N:2759863.00		


前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2023/03/10)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/04/11)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/05/24
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	疑似雜物堆置		

現地照片




第 11205 期中央管河川水庫變異 (編號 2111205006) 查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	11205 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111205006	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段灣潭小段 0281-0000 號	變異點面積	123.11 平方公尺
中心點坐標	E:303623.00 N:2759343.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2023/03/10)



後期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2023/04/11)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/05/30
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	混凝土鋪面		
現地照片			

第 11205 期中央管河川水庫變異 (編號 2111205011) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11205 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111205011	圖幅資訊	9722-4-041 烏來(四)
參考地籍	平廣段 0012-0000 號	變異點面積	4024.57 平方公尺
中心點坐標	E:300660.00 N:2753124.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/02/28)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/04/11)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/06/15
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	行政院農業委員會林務局管理土地，業已於 112 年 5 月 31 日水臺管字第 11202008550 號惠請該局派員勘查。		

現地照片



第 112053 期中央管河川水庫變異（編號 211112053003）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	112053 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112053003	圖幅資訊	9722-4-019 樟空子
參考地籍	大粗坑段大粗坑小段 0190-0017 號	變異點面積	1523.21 平方公尺
中心點坐標	E:322055.00 N:2761735.00		

前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2023/03/10) 	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/04/18) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

彩色航照圖 	電子地圖 
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/06/09
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		
現地照片			

**變異點資訊**

變遷期別	112053 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112053004	圖幅資訊	9722-4-019 樟空子
參考地籍	大粗坑段大粗坑小段 0106-0016 號	變異點面積	2412.04 平方公尺
中心點坐標	E:321954.00 N:2760872.00		

前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2023/03/17) 	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/04/18) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

彩色航照圖 	電子地圖 
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/06/09
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	因現況人力無法到達，將擇期採 UAV 空拍現勘。		
現地照片			


第 112053 期中央管河川水庫變異（編號 21112053009）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	112053 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21112053009	圖幅資訊	9722-4-052 烏來(二)
參考地籍	西羅岸段 1183-0004 號	變異點面積	1050.76 平方公尺
中心點坐標	E:304058.00 N:2750633.00		


前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2023/03/10)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/04/16)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/06/06
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	疑似違章		

現地照片



**變異點資訊**

變遷期別	112063 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112063001	圖幅資訊	9622-1-030 二叭子
參考地籍	華城二段 0526-0000 號	變異點面積	145.86 平方公尺
中心點坐標	E:300291.00 N:2758113.00		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/04/11)



後期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2023/05/27)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/06/30
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	鐵棚		

現地照片




**變異點資訊**

變遷期別	112063 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112063002	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	思源段 0116-0000 號	變異點面積	1559.77 平方公尺
中心點坐標	E:302031.00 N:2759791.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/04/16)



後期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2023/05/27)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/06/29
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	混凝土鋪面		

現地照片




第 112063 期中央管河川水庫變異（編號 21112063009）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	112063 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21112063009	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段灣潭小段 0217-0002 號	變異點面積	845.52 平方公尺
中心點坐標	E:303767.00 N:2759478.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/04/11)



後期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2023/05/27)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/07/06
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	堆置鷹架		
現地照片			

**變異點資訊**

變遷期別	112063 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112063018	圖幅資訊	9722-4-041 烏來(四)
參考地籍	平廣段 0003-0019 號	變異點面積	1495.2 平方公尺
中心點坐標	E:301140.00 N:2753031.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2023/03/10)




後期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2023/05/27)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/07/21
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	位置人員無法到達，函轉權管機關林務局本權責卓處。		
現地照片			

第 112073 期中央管河川水庫變異（編號 211112073001）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	112073 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112073001	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	思源段 0116-0000 號	變異點面積	320.88 平方公尺
中心點坐標	E:302024.00 N:2759791.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/06/07)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/06/24)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/07/27
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	混凝土鋪面		

現地照片



第 11208 期中央管河川水庫變異（編號 2111208001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11208 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111208001	圖幅資訊	9722-4-019 樟空子
參考地籍	大舌湖段樟空子小段 0065-0025 號	變異點面積	2276.34 平方公尺
中心點坐標	E:322323.00 N:2762712.00		

前期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2023/05/27)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/07/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/09/12
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經本局現場勘查，現況有疑似未經申請擅自開挖整地及施作擋土措施，將函請新北市政府本於權責卓處。		

現地照片



第 112093 期中央管河川水庫變異（編號 211112093003）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	112093 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112093003	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	思源段 0116-0000 號	變異點面積	472.05 平方公尺
中心點坐標	E:302045.00 N:2759797.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/07/14)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/08/19)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/09/28
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	整地		

現地照片




第 112093 期中央管河川水庫變異（編號 211112093005）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	112093 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112093005	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段灣潭小段 0217-0001 號	變異點面積	807.91 平方公尺
中心點坐標	E:303760.00 N:2759505.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/07/14)



後期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2023/08/19)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/09/28
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	堆置鷹架		
現地照片	A photograph of a structure made of corrugated metal sheets, likely a temporary structure or a structure under construction. The structure is located in a rural area with some vegetation in the background.		

第 112093 期中央管河川水庫變異（編號 21112093006）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	112093 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21112093006	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段小粗坑小段 0145-0000 號	變異點面積	343.98 平方公尺
中心點坐標	E:304135.00 N:2758505.00		

前期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2023/05/27)



後期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2023/08/19)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/09/28
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	鋼構平台		
現地照片			

第 112093 期中央管河川水庫變異 (編號 21112093007) 查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	112093 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21112093007	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段小粗坑小段 0088-0008 號	變異點面積	393.48 平方公尺
中心點坐標	E:304271.00 N:2758881.00		

前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/07/14) 	後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2023/08/19) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

彩色航照圖 	電子地圖 
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/10/19
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	疑似蓄水設施		
現地照片			


第 112103 期中央管河川水庫變異（編號 21112103004）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	112103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21112103004	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段灣潭小段 0217-0003 號	變異點面積	238.54 平方公尺
中心點坐標	E:303775.00 N:2759407.00		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/09/12)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/09/21)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/11/06
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	堆置鷹架		
現地照片			


第 11211 期中央管河川水庫變異（編號 2111211003）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	11211 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111211003	圖幅資訊	9722-4-042 烏來(一)
參考地籍	栗子園段 0004-0000 號	變異點面積	1008.07 平方公尺
中心點坐標	E:304013.00 N:2754247.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/09/12)



後期衛星影像 (SPOT6)


拍攝日期 (2023/10/12)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/11/23
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	位置人員無法到達，函轉權管機關農業部林業及自然保育署本權責卓處。		
現地照片			

第 11212 期中央管河川水庫變異（編號 2111212018）查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	11212 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111212018	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	松林段 0441-0000 號	變異點面積	142.03 平方公尺
中心點坐標	E:303523.00 N:2756277.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/09/12)



後期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2023/11/04)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/12/15
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	混凝土鋪面及蓄水設施		
現地照片			