

第 112013 期中央管河川水庫變異（編號 205112013005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	112013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	205112013005	圖幅資訊	9419-1-028 檳榔樹角
參考地籍		變異點面積	2038.81 平方公尺
中心點坐標	E:191896.00 N:2592236.00		

前期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2022/11/07）




後期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2022/12/08）



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第五河川分署	查報日期	2023/02/01
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	種植、放置雜物等。		

現地照片



第 11202 期中央管河川水庫變異（編號 20511202003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20511202003	圖幅資訊	9419-1-028 檳榔樹角
參考地籍	中庄段 524 號	變異點面積	1592.75 平方公尺
中心點坐標	E:191885.00 N:2592237.00		

前期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2022/12/08）



後期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2023/01/08）



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第五河川分署	查報日期	2023/03/01
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	占用國土案件，已移送司法機關偵辦中。		
現地照片			