



第 11202 期中央管河川水庫變異（編號 21111202001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111202001	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	羅蘭段 0099-0000 號	變異點面積	2438.02 平方公尺
中心點坐標	E:299501.00 N:2741113.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/11/29)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/01/14)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/03/10
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	本局建管課已發文勒令停工(112 年 3 月 1 日水臺建字第 11201004860 號函)		



現地照片




第 112023 期中央管河川水庫變異（編號 211112023003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	112023 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112023003	圖幅資訊	9722-4-061 哪哮(四)
參考地籍	信賢段 0244-0001 號	變異點面積	1080.93 平方公尺
中心點坐標	E:301489.00 N:2747172.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2023/01/12)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2023/01/30)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/03/25
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	疑似新增鐵皮屋違建。已移建管課卓處。		
現地照片			


第 11205 期中央管河川水庫變異（編號 20211205001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11205 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20211205001	圖幅資訊	9522-2-049 大南埔
參考地籍	北埔 4_174 號	變異點面積	931.61 平方公尺
中心點坐標	E:246106.00 N:2726641.00		
前期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2023/03/10） 		後期衛星影像（Pleiades） 拍攝日期（2023/04/03） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第二河川分署	查報日期	2023/05/25
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	1. 經查北埔段 174-4 私有地, 現況為地面雜草清除，無明顯違反水利法之情事。 2. 經查疑似為北埔段 196-17 本局土地上搭設鐵皮涼亭及放置車廂。		
現地照片			

第 11205 期中央管河川水庫變異（編號 21111205012）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11205 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111205012	圖幅資訊	9722-4-052 烏來(二)
參考地籍	西羅岸段 1183-0004 號	變異點面積	791.93 平方公尺
中心點坐標	E:304053.00 N:2750631.00		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2023/01/30)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/04/11)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/05/24
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	疑似新設設施		
現地照片			

第 112063 期中央管河川水庫變異（編號 211112063015）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	112063 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112063015	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	梅花湖段 0450-0000 號	變異點面積	87.33 平方公尺
中心點坐標	E:304440.00 N:2757326.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2023/04/18） 		後期衛星影像（Pleiades） 拍攝日期（2023/05/27） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/07/06
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	現場設置貨櫃屋		
現地照片			

第 112083 期中央管河川水庫變異（編號 211112083001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	112083 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112083001	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	濛濛谷段 0283-0000 號	變異點面積	690.65 平方公尺
中心點坐標	E:304296.00 N:2757635.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2023/06/24） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2023/07/14） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/09/01
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	鐵皮平房		

現地照片



第 11209 期中央管河川水庫變異（編號 21111209001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11209 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111209001	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳
參考地籍	大林段 0341-0000 號	變異點面積	3573.36 平方公尺
中心點坐標	E:319702.00 N:2758151.00		


前期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2023/05/27)



後期衛星影像 (Sentinel-2)

拍攝日期 (2023/08/13)



彩色航照圖



電子地圖




回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/09/26
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	本案前經本分署 111 年 10 月 28 日水臺管字第 11102023000 號函查報在案，本分署今日巡查現場勘查，現況續有疑似未經申請擅自興建鐵皮構造物及設置鐵皮貨櫃等新增違規行為，涉及土地違規使用部分，將函請新北市政府本權責卓處。有關違章部分，將併同查報新北市政府之函文，將相關電子資料敬會建管科本於權責卓處。		

現地照片



變異點資訊			
變遷期別	11210 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111210002	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	福山段 0653-0000 號	變異點面積	182.2 平方公尺
中心點坐標	E:298395.00 N:2741304.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/08/19)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/09/14)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/10/31
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	疑似違建		
現地照片			

第 11212 期中央管河川水庫變異（編號 21111212003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11212 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111212003	圖幅資訊	9722-4-019 樟空子
參考地籍	大舌湖段大舌湖小段 0176-0053 號	變異點面積	1310.35 平方公尺
中心點坐標	E:323041.00 N:2762438.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/06/02) 		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2023/11/04) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/12/21
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	現況有疑似未經申請擅自於地坪鋪設碎石、設置貨櫃屋等情事，有關貨櫃屋是否涉及建管部分，擬敬會建管科本權責卓處；其他涉嫌土地使用違規部分，將函請新北市政府本權責卓處。		

現地照片

