

第 113033 期中央管河川水庫變異（編號 205113033005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	113033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	205113033005	圖幅資訊	9419-1-029 三界埔
中心點坐標	E:194068.00 N:2592079.00	變異點面積	2183.27 平方公尺
參考地籍	新三界埔段 2816 號		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2024/01/17)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2024/02/17)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第五河川分署	查報日期	2024/03/28
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	本為廢棄物案件，本分署早已於 1 月 31 日發現變異，當時即通報嘉義縣環保局及當地派出所前往查察，案件目前由嘉義縣環保局查辦中。		
現地照片			

第 113063 期中央管河川水庫變異（編號 211113063015）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113063 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211113063015	圖幅資訊	9722-1-012 羣箕湖
中心點坐標	E:329534.00 N:2761396.00	變異點面積	263.84 平方公尺
參考地籍	料角坑段畚箕湖小段 0033-0000 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/03/21)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/06/12)	
彩色航照圖		電子地圖	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2024/09/02
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	現況有疑似未經申請擅自堆置廢棄物，將函請新北市政府本權責卓處。		
現地照片			

第 113083 期中央管河川水庫變異（編號 211113083005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113083 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211113083005	圖幅資訊	9722-4-043 孝義(四)
中心點坐標	E:306805.00 N:2753420.00	變異點面積	1017.62 平方公尺
參考地籍	龜山段大粗坑小段 0075-0091 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/07/03)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/08/04)	
彩色航照圖		電子地圖	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2024/09/03
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	疑似傾倒營建廢棄物		
現地照片			

