

第 114033 期中央管河川水庫變異（編號 211114033011）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	114033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211114033011	圖幅資訊	9722-4-039 石槽
中心點坐標	E:320718.00 N:2755882.00	變異點面積	595.29 平方公尺
參考地籍	保安段 0352-0000 號		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2025/02/15)



後期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2025/02/28)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/04/02
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	本日現勘坪林區保安段 352 地號土地附近，現況有疑似未經申請擅自興建鐵皮構造物情事，有關建物違規情事已簽請建管課卓處。(詳文號:1140200617)		
現地照片			

第 11410 期中央管河川水庫變異（編號 21111410009）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11410 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111410009	圖幅資訊	9722-4-042 烏來(一)
中心點坐標	E:304719.00 N:2752624.00	變異點面積	820.1 平方公尺
參考地籍	嘎佑段 0875-0000 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/14)			
後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/25)			
彩色航照圖			
電子地圖			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/10/20
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	經本日現勘烏來區嘎佑段 875 地號土地附近，現況土地為除草行為，另有疑似未經申請擅自搭建鋼棚架情事，有關建物違規情事已簽請建管課卓處。(詳文號:1140201822)		

現地照片

