



第 951202 期中央管河川水庫變異（編號 205951201010）查證回報成果

變異點資訊


變遷期別	951202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	205951201010	圖幅資訊	9420-2-069 中林
參考地籍	好收-竹圍后	變異點面積	352 平方公尺
中心點坐標			
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2006/11/17) 		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2006/12/20) 	
彩色航照圖		電子地圖	

回報資訊

權責單位	第五河川局	查報日期	03/05/2007
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	原有竹園廢，並栽植新竹苗。		
現地照片	 原有竹園廢，並栽植新...		

第 960501 期中央管河川水庫變異（編號 206960501001）查證回報成果

變異點資訊

變異點資訊			
變遷期別	960501 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	206960501001	圖幅資訊	9418-4-038 白砂崙
參考地籍	台南市南區同安段未登錄土地號	變異點面積	290.72 平方公尺
中心點坐標			
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2007/04/09) 		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2007/05/10) 	
彩色航照圖		電子地圖	
回報資訊			
權責單位	第六河川局	查報日期	05/28/2007
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	台南市同安段河川區域內舊有漁塭塹堤除草整地		
現地照片	 舊有漁塭塹堤及池底鋤草整地		