


第 971100 期中央管河川水庫變異（編號 204971100006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	971100 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	204971100006	圖幅資訊	9520-4-088 江西山林
參考地籍	南投縣竹山鎮東埔蚋溪江西林段	變異點面積	1796 平方公尺
中心點坐標	E:217828.57 N:2632428.11		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/09/21)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/11/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	12/19/2008
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	將原水池整理。		

現地照片



mtk 11 底層上方明色泥塊堆積處一處

第 971100 期中央管河川水庫變異（編號 207971100008）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	971100 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207971100008	圖幅資訊	9519-3-064 甲仙
參考地籍	東阿里關	變異點面積	617.45 平方公尺
中心點坐標	E:206792.22 N:2552905.95		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/10/08)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/11/15)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	12/30/2008
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	1. 經現場勘查為採取土石後遺留之坑洞。 2. 經查係甲仙大橋斷裂後, 公路總局甲仙工務段僱請承包商於現地挖取土石作為施設便道之用, 全案高屏流域管理委員會已製作取締紀錄並函送本局辦理中。		

現地照片



第 971200 期中央管河川水庫變異（編號 207971200001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	971200 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207971200001	圖幅資訊	9418-2-027 大樹
參考地籍	大樹鄉保安段 R23 號	變異點面積	980 平方公尺
中心點坐標	E:190764.52 N:2509246.44		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/11/14)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/12/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	01/22/2009
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	清理竹子園環境		
現地照片			

第 971200 期中央管河川水庫變異（編號 207971200008）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	971200 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207971200008	圖幅資訊	9518-4-045 新寮
參考地籍	六龜鄉	變異點面積	147.59 平方公尺
中心點坐標	E:209840.28 N:2530905.28		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/11/15)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/12/09)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	02/03/2009
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	搭建帆布臨時蓬架		

現地照片



第 980200 期中央管河川水庫變異（編號 205980200011）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	980200 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	205980200011	圖幅資訊	9520-3-092 竹崎
參考地籍		變異點面積	2064.45 平方公尺
中心點坐標	E:202303.21 N:2601614.49		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/01/16)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2009/02/21)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第五河川局	查報日期	09/06/2010
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	該點為高灘地雜草遭不明人士縱火		

現地照片



第 980300 期中央管河川水庫變異（編號 209980300004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	980300 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	209980300004	圖幅資訊	9620-2-018 中心埔
參考地籍	鳳明	變異點面積	3568.36 平方公尺
中心點坐標	E:294305.27 N:2624185.29		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/02/25)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/03/13)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第九河川局	查報日期	04/22/2009
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	一、 經查變異點 9620-2-018 (209980300004) 位於河川區域內高灘地，部份雜草遭民眾砍除，今尚未種植植物，經查圖籍此位置係未經申請許可砍除雜草，現場及附近查訪均不知何人所為，故而先行豎立告示牌（註明：未經申請許可不得種植），如附件及照片一之一、一之二。		
現地照片			