


第 970600 期中央管河川水庫變異（編號 202970600002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	970600 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202970600002	圖幅資訊	9522-2-036 鹿廚坑
參考地籍	苗栗縣頭份鎮東興段 769-1 地號地先河川公地號	變異點面積	188 平方公尺
中心點坐標	E:238327.78 N:2729175.83		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/05/14)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/06/23)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第二河川局	查報日期	07/29/2008
查證結果	違規	變異類型	整地

內容描述

本變異點為未經許可整地種植。

現地照片



第 971000 期中央管河川水庫變異（編號 207971000002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	971000 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207971000002	圖幅資訊	9418-2-047 義和村
參考地籍	高雄縣磚子嶺段 353 號	變異點面積	2675.92 平方公尺
中心點坐標	E:190787.02 N:2503519.51		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/09/21)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/10/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	12/09/2008
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	未經許可整地. 未發現行為人. 已通知高屏溪流域管理委員會加強巡查緝		
現地照片			


第 971000 期中央管河川水庫變異（編號 207971000004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	971000 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207971000004	圖幅資訊	9418-2-058 萬丹堤防
參考地籍	社皮段 R260 號	變異點面積	354.48 平方公尺
中心點坐標	E:192247.12 N:2502320.41		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/09/21)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/10/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	12/09/2008
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現場為未經許可整地種植. 高屏溪流域管理委員會已查緝並送本局辦理中		

現地照片



第 971000 期中央管河川水庫變異（編號 207971000005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	971000 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207971000005	圖幅資訊	9418-2-087 昭明村
參考地籍	屏東縣新園鄉五房洲段 393.400 號	變異點面積	50940.62 平方公尺
中心點坐標	E:190456.07 N:2492866.91		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/09/21)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2008/10/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	12/09/2008
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現場為整地種植. 本局已 97 年 11 月 19 日水七管字第 09702025700 號. 行為人限 97 年 12 月 25 日前回復原狀		

現地照片




第 971100 期中央管河川水庫變異（編號 204971100002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	971100 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	204971100002	圖幅資訊	9520-4-070 龍泉
參考地籍	南投縣集集鎮濁水溪隘寮段	變異點面積	2372.59 平方公尺
中心點坐標	E:222865.50 N:2636425.79		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/09/21)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/11/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	12/19/2008
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本局查獲之未經許可擅自挖掘整地。		

現地照片



陽明山公園内


第 971100 期中央管河川水庫變異（編號 207971100001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	971100 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207971100001	圖幅資訊	9418-2-028 大莊
參考地籍	屏東市崇蘭段 R195 號	變異點面積	3308 平方公尺
中心點坐標	E:191833.08 N:2508704.26		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/10/26)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/11/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	12/30/2008
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	1. 經現場勘查為原為堆置肥料，現已清除完畢。		

現地照片



第 971200 期中央管河川水庫變異（編號 204971200003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	971200 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	204971200003	圖幅資訊	9520-4-070 龍泉
參考地籍		變異點面積	2008 平方公尺
中心點坐標	E:222430.86 N:2636278.56		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/11/14)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/12/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	01/16/2009
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	未經許可擅自挖掘整地，已會同集集分局偵辦中。		

現地照片



第 980200 期中央管河川水庫變異（編號 207980200003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	980200 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207980200003	圖幅資訊	9517-3-070 四重溪
參考地籍		變異點面積	355.1 平方公尺
中心點坐標	E:221811.94 N:2442420.51		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/01/28)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/02/04)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	04/02/2009
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現場應為整地因未發現行為人加強該河段之巡防		

現地照片



第 980300 期中央管河川水庫變異（編號 207980300007）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	980300 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207980300007	圖幅資訊	9517-3-070 四重溪
參考地籍	保力	變異點面積	1191.12 平方公尺
中心點坐標	E:221813.12 N:2442458.00		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/01/28)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/03/18)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	04/15/2009
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	非經申請許可整地		

現地照片

[illegible]

第 980400 期中央管河川水庫變異（編號 209980400003）查證回報成果


變異點資訊

變遷期別	980400 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	209980400003	圖幅資訊	9620-2-075 富民
參考地籍		變異點面積	2331.78 平方公尺
中心點坐標	E:287193.77 N:2606934.35		

彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第九河川局	查報日期	05/26/2009
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	該地點被不知名之民眾雜草砍除，為避免民眾佔用情形發生現場已先豎立告示牌警告亦請鳳林分局富源派出所協助，該地點已列入加強巡查。		
現地照片			