


第 970600 期中央管河川水庫變異（編號 202970600001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	970600 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202970600001	圖幅資訊	9522-2-027 土牛
參考地籍	苗栗縣頭份鎮東興段原 2 地號地先河川公地號	變異點面積	3252 平方公尺
中心點坐標	E:241229.67 N:2730753.55		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/05/14)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/06/23)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第二河川局	查報日期	07/29/2008
查證結果	違規	變異類型	盜採砂石

內容描述

本變異點為遭人盜採砂石, 現場車輛無法進入, 現場遭盜採土石共計三處

現地照片



第 970600 期中央管河川水庫變異（編號 209970600002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	970600 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	209970600002	圖幅資訊	9620-2-027 香草場
參考地籍	光復	變異點面積	3466.32 平方公尺
中心點坐標	E:292753.38 N:2620216.47		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/05/13)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/06/09)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第九河川局	查報日期	07/22/2008
查證結果	違規	變異類型	盜採砂石
內容描述	馬鞍溪光復堤尾目前花蓮縣鳳林警分局偵辦中		

現地照片



第 980100 期中央管河川水庫變異（編號 202980100004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	980100 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202980100004	圖幅資訊	9522-2-027 土牛
參考地籍	苗栗縣頭份鎮東興段原 19. 原 23 號	變異點面積	3087.78 平方公尺
中心點坐標	E:241185.31 N:2730646.37		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/12/10)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/01/16)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第二河川局	查報日期	02/27/2009
查證結果	違規	變異類型	盜採砂石
內容描述	本變異點為非法盜採砂石案件, 位於苗栗縣頭份鎮東興段頭份大橋左岸上游約 200 公尺處盜採砂石, 本案於 97 年 12 月 24 日巡防發現即會同警方勘查備案, 並已函請檢警協助調查取締.		

現地照片

