


第 970900 期中央管河川水庫變異（編號 209970900001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	970900 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	209970900001	圖幅資訊	9619-3-030 富里(北部)
參考地籍	石碑	變異點面積	3868.8 平方公尺
中心點坐標	E:275523.44 N:2565892.01		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/08/02)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/09/19)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第九河川局	查報日期	10/20/2008
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	該地點位於秀姑巒溪左岸明里二號堤防 1+200 堤前高灘地草叢內種植花生、蕃薯、玉米，現場已豎立通告告知。		

現地照片




變異點資訊

變遷期別	970900 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210970900001	圖幅資訊	9622-1-024 三鶯大橋
參考地籍	南靖厝	變異點面積	2911.86 平方公尺
中心點坐標	E:284823.41 N:2759481.20		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2008/08/16)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/09/18)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	10/15/2008
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	本案係大漢溪右岸違法佔居河川區域內之三鶯部落於三鶯橋上游之非法種植行為		

現地照片



三鶯部落原住民非法種植照片 2

第 971000 期中央管河川水庫變異（編號 207971000003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	971000 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207971000003	圖幅資訊	9418-2-058 萬丹堤防
參考地籍	無無號	變異點面積	9720.32 平方公尺
中心點坐標	E:191060.08 N:2502838.44		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/09/21)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/10/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	12/09/2008
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	未經許可種植植物. 已通知高屏流域管理委員會加強查緝		

現地照片



第 971000 期中央管河川水庫變異（編號 210971000005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	971000 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210971000005	圖幅資訊	9722-4-012 新店
參考地籍		變異點面積	428 平方公尺
中心點坐標	E:303271.77 N:2762523.75		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2008/09/21)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/10/05)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	12/06/2008
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	本案經查係屬河川區域內違規種植案件。		

現地照片



違規種植現場-2

第 971200 期中央管河川水庫變異（編號 210971200003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	971200 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210971200003	圖幅資訊	9722-4-012 新店
參考地籍		變異點面積	7819.53 平方公尺
中心點坐標	E:303039.02 N:2762134.52		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/10/05)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2008/12/03)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	01/22/2009
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	新店溪碧潭橋左岸下游約 400 公尺變異點經查屬違規種植案件。		

現地照片



違規種植現場照片 2

第 980200 期中央管河川水庫變異（編號 205980200004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	980200 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	205980200004	圖幅資訊	9419-1-066 東山
參考地籍	永安 1533 號	變異點面積	771.64 平方公尺
中心點坐標	E:188538.83 N:2582218.44		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2008/12/20)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/02/07)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第五河川局	查報日期	03/18/2009
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	種植行為		
現地照片			

第 980200 期中央管河川水庫變異（編號 210980200001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	980200 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210980200001	圖幅資訊	9622-1-032 松樹腳
參考地籍		變異點面積	1288.45 平方公尺
中心點坐標	E:279899.67 N:2755627.68		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/01/28)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2009/02/12)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	03/18/2009
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	河川區域內高灘地違規種植行為		

現地照片



變異點資訊			
變遷期別	980400 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	206980400001	圖幅資訊	9418-1-004 許厝湖
參考地籍	新埔 587_9 號	變異點面積	1171.62 平方公尺
中心點坐標	E:183276.62 N:2541964.87		

權責單位	第六河川局	查報日期	05/25/2009
查證結果	違規	變異類型	種植

河川區域內私有地整地種植高莖作物(竹子)

檔案：D:\陳博威\公文\陳博威-郵寄處理.docx
文檔中心之電子公文

便箋

國年五月廿四日

發文字號：永六字 第 096 號
附錄：中法辦運送規則 序章

受 理 單 位

收會
武庫署 掌印之印信

收會日期：民國九十四年五月廿四日

承辦單位（分機）：

執事（第一層執行）

一、本案 980400 期河川變異通報於 98 年 5 月 14 日收到 e-mail 通報，本期變更點共有 4 件，對於相關變更點之處置，目前已全部回報；經查後，除 1 件河川區域內私有地墊地種植高聳作物外，並未發現有違法令情事（查置情形如後附紀錄表）。
二、對於違法案件報請河段監督辦理後續取締追繳事宜，並依水利法規規定辦理。
三、文到互閱後存查。

敬陳
副局長
局長

頁次 (共 1)