

第 981001 期中央管河川水庫變異（編號 202981001002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	981001 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202981001002	圖幅資訊	9522-2-092 南勢
參考地籍	芎蕉灣	變異點面積	7999.35 平方公尺
中心點坐標	E:228272.34 N:2711360.74		

彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第二河川局	查報日期	11/05/2009
查證結果	違規	變異類型	盜採砂石
內容描述	該地點係前遭盜採至使水流流向改變，該地點已列為加強巡察重點，亦已通報檢警協助辦理。		

現地照片



第 981102 期中央管河川水庫變異（編號 202981102004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	981102 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202981102004	圖幅資訊	9522-2-083 龜山
參考地籍	水流娘	變異點面積	2342.29 平方公尺
中心點坐標	E:230096.85 N:2714078.72		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/10/27)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/11/06)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第二河川局	查報日期	12/16/2009
查證結果	違規	變異類型	盜採砂石
內容描述	該地點前巡察時已發現挖掘痕跡，除登載於巡防日誌加強監控並通檢警協助查緝		
現地照片			

第 981102 期中央管河川水庫變異（編號 202981102005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	981102 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202981102005	圖幅資訊	9522-2-092 南勢
參考地籍	芎蕉灣	變異點面積	3551.97 平方公尺
中心點坐標	E:228384.77 N:2711375.30		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/10/27)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/11/06)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第二河川局	查報日期	12/16/2009
查證結果	違規	變異類型	盜採砂石
內容描述	該地點前巡察時已發現挖掘痕跡，除登載於巡防日誌加強監控並通檢警協助查緝		
現地照片			

第 981201 期中央管河川水庫變異（編號 202981201001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	981201 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202981201001	圖幅資訊	9522-2-083 龜山
參考地籍	水流娘	變異點面積	399.24 平方公尺
中心點坐標	E:230099.83 N:2714095.23		

彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第二河川局	查報日期	01/07/2010
查證結果	違規	變異類型	盜採砂石
內容描述	該地點前巡察時已發現挖掘痕跡，除登載於巡防日誌加強監控並通報檢警協助查緝。		
現地照片			

第 981201 期中央管河川水庫變異（編號 202981201002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	981201 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202981201002	圖幅資訊	9522-2-092 南勢
參考地籍	芎蕉灣	變異點面積	1962.1 平方公尺
中心點坐標	E:228296.09 N:2711303.77		

彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第二河川局	查報日期	01/07/2010
查證結果	違規	變異類型	盜採砂石
內容描述	該地點前巡察時已發現挖掘痕跡，除登載於巡防日誌加強監控並通報檢警協助查緝。		
現地照片			