


第 990501 期中央管河川水庫變異 (編號 210990501003) 查證回報成果

變異點資訊

| | | | |
|-------|--------------------------|-------|---------------|
| 變遷期別 | 990501 期 | 監測類型 | 中央管河川水庫 |
| 變異點編號 | 210990501003 | 圖幅資訊 | 9622-1-026 橫溪 |
| 參考地籍 | 橫溪-溪南 | 變異點面積 | 1165.17 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:288299.06 N:2758781.31 | | |

| | |
|---|--|
| <p>前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2010/01/14)</p>  | <p>後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2010/04/10)</p>  |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>彩色航照圖</p>  | <p>電子地圖</p>  |
|--|--|

回報資訊

| | | | |
|------|--|------|------------|
| 權責單位 | 第十河川局 | 查報日期 | 05/26/2010 |
| 查證結果 | 違規 | 變異類型 | 傾倒廢棄物、土 |
| 內容描述 | 至臺北縣三峽鎮查看衛星偵測變異點(210990501003)，現場三峽河畔遭傾倒廢棄土(位於三峽鎮介壽路 1 段 385 號溪南加油站對面)，並拍照存證。 | | |
| 現地照片 |  | | |


第 990802 期中央管河川水庫變異 (編號 202990802006) 查證回報成果

變異點資訊

| | | | |
|-------|--------------------------|-------|----------------|
| 變遷期別 | 990802 期 | 監測類型 | 中央管河川水庫 |
| 變異點編號 | 202990802006 | 圖幅資訊 | 9622-4-094 石壁潭 |
| 參考地籍 | 竹林 | 變異點面積 | 2470.22 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:257749.85 N:2738804.42 | | |

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/07/15)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/08/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

| | | | |
|------|-------|------|------------|
| 權責單位 | 第二河川局 | 查報日期 | 10/08/2010 |
| 查證結果 | 違規 | 變異類型 | 傾倒廢棄物、土 |

內容描述

該地點前遭傾倒廢棄土，於 7 月 20 日巡察發現有新增情事後加強該地點巡察及封堵進出入口後已無再有新增情事。

現地照片



第 990902 期中央管河川水庫變異（編號 204990902001）查證回報成果

變異點資訊

| | | | |
|-------|--------------------------|-------|---------------|
| 變遷期別 | 990902 期 | 監測類型 | 中央管河川水庫 |
| 變異點編號 | 204990902001 | 圖幅資訊 | 9520-4-069 濁水 |
| 參考地籍 | 社寮 | 變異點面積 | 4429.83 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:221158.24 N:2636120.62 | | |

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/08/21)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/09/12)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

| | | | |
|------|---------------------|------|------------|
| 權責單位 | 第四河川局 | 查報日期 | 10/19/2010 |
| 查證結果 | 違規 | 變異類型 | 傾倒廢棄物、土 |
| 內容描述 | 遭傾倒垃圾，本局承包廠商清除後之變異。 | | |

現地照片



第 991102 期中央管河川水庫變異 (編號 203991102001) 查證回報成果

變異點資訊

| | | | |
|-------|--------------------------|-------|---------------|
| 變遷期別 | 991102 期 | 監測類型 | 中央管河川水庫 |
| 變異點編號 | 203991102001 | 圖幅資訊 | 9521-3-050 坪林 |
| 參考地籍 | 車籠埔 | 變異點面積 | 173.85 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:223224.90 N:2669836.93 | | |


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/11/02)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/11/16)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

| | | | |
|------|--------------------|------|------------|
| 權責單位 | 第三河川局 | 查報日期 | 12/07/2010 |
| 查證結果 | 違規 | 變異類型 | 傾倒廢棄物、土 |
| 內容描述 | 現場遭放置約 100 袋之廢棄泡棉， | | |

現地照片



第 1000401 期中央管河川水庫變異 (編號 2101000401001) 查證回報成果

變異點資訊

| | | | |
|-------|--------------------------|-------|---------------|
| 變遷期別 | 1000401 期 | 監測類型 | 中央管河川水庫 |
| 變異點編號 | 2101000401001 | 圖幅資訊 | 9622-1-017 頂埔 |
| 參考地籍 | | 變異點面積 | 597.04 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:290434.27 N:2762088.41 | | |

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/03/20)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/04/06)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

| | | | |
|------|--------------|------|------------|
| 權責單位 | 第十河川局 | 查報日期 | 04/19/2011 |
| 查證結果 | 違規 | 變異類型 | 傾倒廢棄物、土 |
| 內容描述 | 擬函請新北市政府逕行妥處 | | |

現地照片



第 1000601 期中央管河川水庫變異（編號 2011000601004）查證回報成果

變異點資訊

| | | | |
|-------|--------------------------|-------|---------------|
| 變遷期別 | 1000601 期 | 監測類型 | 中央管河川水庫 |
| 變異點編號 | 2011000601004 | 圖幅資訊 | 9722-3-030 北成 |
| 參考地籍 | 四維 | 變異點面積 | 1015.23 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:325249.75 N:2731664.64 | | |

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/04/24)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/05/29)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

| | | | |
|------|--|------|------------|
| 權責單位 | 第一河川局 | 查報日期 | 07/05/2011 |
| 查證結果 | 違規 | 變異類型 | 傾倒廢棄物、土 |
| 內容描述 | 編號 2011000601004 號變異點，為宜蘭縣政府縣立體育場管理處於羅東溪右岸五結堤防段旁運動公園內之枯木暫置場已清除完竣 | | |
| 現地照片 | | | |