

第 990501 期中央管河川水庫變異（編號 203990501007）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	990501 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	203990501007	圖幅資訊	9521-2-014 大茅埔
參考地籍	大茅埔	變異點面積	426.64 平方公尺
中心點坐標	E:232482.72 N:2678215.08		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/01/17)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2010/04/01)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	06/09/2010
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	該變異點為本局 99 年 4 月 25 日查獲羅濟彬私設便道堆置塊石案位置		

現地照片



第 990602 期中央管河川水庫變異（編號 210990602002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	990602 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210990602002	圖幅資訊	9622-1-024 三鶯大橋
參考地籍	南靖厝	變異點面積	3172.92 平方公尺
中心點坐標	E:283890.02 N:2758709.06		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/04/10)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/06/08)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	07/12/2010
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	堆置砂石		

現地照片



第 990902 期中央管河川水庫變異（編號 207990902004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	990902 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207990902004	圖幅資訊	9518-4-011 大林
參考地籍	圓潭子 R196 號	變異點面積	7916.3 平方公尺
中心點坐標	E:199957.76 N:2539779.10		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/08/21)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/09/12)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	10/04/2010
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現場為祥裕砂石場堆置區之一部份，前經高雄縣政府現場會勘並副本復知本局，該砂石場已函文至本局申請，本局辦理後續行政事宜中。		
現地照片			

第 1000301 期中央管河川水庫變異（編號 2031000301003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000301 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2031000301003	圖幅資訊	9521-4-088 舊社
參考地籍	下溪洲	變異點面積	69.19 平方公尺
中心點坐標	E:218885.86 N:2686203.60		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/02/06)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/02/17)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	03/17/2011
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	台中市神岡區大甲溪豐洲堤防(後坡面)豐洲工業區綠美化工程申請範圍，遭農民挖掘有破損情形。		
現地照片			

第 1000402 期中央管河川水庫變異（編號 2011000402003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000402 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011000402003	圖幅資訊	9722-2-011 二結
參考地籍	七賢	變異點面積	4611.72 平方公尺
中心點坐標	E:325924.73 N:2735112.46		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/03/14)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/04/24)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	07/20/2011
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	蘭陽溪左岸員山堤尾堤內浮洲橋頭左邊附近，現場有土石，已請行為人儘速移除。		

現地照片



第 1000402 期中央管河川水庫變異（編號 2101000402005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000402 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101000402005	圖幅資訊	9622-1-061 頂寮
參考地籍		變異點面積	5058.98 平方公尺
中心點坐標	E:275569.20 N:2748463.85		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/03/30)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/04/19)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	05/03/2011
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	該變異點疑似遭排放污泥水，已函桃園縣政府查處。		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	1000501 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2091000501003	圖幅資訊	9619-1-004 紅葉
參考地籍	紅葉	變異點面積	1125.16 平方公尺
中心點坐標	E:284479.78 N:2598083.96		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/04/07)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/04/25)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第九河川局	查報日期	05/19/2011
查證結果	違規	變異類型	其他

內容描述

本案變異點位於紅葉溪右岸馬立雲堤防樁號 0+685 處，經查變異點位於治理計畫完成堤防之堤後河川區域線內設置水池，如照片 (DSC03341、DSC03344)，依水利法案件裁法要點第五點第一項第 5 目減輕或免除行政處罰之裁量。

現地照片



第 1000601 期中央管河川水庫變異（編號 2011000601001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000601 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011000601001	圖幅資訊	9722-3-019 石頭厝
參考地籍	大德	變異點面積	4323.68 平方公尺
中心點坐標	E:322976.28 N:2733191.53		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/04/24)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2011/05/29)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	07/20/2011
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	蘭陽溪右岸中溪洲堤尾附近河川區域高灘地，現場有土石，已請行為人儘速移除。		

現地照片



第 1000702 期中央管河川水庫變異（編號 2011000702001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000702 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011000702001	圖幅資訊	9621-1-007 四季(四)
參考地籍	四季	變異點面積	1409.81 平方公尺
中心點坐標	E:292089.06 N:2709560.19		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/06/18)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/07/08)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	08/22/2011
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查 2011000702001 號變異點係原住民為保護其菜園所堆置之土堆；職已請該原住民（姓名：羅立雄-電話：0935456492）儘快將土堆推平。		
現地照片			

第 1000702 期中央管河川水庫變異（編號 2011000702002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000702 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011000702002	圖幅資訊	9622-2-088 留茂安 (一)
參考地籍		變異點面積	1092.38 平方公尺
中心點坐標	E:294748.86 N:2713860.66		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/06/18)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/07/08)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	08/11/2011
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	9622-2-088-1(第一河川局, 植生->非植生)		
現地照片			