

第 990902 期中央管河川水庫變異（編號 204990902004）查證回報成果

變異點資訊

|       |                          |       |               |
|-------|--------------------------|-------|---------------|
| 變遷期別  | 990902 期                 | 監測類型  | 中央管河川水庫       |
| 變異點編號 | 204990902004             | 圖幅資訊  | 9520-4-084 進興 |
| 參考地籍  | 林內                       | 變異點面積 | 947.9 平方公尺    |
| 中心點坐標 | E:207439.08 N:2631302.17 |       |               |

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/08/21)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/09/12)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

|      |          |      |            |
|------|----------|------|------------|
| 權責單位 | 第四河川局    | 查報日期 | 10/05/2010 |
| 查證結果 | 違規       | 變異類型 | 盜採砂石       |
| 內容描述 | 經查係遭盜採砂石 |      |            |

現地照片



第 1000201 期中央管河川水庫變異（編號 2021000201001）查證回報成果

變異點資訊

|       |                          |       |               |
|-------|--------------------------|-------|---------------|
| 變遷期別  | 1000201 期                | 監測類型  | 中央管河川水庫       |
| 變異點編號 | 2021000201001            | 圖幅資訊  | 9522-2-092 南勢 |
| 參考地籍  | 芎蕉灣 290_7 號              | 變異點面積 | 2148.35 平方公尺  |
| 中心點坐標 | E:228390.29 N:2711889.53 |       |               |


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/12/21)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2011/01/27)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

|      |                                                                                      |      |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 權責單位 | 第二河川局                                                                                | 查報日期 | 02/18/2011 |
| 查證結果 | 違規                                                                                   | 變異類型 | 盜採砂石       |
| 內容描述 | 本案位於後龍溪高速公路橋下苗栗縣政府辦理興建延長堤防工程下游左岸約 200 公尺處                                            |      |            |
| 現地照片 |  |      |            |

第 1000201 期中央管河川水庫變異（編號 2051000201005）查證回報成果

變異點資訊

|       |                          |       |                |
|-------|--------------------------|-------|----------------|
| 變遷期別  | 1000201 期                | 監測類型  | 中央管河川水庫        |
| 變異點編號 | 2051000201005            | 圖幅資訊  | 9420-2-019 三塊厝 |
| 參考地籍  | 平和厝                      | 變異點面積 | 669.56 平方公尺    |
| 中心點坐標 | E:194523.38 N:2622072.67 |       |                |

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/12/17)




後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2011/01/27)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

|      |                                                 |      |            |
|------|-------------------------------------------------|------|------------|
| 權責單位 | 第五河川局                                           | 查報日期 | 02/24/2011 |
| 查證結果 | 違規                                              | 變異類型 | 盜採砂石       |
| 內容描述 | 該虎尾溪河川區域內疑似有挖掘痕跡，現場無發現違規行為人及機具，擬不定時加強該處之巡防取締工作。 |      |            |
| 現地照片 |                                                 |      |            |




第 1000202 期中央管河川水庫變異（編號 2021000202002）查證回報成果

變異點資訊

|       |                          |       |               |
|-------|--------------------------|-------|---------------|
| 變遷期別  | 1000202 期                | 監測類型  | 中央管河川水庫       |
| 變異點編號 | 2021000202002            | 圖幅資訊  | 9522-2-092 南勢 |
| 參考地籍  | 芎蕉灣 290_7A 號             | 變異點面積 | 11734.74 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:228398.01 N:2711892.74 |       |               |

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2011/01/27)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/02/05)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

|      |                                        |      |            |
|------|----------------------------------------|------|------------|
| 權責單位 | 第二河川局                                  | 查報日期 | 03/05/2011 |
| 查證結果 | 違規                                     | 變異類型 | 盜採砂石       |
| 內容描述 | 本案位於後龍溪高公橋下苗栗縣政府辦理興建延長堤防工程下游左岸約 200M 處 |      |            |
| 現地照片 |                                        |      |            |

第 1000701 期中央管河川水庫變異（編號 2031000701012）查證回報成果

變異點資訊

|       |                          |       |                |
|-------|--------------------------|-------|----------------|
| 變遷期別  | 1000701 期                | 監測類型  | 中央管河川水庫        |
| 變異點編號 | 2031000701012            | 圖幅資訊  | 9521-1-072 石壁坑 |
| 參考地籍  | 大埔園 212 號                | 變異點面積 | 11243.48 平方公尺  |
| 中心點坐標 | E:227234.76 N:2690776.66 |       |                |

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/06/09)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2011/06/30)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

|      |                                 |      |            |
|------|---------------------------------|------|------------|
| 權責單位 | 第三河川局                           | 查報日期 | 07/18/2011 |
| 查證結果 | 違規                              | 變異類型 | 盜採砂石       |
| 內容描述 | 許可回填沃土整地工程案，惟以合法工程掩護從事盜採土石外運行為。 |      |            |
| 現地照片 |                                 |      |            |