

第 990502 期中央管河川水庫變異（編號 201990502001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	990502 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	201990502001	圖幅資訊	9722-3-044 牛鬥(一)
參考地籍	九芎湖-牛鬥	變異點面積	3020.93 平方公尺
中心點坐標	E:308676.95 N:2726419.83		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/04/22)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2010/05/01)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	06/08/2010
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	未經許可進行整地造成變異點如相片，現場未發現怪手及人員。		

現地照片

經濟部水利署第一河川局河川巡防工作日志						
日期及國曆月日 99年05月03日 天() 雨 () 晴 ()						
巡防	警報	災害	()	巡防時間	巡防地點	
巡防範圍：基隆港水庫暨河川區域。 巡防地區時間：自上午11時。 巡防人員：陳文雄等。 巡防情形： 一、又經巡防泰順大橋、陂壩及堤防、溝水溪、牛鬥橋、新漢堤防、基聯及橋等河川區域二、其餘巡防奉編定之。2219。(續前)						
辦理情形： 一、加強河川區域之巡防工作。 二、調查基隆地檢(201390及2008)調查於4月24日由會同警員視察該處於約全7內檢(必要求會河川區域內，發現未整修可進行整修，視層表督導該卡人員追查整修點和照片。						
說明： 加強對基隆河川區域之巡防工作。 執會小隊長：李豐香。 (簽名)						
立辦事項： 執會警事：禁止工程項實施。 (簽名)						
報告	(簽名)	課長	會辦單位	副局長	局長	批示
次報告	(簽名)	(簽名)				

第 990702 期中央管河川水庫變異（編號 207990702002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	990702 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207990702002	圖幅資訊	9518-4-021 中隘
參考地籍	圓潭子 780_A 號	變異點面積	16501.67 平方公尺
中心點坐標	E:199687.34 N:2536658.86		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/06/16)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/07/16)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	08/03/2010
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	河川區域內私有土地種植植物(香蕉)		

現地照片



第 990802 期中央管河川水庫變異（編號 201990802003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	990802 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	201990802003	圖幅資訊	9722-2-011 二結
參考地籍		變異點面積	7109.25 平方公尺
中心點坐標	E:328351.34 N:2734456.28		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2010/07/19)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2010/08/09)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	09/16/2010
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	現場情形如圖示系農民種植整地所為。		
現地照片			

第 991001 期中央管河川水庫變異（編號 203991001001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	991001 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	203991001001	圖幅資訊	9520-4-029 拔子頭
參考地籍	軍功寮	變異點面積	1211.62 平方公尺
中心點坐標	E:219970.86 N:2646883.46		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/09/12)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/09/21)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	10/20/2010
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	前往 查報 99 年 10 月第 1 期 編號 203991001001 號變異點 變異原因：該變異點係為民眾未經申請種植所致, 本局已列案剷除。		

現地照片



第 1000302 期中央管河川水庫變異（編號 2011000302001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000302 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011000302001	圖幅資訊	9722-2-011 二結
參考地籍	鎮安	變異點面積	665.2 平方公尺
中心點坐標	E:326392.59 N:2734305.24		

前期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (2011/02/28)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)
拍攝日期 (2011/03/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	04/11/2011
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	本案位於蘭陽溪右岸蘭陽大橋上游種植整地，該區段目前正辦理河川公地清查作業，已請種植戶依規定申請。		
現地照片			

第 1000401 期中央管河川水庫變異（編號 2061000401002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000401 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2061000401002	圖幅資訊	9419-3-068 公親寮
參考地籍	安順 561 號	變異點面積	2446 平方公尺
中心點坐標	E:166154.26 N:2555437.04		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/02/17)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/04/02)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	04/27/2011
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	9419-3-068-1 經職現場查看發現為河川公地農民整地欲種植・地號 R561 台南市大塭寮段經查未有許可紀錄，本案待查明行為人後將要求補申請否則依規定取締。		

現地照片



第 1000402 期中央管河川水庫變異（編號 2101000402001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000402 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101000402001	圖幅資訊	9622-1-017 頂埔
參考地籍	測試小段 1 號	變異點面積	4769.08 平方公尺
中心點坐標	E:290579.22 N:2761206.56		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/03/20)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/04/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	05/11/2011
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	現場勘查衛星偵測變異點 2101000402001，係為民眾於樹林堤防堤外高灘地種植作物。		
現地照片			

第 1000402 期中央管河川水庫變異（編號 2101000402003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000402 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101000402003	圖幅資訊	9622-1-032 松樹腳
參考地籍		變異點面積	19510.25 平方公尺
中心點坐標	E:279190.75 N:2755140.04		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/03/30)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2011/04/19)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	05/09/2011
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	該變異點係遭種植，擬行文桃園縣政府查明是否經申請河川公地許可。		

現地照片

