


第 990502 期中央管河川水庫變異 (編號 207990502004) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	990502 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207990502004	圖幅資訊	9518-3-072 潮州
參考地籍	竹田	變異點面積	582.53 平方公尺
中心點坐標	E:201860.98 N:2496440.41		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/04/09)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/05/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	06/10/2010
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	新一期編號 207990502004 衛星變異點, 經勘查位於[舊潮州大橋]上游河川區域內公有地上, 現況為違法於舊有土地公廟上加蓋紅色鐵皮屋(如附照及圖籍)		

第 990602 期中央管河川水庫變異（編號 210990602003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	990602 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210990602003	圖幅資訊	9622-1-025 三峽
參考地籍	南靖厝	變異點面積	2593.31 平方公尺
中心點坐標	E:285609.95 N:2760280.81		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)
拍攝日期 (2010/01/14)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)
拍攝日期 (2010/06/08)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	07/12/2010
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	河川區域內私有土地違規使用. 搭蓋鐵皮屋及堆置廢五金		

現地照片



第 990802 期中央管河川水庫變異 (編號 203990802002) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	990802 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	203990802002	圖幅資訊	9521-3-040 部子坑口
參考地籍	太原	變異點面積	1948.9 平方公尺
中心點坐標	E:223007.90 N:2672972.30		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/07/20)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/08/15)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	09/08/2010
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	變異原因：本件為河川區域內未登錄土地遭不明人士竊佔，職已於現場豎立告示並加強巡防該區察明行為人。		

現地照片



第 990802 期中央管河川水庫變異 (編號 206990802004) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	990802 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	206990802004	圖幅資訊	9419-2-078 半平橋
參考地籍	中坑 277 號	變異點面積	514.61 平方公尺
中心點坐標	E:192996.76 N:2551160.76		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/07/20)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/08/15)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	09/15/2010
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	菜寮溪河川區域內設置涼亭		

現地照片



第 991001 期中央管河川水庫變異（編號 206991001001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	991001 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	206991001001	圖幅資訊	9418-1-004 許厝湖
參考地籍	新埔 587_9 號	變異點面積	640.9 平方公尺
中心點坐標	E:183317.57 N:2541970.29		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/09/03)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/09/22)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	11/23/2010
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	違規搭建竹屋.		

現地照片




第 1000102 期中央管河川水庫變異 (編號 2071000102003) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000102 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071000102003	圖幅資訊	9517-2-041 石門
參考地籍	石門 130A 號	變異點面積	195.06 平方公尺
中心點坐標	E:226091.63 N:2447848.67		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/12/31)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/01/04)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	02/01/2011
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	現場搭建四支鋼柱鐵皮屋四面裸空及花元植栽		

現地照片



第 1000702 期中央管河川水庫變異 (編號 2011000702004) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000702 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011000702004	圖幅資訊	9722-4-089 刺子崙
參考地籍	匏杓崙	變異點面積	716.79 平方公尺
中心點坐標	E:322209.52 N:2743460.71		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/04/07)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/07/24)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	08/19/2011
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	9722-4-089-1(第一河川局, 植生->非植生)經查遭民眾搭建屋舍, 已要求立即拆除。		
現地照片			