


水準點點位說明圖

點 名	正新輪胎	標石號碼	內部 1109	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2638553.000		橫坐標：197594.000		
埋設日期			埋設單位	內政部	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	31.11738	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	31.08272	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	31.04897	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	31.01619	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	30.98450	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	30.94571	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	30.91694	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	30.87984	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	路燈	
	方位	50 度	距 3.70 公尺
2	說明	交通標誌	
	方位	70 度	距 4.40 公尺
3	說明	路燈	
	方位	300 度	距 17.90 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於彰化縣溪州鄉台 1 線與高速公路交叉口槽化島上。