


水準點點位說明圖

| | | | | | |
|------------|-----------------|------|----------------|----------|----|
| 點名 | 台西農利水利會 | 標石號碼 | WRA10 | 標石種類 | 鋼椿 |
| TWD97 坐標 | 縱坐標：2621887.000 | | 橫坐標：168328.000 | | |
| 埋設日期 | 民國 103 年 04 月 | | 埋設單位 | 水利署 | |
| 檢測日期 | 檢測高程 | 檢測單位 | 引用基點 | 基點高程 | 備註 |
| 106 年 05 月 | 0.49473 | 水利署 | 陸檢 9029 | 84.58912 | |
| 107 年 05 月 | 0.47204 | 水利署 | 陸檢 9029 | 84.58912 | |
| 108 年 05 月 | 0.46302 | 水利署 | 陸檢 9029 | 84.58912 | |
| 109 年 05 月 | 0.44695 | 水利署 | 陸檢 9029 | 84.58912 | |
| 110 年 05 月 | 0.42523 | 水利署 | 陸檢 9029 | 84.58912 | |
| 110 年 09 月 | 0.42652 | 水利署 | 陸檢 9029 | 84.58912 | |
| 111 年 05 月 | 0.42241 | 水利署 | 陸檢 9029 | 84.58912 | |
| 112 年 05 月 | 0.40888 | 水利署 | 陸檢 9029 | 84.58912 | |

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於雲林縣台西鄉雲林農利水利會台西工作站(民族路 67 號)旁路口水溝蓋板上。