第 10301 期中央管河川水庫變異（編號 20710301002）查證回報成果

| 變異點資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 變遷期別 | 10301 期 | 監測類型 | 中央管河川水庫 |
| 變異點編號 | 20710301002 | 圖幅資訊 | 9418-2-028 大莊 |
| 參考地籍 | 下冷水坑 R586 號 | 變異點面積 | 73.63 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:193299.64　N:2510385.06 | | |

前期衛星影像（SPOT5）
拍攝日期（11/27/2013）

後期衛星影像（SPOT5）
拍攝日期（01/18/2014）

彩色航照圖

電子地圖

| 回報資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 權責單位 | 第七河川局 | 查報日期 | 03/26/2014 |
| 查證結果 | 違規 | 變異類型 | 違建 |
| 內容描述 | 9418-2-028-1(第七河川局)<br>1、案經勘查為河川區域內許可公地搭建之簡易工寮(四面通風)，但其長、寬過長，擬函文限期要求改善，屆時複勘若未改善將依規定辦理廢止公地許可等相關事宜。<br>2、案經本局水七管字第 1030204798 號函文限期 103 年 4 月 20 日前自行改善並回復，擬持續追蹤回復事宜。 | | |

| | |
|---|---|
| 現地照片 | |

第 10301 期中央管河川水庫變異（編號 20710301004）查證回報成果

| 變異點資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 變遷期別 | 10301 期 | 監測類型 | 中央管河川水庫 |
| 變異點編號 | 20710301004 | 圖幅資訊 | 9418-2-078 鯉魚山 |
| 參考地籍 | 新洋 100 號 | 變異點面積 | 150.34 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:191324.38　N:2495412.73 | | |

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（11/30/2013）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（01/29/2014）

彩色航照圖

電子地圖

| 回報資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 權責單位 | 第七河川局 | 查報日期 | 03/27/2014 |
| 查證結果 | 違規 | 變異類型 | 違建 |
| 內容描述 | 現場違法搭建帆布之簡易工寮(未發現行為人) | | |

| | |
|---|---|
| 現地照片 | |

第 10342 期中央管河川水庫變異（編號 20410342003）查證回報成果

| 變異點資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 變遷期別 | 10342 期 | 監測類型 | 中央管河川水庫 |
| 變異點編號 | 20410342003 | 圖幅資訊 | 9520-4-081 饒平 |
| 參考地籍 | 番子 | 變異點面積 | 643.49 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:199438.62　N:2632399.44 | | |
| 前期衛星影像（SPOT5）<br>拍攝日期（04/10/2014）<br> | | 後期衛星影像（SPOT5）<br>拍攝日期（05/17/2014）<br>  | |
| 彩色航照圖<br> | | 電子地圖<br> | |

| 回報資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 權責單位 | 第四河川局 | 查報日期 | 06/12/2014 |
| 查證結果 | 違規 | 變異類型 | 違建 |
| 內容描述 | 影像所示為種植戶搭建工寮，經本局發現已前往制止並限期回復，本局將持續加強本地點巡防。 | | |
| 現地照片 | | | |

第 10304 期中央管河川水庫變異（編號 21110304006）查證回報成果

| 變異點資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 變遷期別 | 10304 期 | 監測類型 | 中央管河川水庫 |
| 變異點編號 | 21110304006 | 圖幅資訊 | 9722-1-001 盤山坑 |
| 參考地籍 | 闊瀨段枋山坑小段 20 號 | 變異點面積 | 410.98 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:327330.01　N:2763701.36 | | |

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（03/29/2014）



後期衛星影像（SPOT5）

拍攝日期（06/01/2014）



彩色航照圖




電子地圖

| 回報資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 權責單位 | 臺北水源特定區管理局 | 查報日期 | 08/14/2014 |
| 查證結果 | 違規 | 變異類型 | 違建 |
| 內容描述 | 經查變點位於新北市坪林區闊瀨段枋山坑小段 20 地號(建物地址:新北市坪林區漁光里枋山坑 7 號)已請本局建管課依建築法及違章建築處理辦法等相關程序辦理. | | |

| | |
|---|---|
| 現地照片 | |

第 10324 期中央管河川水庫變異（編號 20710324001）查證回報成果

| 變異點資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 變遷期別 | 10324 期 | 監測類型 | 中央管河川水庫 |
| 變異點編號 | 20710324001 | 圖幅資訊 | 9418-2-009 大坵 |
| 參考地籍 | 九塊 R199 號 | 變異點面積 | 57.96 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:194214.13　N:2514296.07 | | |

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（08/03/2014）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（08/23/2014）

彩色航照圖

電子地圖

| 回報資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 權責單位 | 第七河川局 | 查報日期 | 09/10/2014 |
| 查證結果 | 違規 | 變異類型 | 違建 |
| 內容描述 | 9418-2-009-1(第七河川局)於申請使用之河川公地搭建一簡易式鐵皮遮雨棚，已請高屏溪流域管理委員會人員協助巡防取締，以防擴建，及請申請使用人儘速改善。 | | |

| | |
|---|---|
| 現地照片 | |

第 10324 期中央管河川水庫變異（編號 21110324001）查證回報成果

| 變異點資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 變遷期別 | 10324 期 | 監測類型 | 中央管河川水庫 |
| 變異點編號 | 21110324001 | 圖幅資訊 | 9722-4-019 樟空子 |
| 參考地籍 | 大粗坑段九芎坑小段 9-7 號 | 變異點面積 | 53.56 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:322140.08　N:2762409.88 | | |

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（07/07/2014）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（08/14/2014）

彩色航照圖

電子地圖

| 回報資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 權責單位 | 臺北水源特定區管理局 | 查報日期 | 09/12/2014 |
| 查證結果 | 違規 | 變異類型 | 違建 |
| 內容描述 | 經查係爭地點位於大粗坑段九芎坑小段 9-7 地號附近（TWD97，X3229782，Y2762214）有建築物一棟（詳照片）已請本局建管課依建築法及違章建築處理辦法等相關規定卓處 | | |
| 現地照片 | | | |

第 10305 期中央管河川水庫變異（編號 20710305001）查證回報成果

| 變異點資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 變遷期別 | 10305 期 | 監測類型 | 中央管河川水庫 |
| 變異點編號 | 20710305001 | 圖幅資訊 | 9518-4-055 舊寮村 |
| 參考地籍 | 舊寮 R47 號 | 變異點面積 | 203.79 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:209421.95　N:2530514.96 | | |
| 前期衛星影像（FORMOSAT2）<br>拍攝日期（04/05/2014）<br>  | | 後期衛星影像（SPOT5）<br>拍攝日期（08/03/2014）<br>  | |
| 彩色航照圖<br> | | 電子地圖<br> | |

| 回報資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 權責單位 | 第七河川局 | 查報日期 | 10/14/2014 |
| 查證結果 | 違規 | 變異類型 | 違建 |
| 內容描述 | 9518-4-055-1(第七河川局)<br>經現勘為搭建簡易工寮，因現場未發現行為人，故擬函請高屏溪流域管理委員會前往現場稽查實際之行為人。 | | |

| | |
|---|---|
| 現地照片 | |

第 10305 期中央管河川水庫變異（編號 21110305002）查證回報成果

| 變異點資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 變遷期別 | 10305 期 | 監測類型 | 中央管河川水庫 |
| 變異點編號 | 21110305002 | 圖幅資訊 | 9722-4-028 水柳腳 |
| 參考地籍 | | 變異點面積 | 248.99 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:320297.34　N:2758447.73 | | |
| 前期衛星影像（FORMOSAT2）<br>拍攝日期（05/14/2014）<br> | | 後期衛星影像（FORMOSAT2）<br>拍攝日期（08/14/2014）<br> | |
| 彩色航照圖<br> | | 電子地圖<br> | |
| **回報資訊** | | | |
| 權責單位 | 臺北水源特定區管理局 | 查報日期 | 10/16/2014 |
| 查證結果 | 違規 | 變異類型 | 違建 |
| 內容描述 | 103 年 10 月 15 日現場勘查新北市坪林區（魚逮）魚堀段（魚逮）魚堀小段 26-2 地號（TWD97，X321109，Y2758253）附近疑似變異地點，發現涉嫌增建建築物，本局已依建築法及違章建築處理辦法等相關規定辦理。 | | |

| | |
|---|---|
| 現地照片 | |

第 10325 期中央管河川水庫變異（編號 21110325005）查證回報成果

| 變異點資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 變遷期別 | 10325 期 | 監測類型 | 中央管河川水庫 |
| 變異點編號 | 21110325005 | 圖幅資訊 | 9722-4-030 厚德岡坑 |
| 參考地籍 | | 變異點面積 | 119.33 平方公尺 |
| 中心點坐標 | E:323556.28　N:2759522.27 | | |
| 前期衛星影像（FORMOSAT2）<br>拍攝日期（08/14/2014）<br> | | 後期衛星影像（SPOT5）<br>拍攝日期（10/16/2014）<br>  | |
| 彩色航照圖<br> | | 電子地圖<br> | |

| 回報資訊 | | | |
|---|---|---|---|
| 權責單位 | 臺北水源特定區管理局 | 查報日期 | 11/12/2014 |
| 查證結果 | 違規 | 變異類型 | 違建 |
| 內容描述 | 103 年 11 月 11 日現場勘查新北市坪林區厚德岡坑段厚德岡坑小段 27-2 地號（TWD97，X324378，Y2759609）附近疑似變異地點，發現涉嫌增建建築物，本局已依建築法及違章建築處理辦法等相關規定辦理。 | | |

| | |
|---|---|
| 現地照片 | |