第 10411 期中央管河川水庫變異（編號 20710411008）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10411 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20710411008	圖幅資訊	9518-4-054 菜寮村
參考地籍	舊寮 106 號	變異點面積	409.71 平方公尺
中心點坐標	E:207700.56　N:2527907.70		
前期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/01/25） 		後期衛星影像（SPOT5） 拍攝日期（2015/03/05） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第七河川局	查報日期	2015/04/02
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	舊有建物重新油漆屋頂?生災變異,擬列入年度拆除計劃		
現地照片			

第 10412 期中央管河川水庫變異（編號 20610412006）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>10412 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>20610412006</td><td>圖幅資訊</td><td>9419-2-079 三宅寮</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td>中坑 58_4 號</td><td>變異點面積</td><td>255.52 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:195050.97　N:2551816.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2015/02/18）
 </td><td colspan="2">後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2015/04/03）
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
  </td><td colspan="2">電子地圖
</td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>第六河川局</td><td>查報日期</td><td>2015/05/05</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>違建</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">經查該變異位置為菜寮溪南化區中坑段 58-4 地號河川公地，為民眾違法設置構造物，已制作取締紀錄將移送司法偵辦。</td></tr>
<tr><td>現地照片</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

第 10412 期中央管河川水庫變異（編號 20710412016）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10412 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20710412016	圖幅資訊	9518-3-005 廣興村
參考地籍	大路關	變異點面積	61.6 平方公尺
中心點坐標	E:210881.45　N:2514668.44		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2015/01/25）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2015/03/17）

彩色航照圖

電子地圖



回報資訊			
權責單位	第七河川局	查報日期	2015/04/28
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	經查為大路關段舊有鐵皮屋屋頂翻修列入該區段強制拆除計劃		
現地照片			

第 10422 期中央管河川水庫變異（編號 21110422007）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>10422 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>21110422007</td><td>圖幅資訊</td><td>9722-1-013 太平</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td>新北市雙溪區溪尾寮段
溪尾寮小段 116 號</td><td>變異點面積</td><td>538.39 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:331926.39　N:2761939.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2015/02/14）
 </td><td colspan="2">後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2015/04/01）
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
 </td><td colspan="2">電子地圖
  </td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>臺北水源特定區管理局</td><td>查報日期</td><td>2015/05/14</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>違建</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">新北市雙溪區（TWD97，X3332757，Y2761736）附近疑似變異（非植生裸露地-非植生建地），經查。
係爭地點有 1 棟建築物，已請本局建管課本於權責卓處</td></tr>
</table>

現地照片	

第 10442 期中央管河川水庫變異（編號 20710442004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10442 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20710442004	圖幅資訊	9418-2-048 六塊厝農場
參考地籍	頭前溪	變異點面積	43.37 平方公尺
中心點坐標	E:192032.55　N:2504924.26		
前期衛星影像（SPOT5） 拍攝日期（2015/03/15） 		後期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/05/14） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第七河川局	查報日期	2015/06/09
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	經查本案為本局列管之河川區域內違建物，目前自行拆除中，如附照。		
現地照片			

第 10423 期中央管河川水庫變異（編號 20710423006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10423 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20710423006	圖幅資訊	9418-1-089 潮厝
參考地籍	塔樓	變異點面積	119.05 平方公尺
中心點坐標	E:194488.03　N:2519669.90		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2015/05/14）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2015/06/20）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第七河川局	查報日期	2015/07/14
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	經查現場搭設鐵皮工寮一座，現場未查獲行為人，將請高屏溪流域管理委員會稽查人員前往取締任務。		
現地照片			

第 10423 期中央管河川水庫變異（編號 21110423001）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>10423 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>21110423001</td><td>圖幅資訊</td><td>9622-1-090 福山(一)</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td>新北市烏來區福山段 653 地號</td><td>變異點面積</td><td>1362.81 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:298293.36　N:2741260.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2015/04/15）
 </td><td colspan="2">後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2015/06/19）
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
 </td><td colspan="2">電子地圖
 </td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>臺北水源特定區管理局</td><td>查報日期</td><td>2015/07/20</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>違建</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">1.衛星變異點勘查:97 座標(x:299124,y:2741056 附近)新北市烏來區福山段 653 地號附近勘查,現地勘查似有建物之情形。</td></tr>
<tr><td>現地照片</td><td colspan="3">  </td></tr>
</table>

第 10423 期中央管河川水庫變異（編號 21110423002）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>10423 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>21110423002</td><td>圖幅資訊</td><td>9722-4-020 漁光</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td>新北市坪林區楣子寮段小粗坑小段 27-7 地號</td><td>變異點面積</td><td>107.32 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:325375.64　N:2763233.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2015/04/16）
  </td><td colspan="2">後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2015/06/11）
  </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
 </td><td colspan="2">電子地圖
 </td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>臺北水源特定區管理局</td><td>查報日期</td><td>2015/07/16</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>違建</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">104 年 7 月 15 日現場勘查係爭地點初步認定應為新北市坪林區楣子寮段小粗坑小段 27-7 地號附近，現況為建築物，已請本局建管課依建築法及違章建築處理辦法等相關規定辦理。</td></tr>
</table>

現地照片	

第 10423 期中央管河川水庫變異（編號 21110423004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10423 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110423004	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳
參考地籍	新北市坪林區九芎林段九芎林小段 76 地號	變異點面積	147.69 平方公尺
中心點坐標	E:320255.03　N:2757885.61		
前期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/04/16） 		後期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/06/11） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/07/16
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	104 年 7 月 15 日現場勘查係爭地點初步認定應為新北市坪林區九芎林段九芎林小段 76 地號附近，現況為建築物，已請本局建管課依建築法及違章建築處理辦法等相關規定辦理。		

現地照片	

第 10423 期中央管河川水庫變異（編號 21110423005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10423 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110423005	圖幅資訊	9722-4-029 坪林
參考地籍	新北市坪林區水聳淒坑段磨碧潭小段 155 地號	變異點面積	111.09 平方公尺
中心點坐標	E:321801.29　N:2759440.09		

前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2015/04/16）



後期衛星影像（SPOT6）
拍攝日期（2015/05/29）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/07/16
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	104 年 7 月 15 日現場勘查係爭地點初步認定應為新北市坪林區水聳淒坑段磨碧潭小段 155 地號附近，現況為建築物，已請本局建管課依建築法及違章建築處理辦法等相關規定辦理。		

現地照片	

第 10423 期中央管河川水庫變異（編號 21110423008）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10423 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110423008	圖幅資訊	9722-1-013 太平
參考地籍	新北市雙溪區溪尾寮段溪尾寮小段 194 地號	變異點面積	91.95 平方公尺
中心點坐標	E:331231.83　N:2762825.16		

前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2015/04/01）

後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2015/05/18）

彩色航照圖



電子地圖

回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/07/16
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	104 年 7 月 15 日現場勘查係爭地點初步認定應為新北市雙溪區溪尾寮段溪尾寮小段 194 地號附近，現況為建築物，已請本局建管課依建築法及違章建築處理辦法等相關規定辦理。		

現地照片	

第 10423 期中央管河川水庫變異（編號 21110423009）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10423 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110423009	圖幅資訊	9722-1-013 太平
參考地籍	新北市雙溪區溪尾寮段溪尾寮段 203 地號	變異點面積	42.19 平方公尺
中心點坐標	E:331622.76　N:2762619.46		
前期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/04/01） 		後期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/05/18） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/07/16
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	104 年 7 月 15 日現場勘查係爭地點初步認定應為新北市雙溪區溪尾寮段溪尾寮段 203 地號附近，現況為建築物，已請本局建管課依建築法及違章建築處理辦法等相關規定辦理。		

現地照片	

第 10404 期中央管河川水庫變異（編號 21110404007）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10404 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110404007	圖幅資訊	9722-1-004 破子寮
參考地籍	雙溪區大平段大平小段 159 地號	變異點面積	108.02 平方公尺
中心點坐標	E:333828.88　N:2763400.97		
前期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/04/01） 		後期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/06/29） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/08/20
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	104 年 8 月 19 日經現場勘查係爭地點為雙溪區大平段大平小段 159 地號附近建築物,已簽請本局建管課本於權責卓處.		
現地照片 			

第 10404 期中央管河川水庫變異（編號 21110404008）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10404 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110404008	圖幅資訊	9722-1-004 破子寮
參考地籍	雙溪區大平段破子寮小段 81 地號	變異點面積	677.2 平方公尺
中心點坐標	E:334451.42　N:2764607.90		
前期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/04/01） 		後期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/06/29） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/08/20
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	104 年 8 月 19 日經現場勘查係爭地點為雙溪區大平段破子寮小段 81 地號附近建築物,已簽請本局建管課本於權責卓處在案.		
現地照片 			

第 10424 期中央管河川水庫變異（編號 21110424007）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10424 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110424007	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	新北市新店區直潭段塗潭小段 1-7 地號	變異點面積	317.57 平方公尺
中心點坐標	E:302020.05 N:2759833.63		

前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2015/06/19）



後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2015/08/14）



彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/09/16
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	97 座標(x:302851,y:2759630）新北市新店區直潭段塗潭小段 1-7 地號附近，勘查發現現地似有貨櫃屋之情形.		
現地照片			

第 10424 期中央管河川水庫變異（編號 21110424024）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10424 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110424024	圖幅資訊	9722-1-011 闊瀨
參考地籍	坪林區柑腳坑段柑腳坑小段 180-1 地號	變異點面積	217.54 平方公尺
中心點坐標	E:326479.32　N:2760860.64		
前期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/04/16） 		後期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/07/23） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/09/16
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	104 年 9 月 15 日經現場勘查係爭地點為坪林區柑腳坑段柑腳坑小段 180-1 地號附近建築物新增雨遮,已簽請本局建管課本於建築主管機關權責卓處.		

現地照片	

第 10405 期中央管河川水庫變異（編號 21110405009）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10405 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110405009	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳
參考地籍	坪林區坪林段嶺腳坑小段 12-2 地號	變異點面積	98.78 平方公尺
中心點坐標	E:319177.37　N:2759733.39		
前期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/04/16） 		後期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/08/11） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/10/20
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	104 年 10 月 17 日現場勘查係爭地點為坪林區坪林段嶺腳坑小段 12-2 地號附近疑似增建建築物.已於 10 月 20 日簽請本局建管課本於權責卓處.		
現地照片 			

第 10405 期中央管河川水庫變異（編號 21110405015）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10405 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110405015	圖幅資訊	9722-4-041 烏來(四)
參考地籍	新北市新店區平廣段 4 地號	變異點面積	212.43 平方公尺
中心點坐標	E:302656.42　N:2754668.58		
前期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/05/30）		後期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/09/13）	
彩色航照圖		電子地圖	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/10/21
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	97 座標(x:303487,y:2754465）新北市新店區平廣段 4 地號附近，勘查發現現地似有建物及施工之情形		
現地照片			

第 10405 期中央管河川水庫變異（編號 21110405016）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10405 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110405016	圖幅資訊	9722-4-049 磨婆寮山
參考地籍	新北市坪林區坪林區姑婆寮段 6-7 及 5 地號	變異點面積	116.21 平方公尺
中心點坐標	E:321322.84　N:2753985.55		
前期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/04/16） 		後期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/08/02） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/10/20
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	104 年 10 月 18 日經現場勘查係爭地點為新北市坪林區坪林區姑婆寮段 6-7 及 5 地號附近涉嫌新建涼亭及鐵皮屋，已於 10 月 20 日簽請本局建管課本於權責卓處.		

現地照片	

第 10405 期中央管河川水庫變異（編號 21110405020）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10405 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110405020	圖幅資訊	9722-4-061 哪哮(四)
參考地籍	新北市烏來區信賢段 323-6 地號	變異點面積	105.69 平方公尺
中心點坐標	E:302047.93　N:2747833.91		
前期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/06/19） 		後期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2015/09/10） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/10/21
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	97 座標(x:302878,y:2747630）新北市烏來區信賢段 323-6 地號附近，勘查發現現地似有建物之情形,		
現地照片			

第 10425 期中央管河川水庫變異（編號 21110425003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10425 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110425003	圖幅資訊	9722-4-029 坪林
參考地籍	新北市坪林區水聳淒坑段磨壁潭小段 42 號	變異點面積	161.44 平方公尺
中心點坐標	E:322060.16　N:2759350.68		

前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2015/08/02）

後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2015/09/11）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2015/11/17
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	104 年 10 月 18 日派員現場勘查係爭變異點為新北市坪林區水聳淒坑段磨壁潭小段 42 地號附近疑似增建建築物，本局建管課將擇日辦理現勘，如發現新建違章建築，將依建築法及違章建築處理流程之規定辦理。		

現地照片	