第 107201 期中央管河川水庫變異（編號 203107201006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	107201 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	203107201006	圖幅資訊	9521-3-053 大肚橋
參考地籍		變異點面積	4347.57 平方公尺
中心點坐標	E:205223.63　N:2667227.28		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2018/02/17） 		後期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2018/04/11） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第三河川局	查報日期	2018/05/10
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經查為許可農民整地（王水池，R114）		
現地照片 			

第 107103 期中央管河川水庫變異（編號 211107103002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	107103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211107103002	圖幅資訊	9722-4-031 小坑
參考地籍	新北市新店區直潭段磺窟小段 110-1039	變異點面積	1646.5 平方公尺
中心點坐標	E:300697.41　N:2755965.84		

前期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2018/03/23）

後期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2018/04/23）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2018/05/22
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現地疑似有整地之情形.		
現地照片			

第 107203 期中央管河川水庫變異（編號 211107203002）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>107203 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>211107203002</td><td>圖幅資訊</td><td>9722-4-018 磨石坑</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td>坑子口段上坑子口小段 16-5 號</td><td>變異點面積</td><td>1094.13 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:319790.96　N:2762018.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（SPOT7）
拍攝日期（2018/07/31）
 </td><td colspan="2">後期衛星影像（SPOT7）
拍攝日期（2018/08/10）
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
  </td><td colspan="2">電子地圖
 </td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>臺北水源特定區管理局</td><td>查報日期</td><td>2018/09/12</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>整地</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">107 年 9 月 11 日現場勘查新北市坪林區坑子口段上坑子口小段 16-5 地號附近（TWD97：X320622、Y2761814）疑似變異地點，現況疑似開挖整地，新北市政府農業局 107 年 10 月 23 日新北農山字第 1072001561 號函旨揭地點經經濟部水利署臺北水源特定區管理局邀集本局等相關單位現場勘查，確有開挖整地等違反水土保持法之情形，惟目前尚查無行為人。</td></tr>
</table>

現地照片	