第 11001 期中央管河川水庫變異（編號 21011001003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11001 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011001003	圖幅資訊	9622-1-024 三鶯大橋
參考地籍		變異點面積	739.12 平方公尺
中心點坐標	E:284043.00　N:2758803.00		
前期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2020/09/23） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2020/11/22） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/02/01
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	新北市清潔隊因應過年大型家具費棄物增加所臨時堆積處 擬函請新北市環保局提出申請		
現地照片			

第 11004 期中央管河川水庫變異（編號 21111004001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11004 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111004001	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	羅培段 0065-0000 號	變異點面積	1134.05 平方公尺
中心點坐標	E:299023.00　N:2743269.00		

前期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2021/02/01）



後期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2021/03/11）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/05/07
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	經查現況疑似有事業廢棄物堆置情事，擬發函請新北市政府本權責卓處		
現地照片			

第 110053 期中央管河川水庫變異（編號 202110053023）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110053 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202110053023	圖幅資訊	9622-4-093 三重埔
參考地籍	竹東	變異點面積	2560.82 平方公尺
中心點坐標	E:257522.00 N:2738483.00		

前期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2021/03/11）



後期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2021/04/20）



彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	2021/06/08
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	未登錄土地於 110 年 3 月 16 日,遭傾倒事業廢棄物,已製作筆錄及現場會勘,目前檢警環偵辦中,後續追蹤辦理.		
現地照片			

第 11006 期中央管河川水庫變異（編號 21111006005）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>11006 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>21111006005</td><td>圖幅資訊</td><td>9722-4-022 花園新城</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td>濛濛谷段 0255-0000 號</td><td>變異點面積</td><td>934.8 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:304314.00　N:2757762.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（SPOT6）
拍攝日期（2021/03/11）
 </td><td colspan="2">後期衛星影像（SPOT7）
拍攝日期（2021/05/10）
  </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
 </td><td colspan="2">電子地圖
 </td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>臺北水源特定區管理局</td><td>查報日期</td><td>2021/06/21</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>傾倒廢棄物、土</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">經查現況疑似有事業廢棄物堆置情事，擬發函請新北市政府本權責卓處</td></tr>
<tr><td>現地照片</td><td colspan="3"> </td></tr>
</table>

第 11006 期中央管河川水庫變異（編號 21111006008）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11006 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111006008	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	平廣段 0001-0000 號	變異點面積	1555.19 平方公尺
中心點坐標	E:303325.00　N:2755443.00		

前期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2021/03/11）

後期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2021/05/10）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/06/21
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	經查現況疑似有事業廢棄物堆置情事，擬發函請新北市政府本權責卓處		
現地照片			

第 11007 期中央管河川水庫變異（編號 21111007003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11007 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111007003	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	直潭段塗潭小段 0064-0000 號	變異點面積	887.3 平方公尺
中心點坐標	E:302363.00　N:2759132.00		

前期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2021/04/26）

後期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2021/06/11）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/07/20
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	經查現況有堆積營建廢棄物(含碎磚塊、混凝土塊、磁磚等)、設置鐵皮圍籬等情事，已發函請新北市政府本權責卓處。(文號:1100202043)		
現地照片			

第 11008 期中央管河川水庫變異（編號 20611008006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11008 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20611008006	圖幅資訊	9418-1-043 阿蓮
參考地籍	青安 123 號	變異點面積	1263.47 平方公尺
中心點坐標	E:180286.00　N:2532647.00		

前期衛星影像（Pleiades）

拍攝日期（2021/03/16）

後期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2021/07/01）

彩色航照圖



電子地圖

回報資訊			
權責單位	第六河川局	查報日期	2021/08/18
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	經查為(二仁溪)台南市阿蓮區青安段 123 地號，係為遭丟棄建築廢棄物，所以產生之變異情形(如照片)。職於 110 年 6 月 10 日已發現此情形，目前高雄市環保局已做告發動作。		
現地照片			

第 110103 期中央管河川水庫變異（編號 202110103011）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202110103011	圖幅資訊	9622-4-082 頭重埔
參考地籍	中員	變異點面積	12945.76 平方公尺
中心點坐標	E:254923.00　N:2742531.00		
前期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2021/08/08） 		後期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2021/09/22） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	2021/11/05
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	民眾違規堆置土石及廢棄物，本案由新竹縣環保局 110 年 10 月 27 日稽查工作紀錄移請高鐵派出所偵辦中。		
現地照片			