第 11001 期中央管河川水庫變異（編號 21011001004）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>11001 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>21011001004</td><td>圖幅資訊</td><td>9622-1-025 三峽</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td></td><td>變異點面積</td><td>4076.46 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:285437.00　N:2760155.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（SPOT6）
拍攝日期（2020/11/01）
 </td><td colspan="2">後期衛星影像（SPOT6）
拍攝日期（2020/12/13）
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
 </td><td colspan="2">電子地圖
</td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>第十河川局</td><td>查報日期</td><td>2021/01/29</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>其他</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">應為廠區拆除遺留費棄物
私地</td></tr>
<tr><td>現地照片</td><td colspan="3"> </td></tr>
</table>

第 110033 期中央管河川水庫變異（編號 211110033003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110033003	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段小粗坑小段	變異點面積	1010.27 平方公尺
中心點坐標	E:304614.00　N:2758396.00		

前期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2021/02/01）

後期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2021/02/21）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/04/14
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	已發函文請新北市政府本權責卓處(水臺管字第 11002013350 號)		
現地照片			

第 11004 期中央管河川水庫變異（編號 20311004002）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>11004 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>20311004002</td><td>圖幅資訊</td><td>9521-3-075 快官</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td>福田 R12 號</td><td>變異點面積</td><td>1337.52 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:210577.00　N:2662826.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（SPOT7）
拍攝日期（2021/02/02）
 </td><td colspan="2">後期衛星影像（SPOT6）
拍攝日期（2021/03/09）
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
 </td><td colspan="2">電子地圖
</td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>第三河川局</td><td>查報日期</td><td>2021/04/21</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>其他</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">1.經查係福田段 12、13 地號私有土地堆置堆置營建剩餘土石，級有佔用部分河川公地。
2.本件將彙整相關資料後，函送司法機關偵辦。</td></tr>
<tr><td>現地照片</td><td colspan="3"> </td></tr>
</table>

第 110043 期中央管河川水庫變異（編號 211110043002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110043 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110043002	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	直潭段塗潭小段 0010-0001 號	變異點面積	1060.34 平方公尺
中心點坐標	E:302082.00　N:2759711.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/03/11） 		後期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2021/03/29） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/05/17
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現場疑似未經申請鋪設水泥鋪面及設置貨櫃屋，擬發函請新北市政府卓處。		
現地照片 			

第 110043 期中央管河川水庫變異（編號 211110043003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110043 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110043003	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	長福段 0635-0000 號	變異點面積	865.88 平方公尺
中心點坐標	E:303687.00　N:2756458.00		

前期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2021/03/11）

後期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2021/03/29）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/05/13
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	土地邊坡疑似未經申請許可擅自堆疊水泥塊，擬發函請新北市政府本權責卓處		
現地照片			

第 110053 期中央管河川水庫變異（編號 211110053001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110053 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110053001	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	直潭段塗潭小段 0027-0000 號	變異點面積	2458.39 平方公尺
中心點坐標	E:302108.00　N:2759573.00		

前期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2021/02/01）

後期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2021/04/26）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/05/28
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況地坪有舖設碎石供停車場使用，疑似有違反土管要點規定之情事，後續擬發函請新北市政府本權責卓處。		

現地照片	

第 11006 期中央管河川水庫變異（編號 20511006025）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11006 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20511006025	圖幅資訊	9519-4-013 番路
參考地籍		變異點面積	1102.23 平方公尺
中心點坐標	E:204068.00 N:2594425.00		

前期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2021/01/10）



後期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2021/05/15）



彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第五河川局	查報日期	2021/06/24
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	放置木屑等物。		
現地照片			

第 110063 期中央管河川水庫變異（編號 210110063008）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>110063 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>210110063008</td><td>圖幅資訊</td><td>9623-2-080 三重市</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td></td><td>變異點面積</td><td>792.44 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:300122.00 N:2771687.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（SPOT6）
拍攝日期（2021/03/11）
 </td><td colspan="2">後期衛星影像（SPOT6）
拍攝日期（2021/05/23）
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
 </td><td colspan="2">電子地圖
</td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>第十河川局</td><td>查報日期</td><td>2021/06/30</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>其他</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">台北市政府工務局水利工程處工程未申請河川公地使用</td></tr>
<tr><td>現地照片</td><td colspan="3"> </td></tr>
</table>

第 110083 期中央管河川水庫變異（編號 211110083005）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>110083 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>211110083005</td><td>圖幅資訊</td><td>9722-4-022 花園新城</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td>濛濛谷段 0148-0000 號</td><td>變異點面積</td><td>1038.28 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:303807.00　N:2757833.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（SPOT6）
拍攝日期（2021/05/02）
 </td><td colspan="2">後期衛星影像（SPOT6）
拍攝日期（2021/07/26）
  </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
  </td><td colspan="2">電子地圖
</td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>臺北水源特定區管理局</td><td>查報日期</td><td>2021/09/03</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>其他</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">經查現況疑似未經申請擅自鋪設混凝土地坪，擬發函請新北市政府本權責卓處。</td></tr>
<tr><td>現地照片</td><td colspan="3">  </td></tr>
</table>

第 110083 期中央管河川水庫變異（編號 211110083011）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110083 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110083011	圖幅資訊	9722-4-061 哪哮(四)
參考地籍	信賢段 0137-0000 號	變異點面積	619.06 平方公尺
中心點坐標	E:301403.00　N:2746884.00		
前期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2021/05/10） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/07/26） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/09/06
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	110.9.17 拍攝現況疑似未經申請擅自鋪設水泥鋪面情事，已發函(1100202536)請新北市政府本權責卓處。		
現地照片			

第 110093 期中央管河川水庫變異（編號 207110093001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110093 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207110093001	圖幅資訊	9417-1-008 鹽埔村
參考地籍		變異點面積	579.08 平方公尺
中心點坐標	E:191275.00　N:2487170.00		

前期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2021/06/11）



後期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2021/08/27）



彩色航照圖



電子地圖

回報資訊			
權責單位	第七河川局	查報日期	2021/10/07
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	新園堤防堤後坡區域內置放貨櫃		
現地照片			

第 110093 期中央管河川水庫變異（編號 211110093001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110093 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110093001	圖幅資訊	9722-4-018 磨石坑
參考地籍	坑子口段樹梅嶺小段 0008-0041 號	變異點面積	2311.58 平方公尺
中心點坐標	E:319134.00　N:2761891.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/07/26） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/08/26） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/10/15
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。(文號:1100202889)		
現地照片			

第 110093 期中央管河川水庫變異（編號 211110093002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110093 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110093002	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	大舌湖段大舌湖小段 0023-0021 號	變異點面積	808.13 平方公尺
中心點坐標	E:324208.00　N:2762138.00		

前期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2021/05/02）

後期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2021/08/22）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/10/15
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況有疑似未經申請擅自鋪設水泥鋪面情事，擬發函請新北市政府本權責卓處。		
現地照片			

第 11010 期中央管河川水庫變異（編號 21111010004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11010 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111010004	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	大粗坑段九芎坑小段 0025-0020 號	變異點面積	4119.56 平方公尺
中心點坐標	E:323745.00　N:2761519.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/05/02） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/09/09） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/10/15
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。(文號:1100202888)		
現地照片			

第 110103 期中央管河川水庫變異（編號 203110103009）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	203110103009	圖幅資訊	9521-2-023 新五村
參考地籍	水底寮	變異點面積	1672.05 平方公尺
中心點坐標	E:232167.00　N:2674513.00		

前期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2021/07/01）

後期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2021/09/22）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第三河川局	查報日期	2021/11/01
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	堆置木屑(香菇包)，將函請臺中市政府環境保護局及東勢分局現場會勘，依規辦理。		
現地照片			

第 11011 期中央管河川水庫變異（編號 21011011005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11011 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011011005	圖幅資訊	9622-1-032 松樹腳
參考地籍		變異點面積	805.56 平方公尺
中心點坐標	E:279300.00　N:2755128.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/07/26） 		後期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2021/10/04） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/11/22
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現場有種植情事。		
現地照片 			

第 11011 期中央管河川水庫變異（編號 21011011007）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11011 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011011007	圖幅資訊	9622-1-041 員樹林
參考地籍		變異點面積	287.44 平方公尺
中心點坐標	E:277514.00 N:2753602.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/06/16） 		後期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2021/10/04） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/11/22
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現場疑似查有固定式木椅設施。		
現地照片			

第 11011 期中央管河川水庫變異（編號 21011011008）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>11011 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>21011011008</td><td>圖幅資訊</td><td>9622-1-041 員樹林</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td></td><td>變異點面積</td><td>166.22 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:277528.00　N:2753430.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（SPOT6）
拍攝日期（2021/06/16）
 </td><td colspan="2">後期衛星影像（SPOT7）
拍攝日期（2021/10/04）
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
  </td><td colspan="2">電子地圖
</td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>第十河川局</td><td>查報日期</td><td>2021/11/22</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>其他</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">現場查有固定式木椅設施。</td></tr>
<tr><td>現地照片</td><td colspan="3"> </td></tr>
</table>

第 11011 期中央管河川水庫變異（編號 21011011009）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11011 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011011009	圖幅資訊	9622-1-045 湊合
參考地籍		變異點面積	282.84 平方公尺
中心點坐標	E:286927.00　N:2754588.00		

前期衛星影像（SPOT7）

拍攝日期（2021/09/10）

後期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2021/10/10）

彩色航照圖



電子地圖

回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/11/19
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現場遭搭蓋鐵皮棚架		
現地照片			

第 110113 期中央管河川水庫變異（編號 210110113001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110113 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210110113001	圖幅資訊	9622-1-041 員樹林
參考地籍		變異點面積	355.72 平方公尺
中心點坐標	E:277518.00 N:2753597.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/07/26） 		後期衛星影像（Sentinel-2） 拍攝日期（2021/10/27） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/12/01
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現場疑似查有固定式木椅設施。		
現地照片 			

第 110113 期中央管河川水庫變異（編號 210110113002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110113 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210110113002	圖幅資訊	9622-1-041 員樹林
參考地籍		變異點面積	131.18 平方公尺
中心點坐標	E:277529.00 N:2753430.00		

前期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2021/07/26）

後期衛星影像（Sentinel-2）

拍攝日期（2021/10/27）



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/12/01
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現場查有固定式木椅設施		
現地照片			

第 11012 期中央管河川水庫變異（編號 21011012002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11012 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011012002	圖幅資訊	9622-1-015 阿四坑
參考地籍		變異點面積	515.39 平方公尺
中心點坐標	E:285830.00　N:2760326.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/07/26） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/11/07） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	

回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/12/09
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	未經許可私自設置固定式停車棚。		
現地照片 			

第 11012 期中央管河川水庫變異（編號 21111012008）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11012 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111012008	圖幅資訊	9722-1-004 破子寮
參考地籍	大平段破子寮小段 0020-0000 號	變異點面積	8146.56 平方公尺
中心點坐標	E:335225.00　N:2764540.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/09/04） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/11/05） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/12/16
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	因現況位置無法以人力到達，擬後續安排空拍機協助現勘。		
現地照片			

第 110123 期中央管河川水庫變異（編號 211110123001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110123 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110123001	圖幅資訊	9722-4-019 樟空子
參考地籍	大舌湖段樟空子小段 0021-0013 號	變異點面積	1177.77 平方公尺
中心點坐標	E:321976.00　N:2762712.00		

前期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2021/07/26）

後期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2021/11/15）

彩色航照圖



電子地圖

回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/12/16
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		
現地照片			

第 110123 期中央管河川水庫變異（編號 211110123009）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110123 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110123009	圖幅資訊	9722-1-011 闊瀨
參考地籍	柑腳坑段柑腳坑小段 0015-0001 號	變異點面積	4099.97 平方公尺
中心點坐標	E:327376.00　N:2761821.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/07/26） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/11/15） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/12/13
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		
現地照片 			