第 971000 期中央管河川水庫變異（編號 202971000004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	971000 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202971000004	圖幅資訊	9622-4-093 三重埔
參考地籍	新竹縣竹東鎮陸豐段河川公地號	變異點面積	1276 平方公尺
中心點坐標	E:256310.30　N:2740434.85		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2008/07/26）



後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2008/10/08）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	11/24/2008
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	本變異點現場位於頭前溪竹東鎮陸豐段芎林堤防前 R1400 河川公地上,現場遭傾倒廢棄土,本案前已列入重點巡查.		
現地照片			

第 971100 期中央管河川水庫變異（編號 202971100007）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	971100 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202971100007	圖幅資訊	9622-4-093 三重埔
參考地籍	新竹縣竹東鎮陸豐段河川公地(R1400)號	變異點面積	7774.23 平方公尺
中心點坐標	E:256215.41　N:2740498.79		

前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2008/10/21）

後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2008/11/15）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	12/23/2008
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	該地點為舊有變異點,經查現況無新增痕跡,本案已列入重點巡防區域,並已簽報越堤道路封堵計畫,且函請警察機關協助查察.(本變異點已於 97 年 11 月 24 日 971000 期變異點編號:202971000004 號回報)		

現地照片	

第 971200 期中央管河川水庫變異（編號 205971200001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	971200 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	205971200001	圖幅資訊	9419-1-020 紅毛埤
參考地籍		變異點面積	368 平方公尺
中心點坐標	E:196885.59　N:2594697.24		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2008/11/14）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2008/12/10）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第五河川局	查報日期	01/22/2009
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	遭傾倒預拌混凝土廢料已以護欄封閉		
現地照片			

第 971200 期中央管河川水庫變異（編號 206971200007）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	971200 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	206971200007	圖幅資訊	9419-2-044 石子瀨
參考地籍	台南縣善化鎮加菝段 1 小段 1005 地號私有土地號	變異點面積	653.44 平方公尺
中心點坐標	E:181483.30　N:2559905.37		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2008/11/13）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2008/12/20）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第六河川局	查報日期	01/17/2009
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	河川區域內私有土地遭傾倒廢棄物		
現地照片			

第 980100 期中央管河川水庫變異（編號 206980100001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	980100 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	206980100001	圖幅資訊	9418-1-014 大潭埤
參考地籍	台南縣關廟鄉新埔段 1422 帝號號	變異點面積	1436.63 平方公尺
中心點坐標	E:181224.17　N:2540999.57		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2008/12/10）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2009/01/07）

彩色航照圖



電子地圖

回報資訊			
權責單位	第六河川局	查報日期	02/23/2009
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	河川區域內私有土地上棄置建築廢棄混凝土塊		
現地照片			

第 980200 期中央管河川水庫變異（編號 205980200002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	980200 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	205980200002	圖幅資訊	9419-1-057 白河
參考地籍		變異點面積	1340.06 平方公尺
中心點坐標	E:190461.48　N:2583366.05		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2009/01/07）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2009/02/07）

彩色航照圖

電子地圖



回報資訊			
權責單位	第五河川局	查報日期	03/18/2009
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	私有地傾倒廢棄物		
現地照片			

第 980400 期中央管河川水庫變異（編號 202980400001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	980400 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202980400001	圖幅資訊	9522-2-029 珊珠湖
參考地籍	珊珠湖田 619A 號	變異點面積	1764.14 平方公尺
中心點坐標	E:245632.94　N:2730573.01		
彩色航照圖		電子地圖	

回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	05/20/2009
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	經現場勘查該地點位於台 3 線旁之私有土地 出入口有大石封堵 未見有車輛行駛之新痕跡 擬列入加強巡查地點		
現地照片			

第 980500 期中央管河川水庫變異（編號 210980500002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	980500 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210980500002	圖幅資訊	9622-1-016 山佳
參考地籍		變異點面積	2191.52 平方公尺
中心點坐標	E:289672.59 N:2762170.09		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2009/04/30）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2009/05/10）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	06/30/2009
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	擺放建築板模及少許廢棄物。		

現地照片	

經濟部水利署第十河川局河川巡防工作日誌

98年6月17日 天氣(晴)

巡防情形記載(包括時間與地點)

巡防範圍：大漢溪 車號：FX-4475

一、10：00 前往參加臺北縣工務局辦理「[illegible]工程」會勘。

二、由土城線巡防大漢溪右岸往上游巡查變異點。

1：210980500002 變異點為[illegible]110巷8-1號靠河岸邊空地，[illegible]。

2：210980500001 變異點經現場勘查無異樣。

三、[illegible]

四、[illegible]

五、[illegible]

六、返局。

辦理情形：附巡防照片 GPS 故障

擬辦：

一、加強巡防

交辦事項：[illegible]

報告人	課長	副局長	局長	批示
[illegible]	[illegible]	副局長[illegible]		[illegible]